
Archimajor
0.1b
UltiMachine
THERMOCOUPLES
RESET
ERASE
MIN
END
MAX STOPS
1-4
THERMISTOR
1-3
GPIO
SERIAL
FANS
1 2
3 4
MOSFETs
1 2 3
HEATERS
HEATBED
STEPPER MOTORS
1
2
3
4
5
6
7
8


Archimajor
0.1b
UltiMachine
THERMOCOUPLES
RESET
ERASE
MIN
END
MAX STOPS
1-4
THERMISTOR
1-3
GPIO
SERIAL
FANS
1 2
3 4
MOSFETs
1 2 3
HEATERS
HEATBED
STEPPER MOTORS
1
2
3
4
5
6
7
8