

3.5.9	Création de l'état 7	1.00	0.13
3.5.10	Création de l'état 8	1.00	0.13
3.5.11	Création de l'état 9	1.00	
3.5.12	Test du code	0.25	0.13
3.6	Mesure de positions		
3.6.1	Première mesure de positions pour une cale de 1mm	0.50	0.50
3.6.2	Implémenter un filtre pour l'envoi des positions	0.13	0.13
3.6.3	Mesurer la position lue par l'adc (interface) et par le conditionneur (tension) des 4 inducteurs sans cale	0.50	0.50
3.6.4	Mesurer la position lue par l'adc (interface) et par le conditionneur (tension) des 4 inducteurs avec une cale de 1mm	0.50	0.25
3.6.5	Mesurer la position lue par l'adc (interface) et par le conditionneur (tension) des 4 inducteurs avec une cale de 2mm	0.50	0.25
3.6.6	Vérification des circuits de conditionnements (résistance)	0.13	0.13
3.7	Recalibrage		
3.7.1	Vérification de la valeur max donné par le capteur de position	0.50	0.50
3.7.2	Recalibrer le capteur de positions 3	0.13	0.75
3.7.3	Refaire les mesures pour le capteur 3	0.25	0.08
3.7.4	Réessaye d'une mise en sustentation des 4 inducteurs	0.15	0.15
3.7.5	Réessaye de la mise en sustentation des inducteurs avant et arrière	0.15	0.15
3.7.6	Calibrage de l'inducteur 1	1.00	0.25
3.7.7	Calibrage de l'inducteur 2	0.25	0.25
3.7.8	Calibrage de l'inducteur 4	0.25	0.25
3.7.9	Vérification des la mise en sustentation	0.25	0.13
3.7.10	Recalibrage des 4 inducteurs en meme temps	0.50	0.50
3.7.11	Vérification des la mise en sustentation	0.08	0.50
3.7.12	Tentative d'étalonnage	1.00	1.00
3.7.12.1	Mesure de plusieurs cale et position pour connaître les valeurs de l'ADC	3.00	3.00
3.7.12.2	Etalonnage de la valeur de l'ADC sur excel Appliquer la correction et observer		
3.8	Mesure de la carte principale		
3.8.1	Créer un tableau de test pour les inducteurs, les alimentations, sortie des capteurs de postons, sortie des capteurs de courant, etc....	1.50	1.75
	Mesure des alimentations	1.00	0.75
	Mesure général des capteurs de courants	1.00	0.50
	Première mesure des capteurs des courants	1.00	0.75
	Mesure général des capteurs de positions	1.00	0.75
	Mesure des capteurs de positions	1.00	0.50
	Mesure des capteurs de courants	1.00	0.75
3.8	Etalonnage des capteurs de positions		
3.8.1	Analyse des résultats de la mesure	1.50	1.50
3.8.2	Première réalisation de l'étalonnage	1.50	1.50
3.8.3	Suppression de la précédente correction de position	0.08	0.08
3.8.4	Mesure des valeurs de position en mm et en V	0.75	0.75
3.8.5	Création d'un graphique excel pour la calibration	0.50	0.50
3.8.6	Ajout des résultats dans le code	0.15	0.15
3.8.7	Analyse des résultats et de la sustentation	0.50	0.50
3.9	Recherche d'erreur dans le code		
3.9.1	Analyse du fichier FunctionHeader2.c	0.50	0.50
3.9.2	Analyse du fichier FunctionHeader2.ch	0.50	0.50
3.9.3	Changement de la masse de 1 kg à 3,4 kg	0.08	0.08
3.9.4	Changement des coefficient	0.08	0.08
3.9.5	Essaie du nouveau code	0.08	0.08
3.10	Mesure du poids		
3.10.1	Chercher un moyen de mesurer la maquette	1.00	4.50
3.10.2	Retirage de la maquette du socle	0.50	0.50
3.10.3	Mesure du poids de la maquette	0.25	0.25
3.10.4	Changement de la valeur dans le code		
3.10.5	Remise de la maquette dans sa place		
3.10.6	Recherche des nouveaux coefficient pour la nouvelle masse	0.50	2.00
3.11	Vérification de la régulation		
4.	Synthèse de la régulation		
4.1.1	Synthèse d'une régulation de courant par PI	0.75	1.00
4.1.2	Recherche de problème entre la régulation précédente et la nouvelle	2.00	2.00
4.1.3	Essaie des nouveaux coefficient du PI dans le code	0.50	0.50