УДК 621. 643. 4: 621. 311. 22 ОТРАСЛЕВОЙ

Группа E25 СТАНДАРТ

Детали и сборочные единицы трубопроводов ТЭС P_{V} = 4 МПа (40 кгс/см²)

ПЕРЕХОДЫ СВАРНЫЕ ЛИ СТОВЫЕ 0 C T 34-42-753-85

Конструкция и размеры

Взамен ОСТЗ4-42- 487-80

OKI 31 1311

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 07 августа 1985 г. № 72 а срок действия установлен <u>с 01 яндаря 1986 г.</u>

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы из низколегированных сталей для трубопроводов тепловых электростанций и соответствует требованиям "Правил пара и горячей воды"

2. Сварные листовые концентрические и эксцентрические переходы применяются на трубопроводах, на катарые распространяются "Правила пара и горячей воды" и СНи ПЗ. 05.05-84. Пределы применения переходов приведены в табл. 1

Ταδημμα 1

Условное давление		се давлен пя темпер	ис Рраб, патуры с	МПа (K2C/ Deды, °C	CM²)
MNa (Kec/cm²)	200	250	300	350	415
2,5 (25)	2,5 (25)	2,3 (23)	1,90 (19,0)	1,7 (17)	
1,6 (16)	1,6 (16)	1,4 (14)	1,20 (12,0)		_
Pραδ=2,1(21)					2,1 (21)

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

TP 8366512 om 19.12.85 r.


II2

OCT 34-42-753-85 Cmp 2


3. Конструкция и размеры сварных пистовых концентрических переходов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2



Развертка перехода



ПЗ



			Emp. :	s nots	4-42-7	153-85													007	-34-	-42-	753	-85 <i>a</i>	πρ.δ_	
	18 18 18 18			Marca, Ke	176.9	56.5		215.6	155.2	403.0	342.5 194,1		n. 2	Moreco,	Ke	87.4	55,2	100,7	71.7	1 1	1	0,48	<u> </u>	193,4	
			Продолжение табл. 2	2		+			, t			1	табл. 2		Ilped.					<i>†</i> †					į
			KEHIK	WANTED STATES	L	80			ß				Продолжение		Horum			1		_			7 3		
		_	KUQQU	8		25.53		2952		3536			жиор	. 90		<u>≈</u> 1	1010 1830	0 0	1255 2086 Was	 <u> a</u>	2384		1255 PAGE	96hi	
)dj	γ,	1260	1811	5971		1963	131	1943 2410		ď	9		772	1506 1010	8		1010	957	96#	22,027%	**	
		į		a x		8		24/2	<u> </u>	- <u>\$</u>	945			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		720	185 15u	069	450 1717	930	690	455		920	
		:		7	930	\$ \$	944	983	1390	1165	945	1	MM			_2	4 6	9		5 1 e.	00	4 0	4 =	8	
			S MM	S & S	400 512	504 500 DO	512	1 2 3 3	72 750	001	794		. 0	**	9	311	411	014	512		512	219	2/5	612	
ł			190	$D_{\delta}^{*} d_{\ell}$		802 2002	5	986	22 32	7 <u>7</u>			Размеры	**			919		704		300		7000	<u> </u>	
			Размеры в			630×12 8	530×8		820×11 630×12		820×11 1020×14		раз	PPDI IHACMBIX 10	du x Se	325 × 6	426×7 530×8	L×924	530×8 630×8	426 × 7	530 × 8	630×8		630×8	
				Pasmepal apucoedungemax mpyd Dn×S, dn×S,	+	820×11 6	\(\frac{1}{2}\)	1020×14 0	80 0	1920× 14				размеры присоединяемых пруд	DH x S,		8×0£9		720×9		820×9		01×0201		
		∦ !		Schobhole I		800 × 600 800 × 700	1000 × 500	200	1000 × 800 1200 × 600	-	1200 × 800 1200 × 1000		ļ	условные	$Dy \times dy$	000 × 009	005 × 009	700 × 400	700 × 500 700 × 500	800 × 400	800 × 500	800 × 600	000 × 000 1000 × 200	1000 × 600	
		r .		Hoberne, Mila Mila (Kec/CM ²)	1 1		11/10/2 5/05) 11/1	1 (c) (c)	2 2	22	7 7			Давление, МПа	-=1			·	0,18/16)	2 2 2		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · ·	· -	
				Обозначение	13	15	77		20	22	24		:	Обозначение		25	26	28	30	3/	32	33	\$ 8	36	
			116				•								÷				•					11	[7

<u>Cmp.7 OCT 34-42-753-85</u> <u>OCT 34-42-753-85 Cmp.8</u>

Unit	<u>., oo</u>		7 7 4	- '	<u> </u>	$\overline{\sigma}$								
Продолжение табл. 2	Маеса,	2X	158,0	113,3	392,4	350,0	295,9	165,7	624.0	560,7	408.5	223,2	815,5	563,2
i ma	۵	номия Пред. Отка	7,						+5					
CHUE		тысу	9,	70			20				23	·		
youx.	8		4300 8011 0540	4201		20.00	3548 8			3	1711		3870 1953 1,705	}
Прой	Q		1708	1943	1201	1712	1948	2424	1717	1953	2429	2905	1953	57,53
	مح	:	029%	5103		S	מאמ				153		2877	3
			715	485	1390	0811	950	485	1640	1405	940	475	1875	1410
X	్ర		uş			_	2				*			
ص ج	7	0	00%	798	219	2002	298	966	700	208	966	#6#	798	966
размеры в мм	D.*	3	9001				7071			3021	0607		4506	2
pas	Размеры присоединяемых труб	dH x Sz	720 x 9	820 x 9	630x 8	720×9	820×9	1020 × 10	720 x 9	820×9	1020×10	1220×11	820×9	1020×10
	т ирасосади ш	DH × S,	UF X UZUF			# .000	וו אחססטו		•	11100111	+1 ×0.241		4520x 44	
	Усповные проходы	$Dy \times dy$	1000 × 100	1000 × 800	1200 × 600	1200 × 700	1200 × 800	Py1,6(16) 1200 x 1000	1400 × 700	1400 × 800	1400 × 1000	1400 × 1200	1600 × 800	1600 × 1000
	Давление, Мпа	(KEC/CM ²)						Py1,5(15)						
	Обознамение		37	38	39	04	14	77	43	<i>ħħ</i>	45	94	47	84

проволжение тавол. 2	Maccd,	24	477,9	264.1	62,5	53,3	42,8	31,4	134,2	120,4	84.1	46.2
3111	م	Horem Omka.	1 5	, ,		71	+				+5	
enne Enne	"	Horem	8	₹		31	2/				8/	
Š	×		2807	COV+		4237	/60				2080 18 +5	
odii	Q	-	2905	3372	637	292	883	1000	887	1002	1250	1871
	م	=	80	7/00		195 152 152 16	Cazi				17112	
		1	945 2000 2905 June 00 4. E.	064	519	064	375	260	805	069	044	27.5
X.	53	-	1 3	.			?				22	
ئے وہ	**	9	7611	1388	255	307	357	904	357	901	512	709
Размеры в мм	1,8	<i>a</i>	1611 301	020		313	910				nav.	
EG.			1220× H	1420×14	273×8	325×8	377×9	426×9	377x9	426×9	530 × 8	630×12
	iw Yasashdu Yasashdu	DH × S,	1520×11	tu v 070		62020	0.000				11×02/	<u>. </u>
	Эспавные пригоединяемых проходы пруб	Dyxdy DHXS, dHXS	P. 16 (15) 1600 × 1200	1600 × 1400	500 × 250	500 × 300	500 × 350	500 × 400	700 × 350	004 × 00L	700 × 500	009 × 00L
	Давление, МПа	(KEC/CM ²)	P. 16 (15)	(a) a', 6.				Ppat 21(21)	2.514=7			*
	Обозначение		49	DS	15	52	53	54	55	99	57	58
	A.											

119

II8

Cmp9 OCT 34-42-753-85

прэ (<u> </u>	4-4	<u>L- 1</u>	<u> </u>	<u>-ວນ</u>	
Продолжение табл. 2	Масса,	2g	176.9	140.7	102,7	56,5
ша	9	Aped.		45	?	
3n#G		Hamure		8/	5	
) OUXI	8			23.70	6/3	
Npody	R, B	`	2001	1058 1260	1481	1712
,	Q.			1058	3	
	7		930	680	465	240
×	လ			-		
6 11	<i>d</i> **	,	904	512	604	OOL
Размеры в мм	D ₈ * d ₈ * S	,		800	3	
Разм		DHXS, dHXS2	6 × 97ħ	530 x 8	630×12	720×9
	р азме ры присаединяемых пруд	DH x S,		820 x 11	}	

800 × 400

800 × 500

Pag 2,1(21) t = 415°C

90

npoxaðsı Dy x dy

MINI

Обозначение

KEC/CM2)

800 × 600

800 × 700

19


* внутренние диаметры переходов до установки на трубопроводе.

с усповными проходами. Ду 600 мм и dy 300 мм на усповное давление. Ру 1,6 мЛа Пример усповного обозначения сварного концентрического перехода

Переход 600 × 300-1,6 25 0СТ 34-42-753-85

OCT34-42-753-85 Cmp.10

4 Конструкция и размеры сварных листовых эксцентрических переходов должны соответствовать указанным на черт 2 и в табл. 3




4epm. 2

* ^размер для справок

130

I2I



	•				Разме	Размеры в мм	**	-	Πρα	Олжен	Продолжение таба 3	ъъ. 3
Обозначенис	Условные проходы Ду х dy	47	77	63	7	57	'7	27	٤٦	7	57	
63	500 × 250						624	633	259	119	619	
79	500 × 300		ç			1	747	757	780	802	812	Ş
65	500 × 350	1239	9071	1234	1531	1347	994	876	903	929	940	Q
99	500 × 400						980	993	1024	1053	1065	ļ
67	600 x 300						751	292	785	807	817	
89	600 × 350	5	41.00			9037	869	881	808	934	345	2//3
69	004 × 009	מונים	2047	0761	FOCI	206/	985	366	1029	1058	02.01	3
70	005 × 009						1234	1251	1290	1326	1345	
11	700 × 350						864	876	903	929	940	
72	00h × 00L	1682	1705	1757	1806	1829	980	993	1024	1053	1065	280
7.3	700 × 500						1230	1246	1285	1321	1337	
7//	009 × 00L	1687	01.11	1762	1181	1834	1451	1471	1516	1559	1578	28/

приволжение тави. э	Marca,	AZ	178.4	142,1	103,5	57,2	316.8	272,3	217,5	156,6	461.2	406,0	345,1	8 600
בשמב	6	Пред.		,	4.3					4	3	_		
<i>**</i>		HOMUM.		5	20					9	77			
ď.			930	089	465	240	1140	920	569	475	1390	1165	345	767
	v			Ş	2/					"	*			
B MM	***	9	904	512	<i>†09</i>	202	512	709	001	<i>ħ6L</i>	709	2002	76%	886
Размеры в мм	**	<i>o</i>		8	ממב				386			3011	0511	
Pass	Размеры осдиняемых труб	du x S ₂	6 × 92ħ	530×8	630×12	720× 9	530× 8	630×12	720× 9	820×11	630×12	720× 9	820×11	1090 x 14
	Размеры присоединяемых труб	IJH x S,			# x 7720		,		#1 × 07.01			10000	#/ x 0771	
	Условные проходы	$Jy \times dy$	800 × 400	800 × 500	800 × 600	800 × 700	1000 × 500	Py 2,5(25) 1000 × 600	1000 × 700	1000 × 800	1200 × 600	1200 × 700	1200 × 800	1000 × 1000
	Давление, МПа	(Kec/cm²)						Py 2,5(25)			_			
	Обозначение		7.5	2,0	77	78	7.9	80	81	82	83	984	85	98

Emp.!	5 OCT 34	<u> 1-42</u>	-7	<u>53</u>	<u>85</u>									
3 3 11.3	٤		290	350			5	33/			367	5		September 1
Продолжение теда 3	\$7	01.01	1342	1578	1823	1347	1583	1829	2069	1583	1829	5069	2566	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
рижен	7	1058	1326	1559	1802	1331	1564	1807	2045	1294	1807	2045	2536	O. C.
lipoo	دع ا	1029	1290	1516	1752	1294	1551	1757	1988	1551	1757	1988	5466	
	27	988	1251	1471	1700	1256	1476	1705	1930	14.76	1705	1930	2393	
, Mar	17	965	1234	1451	1677	1239	1456	1682	1903	1456	1682	1903	2360	
размеры в им	72		2000	conz				2587			2000	2033		
Past	77		200	EC/17				2555			7302	ione		. The state of the

2003

1944

1318

800 × 600 800 × 700 1000 × 500

2 3 2 3

73

7,5

7

Усповные проходы Ду × сіу

Обозначение

2486

2412

2379

2978

2889

2850

1200 × 600

1000 × 800

8 8 8 8

8/

1200 × 700 1200 × 800 1200 × 1000

				pas.	размеры в мм	. MM G	,	Œ/	жиода	вние л	Продолжение табл. 3
Пбланиирии	Дари <i>ение</i> ; МП	Усповные	Размеры присоединястых труб	Размеры гоединястых труб	*	*	٥			ف	Macco,
	(Kec/cm²)	Dy x dy	DH × S,	d# x S2		<u>*</u>		7	Ножин	Aped.	A78
87		600 x 300		325 × 6		311		720			88,1
88		004 × 009	8×0£9	426 × 7	919	410		485			72,6
88		600 × 500		530 × 8		512		245			36,4
96		004 × 001		426×7		410		069			101.5
16		700 × 500	720×9	530 × 8	70%	512		450			72,2
36	Py46(16)	700 × 500		630×8		512	8	215	9	7+	37,3
93	•	800 × 400		426×7		410		930			148,9
76		800 × 500	000	530 × 8		512		069			119.5
35		800 × 500	8×1770	630×8	000	515		455			84.8
96		800 × 700		720 x.9		700		250			49,3
97		1000 × 500	0,.000.	530×8	700,	512		1155			229,6
86		009 × 000	חו א הכחו	8×0E9	*	612	<u>-,</u>	920			194,9

126

Cmp.17 0 (T34-	42 - 7:	55-85
<i>L.mo.11</i> U L	, I UH	74 "	$\sigma \sigma \sigma \sigma$

L'mp.	<u> 1706134</u>	<u>-42-105</u>	<u> </u>	at .	
าสอิก.3	4	546	280	320	398
Продолжение табл.3	<i>ί</i> 5	822 1076 1337	1076 1337 1593	1076 1337 1593 1818	1337
долже	7	812 1063 1321	1063 1321 1574	1063 1321 1574 1797	1321
Upo	رع	790 1034 1285	1034 1285 1531	1034 1285 1531 1747	1285
. ' !	27	76 <i>5</i> 1003 124 <i>6</i>	1003 1246 1485	1003 1246 1485 1695	1246
MM	17	756 989 1230	989 1230 1465	989 1230 1465 1672	[
Размеры в	57	£091	1829	2090	2597
Разт	Lu	1584	1805	2064	2565
	67	1540	1757	2008	2495
	77	1495	1705	6461	2421

700 × 500

2389

1000 × 200

1000 × 000

1922

800 × 500

94

009 × 008

36 32

800 × 700

800 × 400

93

009 × 00L

OCT 34-42-753-85 Cmp.18

										,			
Масса,	12	159,5	114.5	395,7	353,0	299,0	167.2	529,2	614.1	412,5	224.7	822,4	6'899
0.	Пред. откл.	77+						+5					:
	Номин	y,	2		8	?				8	3		
7	,	212	485	1390	1180	950	485	0491	1405	940	475	1875	1410
		S	ות		٤	7.				7,	ž _		
***	رو	200	262	219	200	798	966	200	798	966	1194	862	966
***	20	7007	#00#		0001	707/			.3021	020		3031	0861
		720×9	820×9	8×059	720 × 9	820× 9	1020×10	720× 9	820×9	1020×10	1220×11	820×9	1020×10
pasm mbacoega mb	DH x S,	37	ומבח א וומ		77 0007	11 × 17771			400	#L x 0.7 #L		77.0037	t4 × 0.701
		1000 × 700	1000 × 800	1200 × 600	1200 × 700	1200 × 800	1200 × 1000	00L × 00H	1400 × 800	1400 × 1000	1400×1200	008 × 0091	1500 × 1000
Давление,	(Na:/cm²)						Py1,6(16))				· · · · ·	
Okonsenson	DOUSHOACHOC	99	100	101	102	103	104	105	106	107	801	109	110
	Jabnenue, Yenobhere npucoedu ngemeix Man nowoday	Условные трисоединяемых проходы $\frac{Pasmepu}{mpy\delta}$ I_B^* d_B^* S L $\frac{\varepsilon}{Homun}$ $\frac{\varepsilon}{mpc\delta}$ I_B^*	Дабление, Условные присоединяемых 1000×700 100×700	Доблемие, $\frac{9 cno \delta \text{ ныe}}{n pox o 2 \delta s}$ $\frac{Pasnepol}{n poy \delta}$ $\frac{C}{n p \sqrt{s}}$ $\frac{C}{d s}$ $\frac{C}{s}$ C	Дабление, Условные присоединяемых мла проходы Дух суу $D_H \times S_I$ C_I	Давление. Устовные присоединяств 106×10^{4} 1000×100	цабление. Условные присоединясных 16π 1000×100 1000×1000	Давриение. Устовные присоединяства 106×10^{10} 106×10^{10} 106×100 1000×1000 10000×1000	Дабление. Условные присоединяемых проходы проходы проходы $\frac{1}{1000} \times 700$ $\frac{1}{100} \times 3$ $\frac{1}{10} \times 3$	Давъние. Устовные присоединяствих порходы Пр \times Срединяствих порходы Пр \times Срединяствих поро \times Тоо	Дабление. Устовные присоединяемых 106×10^{4} 100×100 10	Давънение. Устовные присоединяемых про $\frac{Pазятеры}{mno}$ $\frac{Pasятеры}{mno}$ $\frac{Pasятеры}{mno}$ $\frac{Pasятеры}{mno}$ $\frac{Pasятеры}{mno}$ $\frac{Pasятеры}{mno}$ $\frac{Pasятеры}{mno}$ $\frac{Pass}{mno}$ $\frac{Pass}{mno$	Дабление. Устовные присоединяемых 100×100 10×10^{4} $10 \times 10^{$

128

129

1475

600 × 400

88

005 × 009

88

96 6

17

Усповные проходы Ду × dy

Обозначение

Cmp.19 OCT 34-42-753-85

OCT 34-42-753-85 Cmp. 20

		,			Разме	Размеры В мм	MM		Npog	олжен	Прадопжение табл. 3	Бл. З
бозначение	Условные проходы Ду х dy	17	r_2	73	74	87	ί,	27	٤٦	47	1,5	4
66	1000 × 700	7280	1646	201/6	2565	0507	1672	5691	1747	1971	1818	398
100	1000 × 800	5007		64.7	2007	,553	1903	1930	1988	2045	2069	
101	1200 × 600						1470	06#	1536	1579	1598	
102	1200 × 700	0000			202	Ztuo	1677	1700	1752	1802	1823	447
103	1200 × 800	0007	6807	1/00 9067	1/00	50/0	1908	1934	1993	2050	2074	<u>:</u>
404	1200 × 1000			ı			2374	2407	2481	2551	2581	2
tas	1400 × 000						1682	1705	r757	1807	1829	
901	1400 × 800	2200	ZZE	2/170	3457	1192	1813	1939	1961	2055	2080	753
101	0001 × 00h1	7700	/000	2/1/) }	3	2379	2412	2451	2556	2587	3
801	1400 × 1200				_		2846	2885	2973	3057	3094	
601	1600 × 800	2002	20/15	6302	7201/	2011	1913	1939	8661	2055	2080	629
011	1600 × 1000	5/2	Shar	7055	?	3	2379	2412	2486	2556	2587	3
								Action Co.	1			

5	
XCH	
₹	
ŝ	
o.	
8	
Z	
=	
	_
	ξ
	Ĭ
۰	0
	•

				Pas	Размеры в мм	S MM		Ž.	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	# 7 m	
Обозначение	Давление,	Условные полходы	Размеры присоединяемых пруб		*	*				ه	Macca,
	(Kec/cm²)	Dy x dg	DH × S,		9	age.	3	7	Номик	Пред. Откл.	24
<i>H</i>	(37/38/70	00ZI × 009I	10000	#×0224	303/	1194	"	945	5	. 4	481,5
211	'a' 'a' 'a'	1600 × 1400	*1 × 0701	1420 x 14	0201	1388	ž	064	77		265,5
113		500 × 250		273 × 8		255		515			67.3
114		500 x 300	630.0	325×8	3/2	307	Ş	064	<u> </u>	7 +	53,6
115		500 × 350	0 1000	377× 9	910	357	3	375	<u> </u>	-	43,2
911	Ppa621(21)	Ppa621(21) 500 × 400		456× 9		904		260			31,4
111	$t = 415^{\circ}C$	700 × 350		377×9		357		805			(35.7
811		700 × 400	2000	6×92ħ	6	408	•	980	•		121.4
119		700 × 500	11 - 177/	8 x 0£5	2007	512	7/	044	<u>20</u>	÷	85,0
120		003 × 007		C# X (72.9	_	yu4		205	_		9 97

Cmp.21 OCT34-42-753-85

OCT 34-42-753-85 Cmp. 22

142,1

989

802

230 x 8

800 × 500

£23 £25

ļ					Pas	Размеры в мм	B MM		111	оодач	:XEHU	Прадалжение табл. 3	ъл. 3
Обазначение	Успавные проходы Ду × dy	re 1 L,	77	63	64	57	7,	27		63	*7	57	4
##	1600 × 1200	3793	3845	3962	HOT3	4123	2846	2889		2973 3	3057	3094	229
113	500 × 250	250					2000	633		652 1		929	
##	500 × 300	000	3301	7007	1221	67.60	747	757	├	<u> </u>	802	812	ě
112	500 × 350	, -	007/	467 ₁	5		798	928		903	929	940	907
911	200 × 400	00					980	993	3 1024		1053	1065	
111	700 × 3	350					869	881		806	934	945	
8//	4 × 00L	004	0021	6361	1001	2001	385	866	8 1029		1058	10.70	080
64	700 × 5	500	201/2	76/1	200	30	1234	1221	-	1290.	1326	1342	907
120	009 × 00L	an					1451	1411	1516	1 9	1559	1578	
\ / \$		5 4 5			, M ,	Air		*	•	-		* \$	
					4	States Super-				يقف			
		Ų.								i		-	
					Разм	размеры в	MM		0dU	Gonx	Продолжение	maōn.	. 33
•	Давление,	Усповные	ubnca d	Размеры присоединясмых	, M6/X	3				,	e o		Marca
и по в значение	MITA (KEC/CM²)	npoxodu Dy × dy	DH x S,	d',		7/8	480	S	7	Номин	Пред. Откл.		Ke
121		800 × 400		426	426×9		904		930			178	178.4

. 133

M)
mapn.
Продолжение

-2 L3 L4 L5	L, L ₂ L ₃ L ₄ L ₅ L ₅ L ₆ L ₈	<i>W</i>	l, l2 l3 l4 l5 r	985 998 1029 1058 1070	1234 1251 1290 1326 1342	1451 1471 1516 1559 1578	1677 1700 1752 1802 1823
	8161	Размеры в им	2		0300 2000 19	5007 ++	
Manuflene poxads Dy x dy 800 x 400 800 x 500 800 x 500 800 x 500			жына	12	22	23	74

Внутренние диаметры переходав до устанавки на трубопроводе

сварного эксцентрического на дсповное dy 300 mm Dy 600 MM *обозначения* проходами огондоиоб с исповными

67 00134-42-753-85

600×300-2,5

Переход

5. Материал – лист в соотбетствии с сортаментом листов - по ОСТ 34-42-747-85, раздел 6.

При применении стали марок ВСт3 cn5 и ВСт3 Глс5; параметры среды принимаются согласно приложению.

- б. Дапускается изготовление переходов из двух половин (с двимя сварными швами).
 - 7. Неуказанные предельные отклонения размеров ± 1714 8. Сварки производить эпектродом типа 342, 342A,
- 346, 346 A, 350 A no FOCT 9467-75.
- 9. Конструкция кромок сварных листовых переходов должна соответствовать ОСТ 34-42-748-85.
- 10. Маркировать: товарный знак завода изготовителя, цеповные проходы, цеповное давление и обозначение по настоящему стандарту.
- 11. Остальные технические требования по OCT 34 - 42- 766 - 85.

I34

приложение Обязательное

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЙ МАРОК ВСТ3сл5 И ВСТ3глс5 ВЗАМЕН СТАЛИ МАРКИ 17Г1С ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ $t \leqslant 300^{\circ}$ С

Обозначение перехода сварного	Давление Ру, МПа (кгс/см²)	Обозначение перехода сбарного	Давление Ру, мла (кгсјсм²)	Обозначение перехода сварного	Давление Ру, МЛа (кгс/см²)
01		18		35	1
02	1	19		36	
03	1	20	1	37	
.04	1	21	1,6 (16)	38	
05	1	22		39	
06	1	23]	40	1
07	1	24		41	
08	1,6 (16)	25	_	42	1,0 (10)
09	7	26	1.7	43	_
10	寸 ` .	27		44	_
	7	28		45	
12] .	29	1,0 (10)	46	
13		30		47	_
14		31	_	48	
15		32		49	_
16		33		50	1
	7	34			

Продолжение

Обозначение перехода сварного	Давление Py, Mila (кгс/см²)	Обозначение перехода сварного	Давление Ру, МЛа (кгсісм²)	Обозначение перехода сбарного	Labrenue Py, Mña (KEC/CM²)
63		80		97	
64	general vision	81		98	
65		82		99	
66	1	83	1,6 (16)	100	
67	1	84		101	
68]	85		102	
69] .	86		103	
70	1,5(16)	87		104	1,0 (10)
71		88		105	
72		89		106	
73		90	j	107	
74		91	1,0 (10)	108	
75		92		109	
76		93		110	
77		94		111	
78		95		112	
79		96			

136