	1
, r	و. ک
س	

www.ilmwala.com

باب نمبر: 1

Non-Physical and Physical Quantities****1

{Physical Quantities}*1

السي مقدارين جنهين كسي الله على ذريع سے برا دراست ما بالواسط ما يا جاسكتا ہے، جبيعي مقدار كہلاتي بيں۔

** مثالیں **:لیبانی، قیم، کثافت، وقت، دیبیہ حمارت به

** اہمیت ** طبیعیات کے تمام اصول اور قوانین انہی مقداروں پر قائم ہوتے ہیں۔

***{Non-Physical Quantities} مقدارس

الیم مقداریں جنہیں کسی آلے ہے مایانہیں جاسکتا بلکہ بیانیا فی احساسات یا خیلات برمنی ہوتی ہیں۔

** مثالیں ** بمیت ،خوف ، دا مائی ،خوبصورتی به

**استعال **: به مقدارین انسا نوں کےرویے اورمعاشر تی تعلقات کو بچھنے میں مدددیتی ہیں ،اوران کامطالعہ عام طور پر سوالنا موں ما معیاری مشاہدات سے کیاجاتا ہے۔

Standard Units **3.

ے۔ Standard Onics میں مرورت ہے: ماضی میں لوگ اپ تول کے لیے ہاتھ مایا وی جیسے جسمانی حصاستعال کرتے تھے، جس سے برخص کے لیے پیائش مختلف ہوجاتی تقى اورالجھن پيدا ہوتی تقی۔

ا کے معیاری کائی (Standard Unit) اس بات کتینی بناتی ہے کہ پیائش ہمیشا کے جیسی اور قابل مجروسا ہو۔

.4** يِياكَشُ كِيابٍ؟

سی بھی چیز کی پیائش دوحصوں پر مشتمل ہوتی ہے:

•ایک عد د (لیعنی مقدار کی قیمت)

•ايك كائى (Unit) (يعنى كسى معياري مقدار كاحواله)

صرف عدددینا بے عنی ہوتا ہے جب تک اس کے ساتھا کائی نہو۔

**(SI Units of System International Units) **5.

مختلف ملکوں میں مختلف اکائیاں استعمال ہونے کی وجہ سے سائنسی بات چیت اور تجارت میں مسائل پیدا ہوتے تھے۔ اس لیے 1961ء میں ایک عالمی نمیٹی نے {SI system} متعارف کراما، جس میں 7 بنیا دی اکائیاں {Base Units} شامل میں۔

یہ نظام دنیا بھر میں سائنسی اعدا دوشار کےموا زنیاو رتباد لےو آسان بنا تا ہے۔

Derived Units6.

الیمیا کائیاں جو بنیا دی اکائیوں کوملا کرینا تی جاتی ہیں ، اُنہیں {Derived Units} کہاجاتا ہے۔

یا کا ئیاں مختلف جسمانی مقداروں جیسے رقبہ جم، رفتار، طاقت، دباؤ، اور برقی بار {Electric Charge} کی پیائش کے لیے

استعال ہوتی ہیں۔

**مثالين **:

•رقبه =لمبائی ×چوژائی=میٹر × میڑ=°m

•رفتار=فاصله ÷وفت=m/s=s÷m

m³=m×m×m=رِّمَ•

**SI Prefixes **7.

سمبھی مقدار بہت زیاد ملا بہت کم ہوتی ہے، جیسے کرز مین سے سوری کا فاصلہ یا کسی ایٹم کا سائز ۔ایسے موقع پر {SI-prefixes} استعال کیے جاتے ہیں تا کہ مقدار کو آسانی سے لکھاجا سکے۔

یہ {prefixes} بنیا دی اکائیوں سے پہلے گائے جاتے ہیں اور ہرا یک کا مطلب ہوتا ہے دی کی کوئی قوت Power of} Ten} ۔

** کچھام استعال ہونے والے ** Prefixes

ارگا 10°=1,000 k

```
106=1,000,000 دَّلُ الْكُلُّا
                                                                        M mega
                                     10 =1,000,000,000
                                                                        G giga
                                                           10°=0.001
                                                                        m milli
                                           ہزارواں حصہ
                                      106=0.000001 دن لا كلوال حصر
                                                                        μ micro
                                   0.000000001 ايك اربوال حصه
                                                                        n nano
                                                                           **مثال **:
                                                      meters 1000 = kilometer1.
                                          seconds0.000005 = microseconds5.
                                  **( Scientific Notation / Standard Form )**8.
جب بہت بڑی یا بہت چھوٹی مقداریں ہوں، تو آئیں آسانی سے لکھنے کے لیے {Scientific Notation} استعال کی جاتی
                                                                          a`x10n`
                      ***a کنی ایساعد دہوتا ہے جس کا پہلا ہندسے صفر کے علاوہ ہو ( تعنیٰ 1 ہے 9 کے درمیان )
                                             ***n**دَن كَي طاقت {power of ten} ہے
                                                                         **مثالين **:
                                                                    10°×5=5000•
                                                               104×3.2=0.00032•
                   يطريقه حساب كتاب كواسمان بنانا ہے ، خاص طور پر جب پيائشيں بہت بروي بہت جھوٹی ہوں۔
                                                            9. سائنفك نوميش ميں كيے لکھيں؟
```

```
.1 ** ديسيمل يواحث كاس وقت تك شفث كريس ** جب تك بالكيل طرف صرف ايك غيرصفر بهندسه (non-zero digit)
                                                                       2 **شفٹ کی گئی جگہوں گُٹنیں : **
                                                           سائي طرف شفث **ا کيسيونٽ مثبت **(+)
                                                             - دا كيل طرف شفث ** ايك-يونيف منفي ** (-)
                                                                                         ** مثالين : **
                     - 1.38x 108 km****138,000,000 ( دُيسيمل 8 يوزيشنز ما كين شفك موا )
-m****0.000000000055) بائيدُ روجن اليمُ كاقطر ( 1011×5.2 \m`(*وُيسيمل 11 پوزيشنز وا نمين شفث ہوا*)
                                                                                        **اجم نونس: **
                                                       ** جمع امنفی کااصول ** کیسیونٹس برابر ہونے حامئیں۔
                            ** یونٹس کانسچے استعمال *** ہمیشہ معیار کی علامات ,kg) s,(m استعمال کریں ، چھنھات نہیں۔
                                                                                 ** يونئس ميں جمع نہيں . **
                                                                                 `10 mN`(حصر )-
                                                                                ( عاط ) 10 mNs ( عاط ) -
                                                                                 كېپلا ئزيشن اصول :**
                                                - * * یون کمام * * چیوٹے حروف میں (مثلاً * میٹر , * * کینڈ)
                              -**علامات ** حچھوٹے حروف میں(s,m,)،سوائے L (لیٹر)اور C°(سیکسیس)۔
                                                                      Vernier-Callipers **10.
```

(Vernier Callipers) ایک ایما آلہ ہے جوچھوٹے لمبائیوں کو بہت ہی دقیق طریقے ہے ما ہے کہا م آتا ہے۔ یقریاً 0.1 کلی میٹر (ایک دسویں کلی میٹر) تک کی پیائش کرسکتا ہے۔

**استعال **:

* سی چیز کی مومائی ماینے کے لیے

* کسی گول چیز کے اندرونی اور بیرونی قطری پیائش کے لیے * کسی گہرائی والی چیز کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے

Vernier Callipers}**11} کے ہم ھے:

.i. • Main Scale**** پیونسلهٔ ہوتا ہے اوراس کی ہرتقبیم 1 ملی میٹر کی ہوتی ہے۔

****Vernier Scale -ii.

ریسلائیڈ کرنا ہاور و ملی میٹر اسابونا ہے، جے 10 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر حصہ 0.9 ملی میٹر کے ہراہر ہونا ہے۔

****Least Count -iii.

سب سے چھوا فرق جوالہ ماپ سکتاہے۔

*1= Least Count في ميز –0.9 في ميز =0.1 في ميز

B&AJaws -iv.

یہ بیرونی سائز، جیسے کسی راڈ کی مونائی ، ناپنے کے لیما ستعال ہوتے ہیں۔

D & C Jaws -v.

یا ندرونی سائز، جیسے سی سوراخ کا قطر ماہنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔

Depth Rod -vi.

یکسی گہرائی والی چیز کی گہرائی ما ہے کے لیے ہوتا ہے۔

.12- وزیرکیلپرزے کیے ماپتے ہیں؟

i- ما ہے والی چیز کو Jaws کے درمیان رکھیں۔

Main Scale -ii کی ریڈ نگ فوٹ کریں جو Vernier Scale کے "0" کے ملکل پہلے آتی ہے۔

.Scale Vernier3 کی کسی لائن کے بالکل ساتھ آ رہی ہو۔

. 4 لمبائی معلوم کرنے کا فارمولا:

Length = Main Scale Reading + (Vernier Scale Reading × Least Count)

Example:

Main scale = 4.3 cm

Vernier scale = 4th line matches

Least Count = 0.01 cm

Length = $4.3 + (4 \times 0.01) = 4.34$ cm

.Zero -13 ايرد

جب {Vernier Callipers} کے دونوں جبڑے بندہوں اور ہاس کے باوجود {Vernier scale} کا صفر Main کا صفر الماس کے ماتھ ندیلے بقوائی حالت کو Zero ایر رکہاجاتا ہے۔

-- دواقسام **:

Zero- Positive يارد

اگر Vernier Scale کاصفر Main scale کے صفر کے داکیں طرف ہو، تو یہ Positive ایر رہے۔

اے مایخوالی reading میں سے Minus کیاجاتا ہے۔

يرر Zero- Negative 💵 ايرر

اگر Vernier scale کاصفر Main scale کے صفر کے بائیں طرف ہوباتو یہ Negative ایررہے۔ اے ماینے والی reading میں Add کیا جاتا ہے۔

د کیبپ حقا کق

موجد: پیرورنیئر (فرانس)نے 1631 میں ایجاد کیا

نظری فلطی Parallax): (Parallax

-اس وقت ہوتی ہے جب آئھ پیانے کے بالکل سیدھیں نہو

-ہمیشہ بالکل سیدھااو پر سے دیکھیں

: (Measuring Tape) عين والأثيب

سید 1 ملی میڑے لے کرکٹی میٹر تک ماپ سکتاہے

-اس کی کم ترین پیائش Least)(mm 1Count) ہوتی ہے

سيمبى دوريان الني كياستعال بوناب

. مائنگرومیٹر سکر توکیج

سكريو Gauge ايك ايها آله ہے جوبہت جھوٹے فاصلوں (mm0.01 تك) كونا ہے كے ليماستعال ہوتا ہے۔

استعال **:

* ئىسىتار كى موناتى

* سى تىلى دھات كى مومانى

*حچھوٹے قطروالی چیزیں

ڪ∠ Screw Gauge -- 14.

U-Frame -i.

اپورا آلداس فریم کے اندر ہوتا ہے۔

Spindle & Anvil -ii.

یہ وہ دوسطیس ہیں جن کے درمیان چیز رکھی جاتی ہے۔

Thimble -iii.

اسے گھما کر Spindle کو کت دی جاتی ہے۔

Main Scale / Sleeve -iv.

بیا یک سیر ہی کیر پر ہوتا ہے، جس کی ہر mm 0.5 division ہوتی ہے۔

Circular Scale -v

ىي Thimble پر موتا ہے، اس كى 50 يا 100 division بو محتى ہيں۔

Circular Scale ئ ۾ mm0.01 = division

Ratchet -vi

* يه آخري ميں ہوتا ہے ،اور تھوڑا سادہا تا ہے تا كه زورے ندكساجائے۔

15- سكريونيج كانج

تھمل(thimble) کے ایک کممل چکر کے دوران سپنڈل (spindle) کی حرکت کر دہ دو ری کو ** ﷺ**(Pitch) کہتے ہیں۔

** مثال **:

اگر تھمل کے ایک عمل چکر میں سپنڈل 0.5 ملی میٹر حرکت کرے تو: ﷺ = 0.5 mm

16 ـ سكريونيج كاليبث كاونث

وہ کم ہے کم بیائش جو سکر یو گیج ہے دیکھی جا کیے

ره اے اپنی جاری ہے۔ کا ایک ایک استعمال کے درجوں کی تعداد لیسٹ کا وُنٹ = سکر اپولیج کی چکا \ سرکولرسکیل مر درجوں کی تعداد

50 \ 0.5 = 0.01mm

17_ سکر یوشیح کا زیروارِ ر

Positive زيوايرد

*اگر Circularسکیل کاہ، mainسکیل سے نیجے ہو

Reading ٹی ہے minus کریں

Negative دیوایرد:

اگر Circularسکیل کا main، 0 سکیل ہے او پر ہو

Reading ٹی add کریں

18۔ سکر یو بیج سے پیائش

.1- چیز کو Spindle اور Anvil کے درمیان رکھیں ۔

.- Circular Scale -2 کوهما کرچیز کو ملکے سے دبالیں۔

.3- Main Scale کی reading ٹوٹ کریں۔

.4- Circular Scale پروه دلائن ٽوٺ کريں جو Sle eve سے سيدھ ميں ہو۔

.Reading5 كا قارمولا:

مونا تی = مین سکیل ریڈیگ + (سرکولرسکیل ریڈیگ x لیسٹ کا وَنٹ) مثال:

Main Scale = 6.5 mm

Circular Scale = 25 divisions

L.C.= 0.01 mm

Calculation:

6.5+(25×0.01)=6.5+0.25=6.75mm

.18 - اضافی کاته:

• ماس نا پنے کے لیے مب سے زیادہ درست بیلنس ** ڈیٹیٹٹل الیکٹر انگ بیلنس ** ہوتا ہے۔ o میکم ازکم 0.1** ملی گرام ** (mg) تک کمیت ماپ سکتا ہے۔

**انهم نكات **:

• فزئس میں ** ماس **اور **وزن **الگ چیزیں ہیں۔

0 **ماس **: کسی چیز میں مادے کی مقدار

0 **وزن **:زمین کی کشش سے چزیر لکنے والی قوت (اسے **مسپر بگ بیلنس ** سے نایا جا سکتا ہے)

Physical -19 بينس

Physical بیلنس ایک ایسا آلہ ہے جو چیزوں کے وزن کاموا زندکرنے کے لیےاستعال ہوتا ہے۔

**استعال **:

دواجهام کے ماس (mass) کانقابلی الماز میں وزن معلوم کرنے کے لیے۔

.Physical **19 ** بيلنس كام كرن كاطريقة:

جب دونوں پلڑوں (pans) میں ہراہروزن ہوتو سُو تی درمیان میں آجاتی ہے۔

اگرا یک طرف وزن زیا دہ ہوتو سُوئی دوسری طرف جھک جاتی ہے۔

**طريقه كار **:

.1جم کا یک پاڑے میں تھیں

.2 دوسرے پلڑے میں وزنی ہاٹ (standard weights) رکھیں

. 3 جب و فی درمیان میں آجائے ، تو دونوں وزن برابر ہوں گے

ال وقت جسم كاماس =وز في با نُون كالمجموعة

.20**احتياطين:

.1 مُونَی کوچیک کریں کروہ زیرو پر ہے

.2 بىلنس كوبىموا رهطى پرركھى

. 3 ما پ تول کے دو ران ہوا کا اثر نیمو

.4وزنی بات صاف اور خشک ہونے حاسمیں

.5 بیلنس کوزیا دہ زور سے نہ جھٹکیں

.21 ـ ابم تعریفات (Key Definitions): **

• Mass*(کمیت):**

0 کسی جسم میں موجود ما ڈے کی مقدار۔

• Weight*(وزن):**

o کسی جسم پر کشی فی (gravitational force) کااژ

:(تولنا):Weighing •

```
م کسی جسم کی کمیت کومعلوم مقدا رو ں کے ساتھ موازنہ کرکے معلوم کرنا۔
           .22 وقت ما يينوا لح آلات (- Time Measuring Instruments آسمان أولس ): **
                                                        **اہم ٹکات(Important Points):**
               • Stopwatch** (سٹاپ واچ)** کسی واقع کے دورامے کونا ہے کے لیے استعال ہوتی ہے۔
                                                                      •اس میں دوسو ئیل ہوتی ہیں:
                                                        o ایک Seconds**(کینڈز)**کے لیے
                                                          و ایک Minutes*(منٹ)**کے لے
                                           • Dial*(ڈائل)** کو 30 ہڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔
                                                      o ہریڑے جھے میں 10 جھوٹے جھے ہوتے ہیں۔
                                                                      o برچھونا حصہ=1 /10سیکنڈ
                                                             **(ارانی څار)**Least Count •
                                    سب سے ممونت جونا یا جا سکتا ہے وہ ایک دسواں (1 /10) سکنڈ ہے۔
.23 مکیفیکل شاہ واچ کواستعال کرنے کاطریقہ (How to Use a Mechanical Stopwatch):**
                                               . 1 او پر والے بٹن کو د ہائیں تا کہ گھڑی شروع ہوجائے۔
                                                      .2 بٹن کو دوبا رہ دمائیں تا کے گھڑی رک جائے ۔
                                                  . 3 كاردوبا ره دبا كين نا كيسوئيال صفر يروالين آجا كين ..
```

.24** وْ يَجِينُلُ سُمّابِ واحق (Digital Stopwatch): **

• جدیه Digital Stopwatches* (ڈیجیٹل شاپ واچز)** بھی دستیاب ہیں۔

ميەمزىدىم وقت كوقفىاپ ئىتى بىن:

ەلك سووال (1 /100) ئىكنىڭە

```
**(Volume Measuring Instruments) عني والح آلات (25. مجم ما ين والح آلات
                                                 *Measuring Cylinder*(مايينوالاسلنڈر):**
         • ایک شفاف تلی (شیشه یا پلاسک) ہوتی ہے،جس پر Scale ** (یمانه) ** نگاہوتا ہے (mlسایڈmm میں )۔
             میہ ما نعات اور بے قاعد ہاشیاء کا حجم ما ہے کے لیے استعال ہوتی ہے (یانی کی جُارِ گھیرنے کے اصول ہے )۔
                                   26 مد درست استعال كاطريقه (How to Use It Correctly):**
                                                                           • سلنڈ رکو ہموار سطح پر رکھیں ۔
                                                                 • آنکھالیول مائع کی طح کے برابر رکھیں۔
• ا کعات ایک Curved Surface* (خم دارسطی)** بناتے ہیں جے Meniscus** (مینسکس)** کہتے ہیں۔
                                  concave meniscus-**(ایلی)o **Water: ینجے سے پڑھیں
                               o **Mercury(یارے) convex meniscus-**(یارے پڑھیں
        • اگر کوئی ٹھوں چیز مانی میں گھولے بغیر کمل ڈبوئی جائے تومانی کی سطح میں اضافے سے اس کا جم معلوم کیا جاسکتا ہے۔
                                27_ . ۋېكىسىمەك كىن طريقە (Displacement Can Method):**
        جب کوئی تھوں چیز سلنڈ رمیں نہ سکے تو Displacement Can * (اوورفلو کین ) **استعال کی جاتی ہے۔
                                                                         .1 كين كوبموارج مرركيس -
                                       . 2 یانی مجریں یہاں تک کرسائیڈ کے سوراخ سے بہنا شروع ہوجائے۔
                                                 .3 بہاؤرکنے دینا کی طحالکل سوراخ کے برابرہو جائے۔
                                                           .4 چز کودھا گے ہے یا ندھ کرنزی سے ڈالیں۔
                                                  .5 فَكَا مُوايِلْ Beaker* (يَرِّرُ )** مِين تِمْع كرين ـ
                                                   .6 اے Measuring Cylinder ٹی ایٹیں۔
```

جتناياني باهرآما =اتناى جسم كالجم

```
**قصور: **
```

پیطریقہ Principle '**Archimedes(ارشمیدن کااصول)**رمین ہے: جب کوئی جسم مالُع میں کم ل ڈوہا ہو، توو ہا ہے برابر فجم کامائع با ہر نکا لنا ہے۔

** پيانش کى فلطياں (Errors in Measurement)**

** کیا آپ جانت ہیں؟**

ا ا ا کائیوں کے وسیع استعال کے باوجود بعض پر انی ا کائیاں آئے بھی رائج ہیں ۔ مثلاً Font Size ** (فونٹ سائز)**

"Points" میں مانی جاتی ہے، جہاں:

mm**0.35=inch 72/1=point **1

.28 مناطبيان كيون موتى مين؟ (*Why Do Errors Occur)**

• كونى بھى بيائش كمل درست نہيں ہوتى .

• آلات کی اپنی حدو دہوتی ہیں ،او رانسانی شمولیت ہے بھی غلطی آتی ہے۔

• ہما رامقصد غلطیوں کو تم ہے تم کرنا اور ہر سائنسی پیاکش میں Estimated Uncertainty** (پیخمینی غیریافیڈیٹ)** کو بیان کرماہے۔

** تجر في فلطيون كي اقسام (Types of Experimental Errors): **

.29_ انباني غلطهال(Human Errors):**

0 لاپر وائی،غلط تکنیک،یا آلات کوغلط دیکھنے (جیسے آنکھکا زاویی، رقیمل کاوفت) سے ہوتی ہیں۔ ** - جا ۔ ۔ ۔ **

** 0 حل: ** تربيت، توجه ، اورژيجيينل آلات كااستعال _

.30 قىلامى غلطىال (Systematic Errors):**

oبر پیاکش پرایک جیساار ڈالتی ہیں جیے Zero Error ** (زیروایرر) **یاخراب Calibration ** (معیاری

```
** 0 حل: **معياري آلات سےمواز نباو راصلاح۔
```

.31۔ بےزتیب غلطیاں (Random Errors):** ہا حول کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر متوقع تبدیلیاں (جیسے دوجہ حرارت، ووقع کے)۔ ** oصل: ** ہار ہاریماکش اور Average** (اوسط)**لیما۔

.32 يَاكُنْ مِن غِيرِ اللَّهِ يَتِيتِ (Uncertainty in Measurement):**

•ہرآلہ کیا یک Least Count** (ادنیٰ شار)**ہوتی ہے۔

•غیری هیلیت عموماً ±ادنی شارکا آدهاده بهوتی ہے۔

مثال:

•اگر ruler (پیانہ) mm ٹیل نٹان زدہے اور لمبائی 10.3 اور 10.4 cm کے درمیان ہوتو غیریقیڈے = 0.05 ± cm •باربار پیاکش (جیسےا کیکی بجائے 30 oscillations کا وقت لیما) غیریقیڈیت کو کم کرتا ہے۔

.33. الم اعداد(Significant Figures):**

میظا ہرکرتے ہیں کہ پیاکش کتنی قابلِ بحروساہ۔

•شامل ہوتے ہیں:

ەتمام Certain Digits*(يىتىنى اعداد)**

o پېلا Uncertain Digit* (غیریشی عدد)**

.34 اصول (Rules): **

- 1 سے 9 تک کے تمام اعدا داہم ہوتے ہیں۔
- عدا د کے درمیان کے صفراہم ہوتے ہیں: s.f. 3 5.06
- ، اعدادے پہلے کے صفر غیراہم ہوتے ہیں: s.f. 20.0034
- Decimal کے بعد کے صفراہم ہوتے ہیں: s.f. 32.40
- Scientific Notation* (سائنسیا شکال)** میں × 10 سے پہلے کے تمام عددا ہم ہوتے ہیں۔

.35 ورئتي بمقابله محت (Precision vs Accuracy): **

• Precision** (درئ): **تمام حاصل شدهاقد ا را یک دوسرے کے قریب ہوں ۔

• Accuracy** (محت): **اقد ارائمل قبت کے قریب ہوں۔

• تير مدف يرجم من ميل آلين= Precise ** (درست)**

•بالكل هج يرآكيس= Accurate*(صحيح)**

• دونوں = درست او رشیح

•** کم Least Count= زیاده دری **

•**زياده Significant Figures=بهتر محت

.36. ما وَمُرْآف كرنے كے اصول (Rounding Off Rules):**

اگرا گلاعد د5ے ہواہو? آخری عدد میں اضافہ کریں

• اگر 5 ہے کم ہو? آخر کی مددو بی رہنے دیں 🔾

• اگر ما لکل 5 ہو:

الربا نقل 5 ہو: پچھلاعد داگر Odd** (طاق)**ہو? آگے راؤیڈ کریں

اگر Even**(جفت)**ہو?وبی رہنے دیں

**مثالين: **

(s.f.2) 2.5 = 2.512

(s.f.3) 3.46 = 3.4567

(s.f.2) 4.6 = 4.55 أليكن 4.4 = 4.45

** فلاصه(Key Takeaway): **

ہر پیائش میں غیریفیڈے ہوتی ہے۔

بمیشر کوشش کریں کہ Precision** (دری)، Accuracy (صحت)،اور Clarity (وضاحت)** ہو،منا سب آلات