MCV1-R1 R1 / 316L / DEMAGNETIZE + PASSIVATE / mm / FIRST ANGLE

A=bottom Z0; O=P1 axis at A; exterior vertical corners R0.6.

BOSS X +/-8 Y -45.487 .. -29.487; TOP Z12.1

LASER MARK MCV1-R1 ON +X FACE; HEIGHT2, CENTER(Y,Z)=(0,4.5); NO MILLING.

P1 X=0 Y=0 ENTRY=top Z=9
P2 X=-5 Y=0 ENTRY=bottom Z=0
P3 X=5 Y=0 ENTRY=bottom Z=0
M1 X=0 Y=-37.487 ENTRY=top Z=12.1
M2 X=-5 Y=-37.487 ENTRY=top Z=12.1
M3 X=5 Y=-37.487 ENTRY=top Z=12.1

V01 X=-17.5 Y=-17.5
V02 X=-7 Y=-17.5
V03 X=-7 Y=-28.487
V04 X=-14 Y=-28.487
V05 X=-14 Y=-46.487
V06 X=14 Y=-46.487
V07 X=14 Y=-28.487
V08 X=7 Y=-28.487
V09 X=7 Y=-17.5
V10 X=17.5 Y=-17.5
V11 X=17.5 Y=17.5
V12 X=-17.5 Y=17.5



