MCV2-R1 R1 / 316L / DEMAGNETIZE + PASSIVATE / mm / FIRST ANGLE

A=bottom Z0; O=P1 axis at A; exterior vertical corners R0.6.

BOSS X +/-8 Y -64.174 .. -48.174; TOP Z14.4

LASER MARK MCV2-R1 ON +X FACE; HEIGHT2, CENTER(Y,Z)=(0,4.5); NO MILLING.

P1 X=0 Y=0 ENTRY=top Z=9
P2 X=-5 Y=0 ENTRY=bottom Z=0
P3 X=5 Y=0 ENTRY=bottom Z=0
M1 X=0 Y=-56.174 ENTRY=top Z=14.4
M2 X=-5 Y=-56.174 ENTRY=top Z=14.4
M3 X=5 Y=-56.174 ENTRY=top Z=14.4

V01 X=-17.5 Y=-17.5
V02 X=-11 Y=-17.5
V03 X=-11 Y=-46.174
V04 X=-17 Y=-46.174
V05 X=-17 Y=-66.174
V06 X=17 Y=-66.174
V07 X=17 Y=-46.174
V08 X=11 Y=-46.174
V09 X=11 Y=-17.5
V10 X=17.5 Y=-17.5
V11 X=17.5 Y=17.5
V12 X=-17.5 Y=17.5

