PID制御のお話

第4回 P(比例)制御

ワイド制御技術研究所 所長 広井 和男

今回からいよいよPID制御がどのようにして生まれ、なぜ現在使用されている実用形態になったかという基本的流れを解説する本論に入っていきます。

1.手動制御の手順

手動制御から自動制御に移行するためには、調節計にどのような機能をもたせればよいのでしょうか?

具体的には、手動制御の場合に「人間が行う比較・判断・操作の内容をそのまま数式化したもの」を調節計にやらせるのが自然な流れと見ることができます。

この連載で、例として取り上げている加熱炉出口温度を手動制御する場合に、人間がどのように制御するのかを追ってみると、次のような手順になります。

手順1:加熱炉内を所定の原料が流れている状態で、燃料流量調節弁の開度を増減させて出口温度

測定値を目標値に一致させ、偏差 をゼロにします。

手順2:この偏差ゼロ状態を基準にして、原料流量変化や目標変化や目標を化によって、偏差が1 出たでではないかにでするために操作をででない。そのではよいかにです。その手動制御を行います。これは、偏差を対して、はいかのははは、はいかではなります。これは、偏差を対してはなります。これは、偏差を対してはいるには、偏差を対してはいるには、偏差を増減することを意味します。

2.自動制御の原点:P制御

前記の人間が行う制御の方法を 一般化して数式で表現すると、 (1)式のようになります。

$$MV = K_P \times e + b$$
 ...(1)

MV:操作信号

(Manipulative variable)



e :偏差(Deviation)

(=目標值-制御量:Error)


b : バイアス

(1)式の比例ゲイン K_P をパラメータとし、偏差 eと操作信号 MVとの関係を図2に示します。バイアス bは偏差 eがゼロのときの操作信号の大きさ、つまり制御の起点を与えるもので、その後の操作信号 MVは偏差 eの大きさに比例して増減することになります。比例ゲイン K_P を大きくしていくと、操作信号 MVは偏差 eの変化に対して急勾配で増減するようになります。

(1)式に示すように偏差eの大き さに比例して、修正動作を行う制 御方式を P(Proportional: 比例)制 御と呼んでいます。

3.P制御系の特徴

P制御を用いた加熱炉出口温度 制御系の構成を図3に示します。一







図2 P制御の比例ゲイン KPと操作信号 MVの関係

PID制御のお話



御性評価の指標になります。そこで、P制御系の場合これらの特性がどのようになるかを探ってみましょう。

ステップ偏差 e_0 を与えたとき、 操作信号 MV はどのようになるか を図4に示します。P制御の場合の 特徴は操作信号 MV が偏差 e の大 きさに比例して増減し、偏差eが一 定のときには、操作信号 MV は一 定になることです。

4.P制御の限界

図3に示すP制御系において、目標値を変化させて偏差 e を与えたときの制御応答特性を図5に示します。制御なし($K_P = 0$)の場合には大きな偏差が出ますが、比例ゲイン K_P を大きくしていくと、偏差はだんだん小さくなります。しか

し、比例ゲインドルを大きくしていくと、制御応答がだんだんと振動的になり、ついには持続振動状態になってしまいます。比例ゲインドルを制御応答が振動しない範囲で大きい値に設定しても、偏差はセート(off-set:制御を行っても定常に残る偏差、つまり定常偏差したいである偏差、つまり定常偏差)が残っては制御量を目標値にピッタリと一致させることができません。これがP制御の原理的な限界です。

ここで少し定常偏差を定量的に 追ってみましょう。式の導出は省 略しますが、目標値だけをステッ プ状にaだけ変化させたときの定 常偏差 e_V の大きさは(2)式で表さ れます。

 $e_V = a/(1 + K_P \cdot K)$...(2)

K_P: 比例ゲインK:制御対象のゲイン



広 井 和 男 ワイド制御技術研究所 所 長 (TEL: 0426-51-2802 E-mail:kazuo.hiroi@h8.dion.ne.jp)

この(2)式で、比例ゲイン K_{ν} を 大きくしていくと、定常偏差 ϵv は ゼロに近づいていきます。しかし 実際には K_{ν} を大きくし過ぎると、 制御系のループゲインが過大にな り、制御系が振動して、不安定に なるため、比例ゲイン K_{ν} の大きさ には限界があり、どうしても定常 偏差が発生してしまいます。また (2)式によれば、制御対象のゲイン Kが変化した場合にも、定常偏 差の大きさは影響を受けることが 分かります。

このP制御で、定常偏差が生じる理由については、次回に詳しく 説明します。

