



DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Cliente	CMAC-PIURA S.A.C
Teléfono	—
Vehículo	Honda gl125
Placa	6280-BP
Año	2018
Kilometraje	40857
Fecha de ingreso	2026-04-07 12:53
Estado actual	ENTREGA

RECEPCIÓN

Motivo de ingreso	no hay arranque con el boton de start
Técnico asignado	Técnico 1
Kilometraje	40857

Observaciones de ingreso

Combustible: -

■ 2 video(s) de evidencia disponibles en el sistema.

DIAGNÓSTICO

Sistema afectado	Motor
Códigos OBD	—
Pruebas realizadas	sonido de clip en el start debido a carbones de arrancador desgastados por el uso y chanchito recalentado
Severidad	—
Tiempo estimado	—

Hallazgos / diagnóstico:

SISTEMA: Motor | CÓDIGOS:

PRUEBAS REALIZADAS:

sonido de clip en el start debido a carbones de arrancador desgastados por el uso y chanchito recalentado

HALLAZGOS / ANÁLISIS:

chanchito de arrancador y arrancador en mal estado

SOLUCIÓN RECOMENDADA:

cambiar chanchito y arrancador reparacion

Solución propuesta:

cambiar chanchito y arrancador reparacion

PRESUPUESTO

Descripción	Tipo	Cant.	P. Unit.	Total
carbones de arrancador	Repuesto	1	S/ 15.00	S/ 15.00
chanchito de arrancador	Repuesto	1	S/ 20.00	S/ 20.00
cambio de carbones de arrancador y chanchito	Servicio	1	S/ 40.00	S/ 40.00

APROBACIÓN

Estado PENDIENTE

Fecha decisión —

■ Cotización pendiente de aprobación.

REPARACIÓN

Sin actividades registradas.

CONTROL CALIDAD

Sin checklist de control de calidad registrado.

ENTREGA

Notas al cliente —

Próximo mantenimiento —

RESUMEN FINANCIERO

Total	S/ 75.00
Cobrado	S/ 0.00
Saldo pendiente	S/ 75.00

Técnico responsable
Técnico 1

Cliente conforme
CMAC-PIURA S.A.C