



DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Cliente	ADONI GERMAN JULCAMORO CHUQUILIN
Teléfono	922806765
Vehículo	Mitsubishi L200 / Triton
Placa	TBX-895
Año	2022
Kilometraje	104602
Fecha de ingreso	2026-04-23
Estado actual	ARCHIVADO

RECEPCIÓN

Motivo de ingreso	MANTENIMIENTO MAYOR
Técnico asignado	MILTON SANDOVAL HORNA
Kilometraje	104602

Inspección al ingreso — 9 ✓ · 1 ■

■ **Carrocería** — Hay ralladuras

- ✓ Interior
- ✓ Llantas / Neumáticos
- ✓ Luces
- ✓ Nivel de combustible
- ✓ Documentos
- ✓ Accesorios
- ✓ Vidrios y parabrisas
- ✓ Espejos
- ✓ Pintura

Fotos de la fase (4):



■ 22 video(s) de evidencia disponibles en el sistema.

DIAGNÓSTICO

Sistema afectado	—
Códigos OBD	—
Pruebas realizadas	SCANEO
Severidad	Alta - Falla significativa
Tiempo estimado	6 HORAS

Hallazgos / diagnóstico:

PERDIDA DE POTENCIA

Solución propuesta:

AFINAMIENTO ELECTRONICO, LIMPIEZA DE ADMISION, EGR, CAMBIO DE FILTRO DE PETROLEO, LIMPIEZA DE INYECTORES CON CARBON ZAPP, CAMBIO DE FILTRO DE CABINA, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA , 4X4 , DIFERENCIAL DELANTERO Y POSTERIOR, LIMPIEZA DE FRENOS EN LAS 4 RUEDAS

■ [scanner_reporte.pdf](#) — adjunto disponible en el sistema (/static/evidencia/OS-20260423-001_71dcab829d.pdf)

■ [reporte_scanner_real.pdf](#) — adjunto disponible en el sistema (/static/evidencia/OS-20260423-001_diagnostico_REAL_TEST.pdf)

■ [scanner_reporte.pdf](#) — adjunto disponible en el sistema (/static/evidencia/OS-20260423-001_71dcab829d.pdf)

■ [reporte_scanner_real.pdf](#) — adjunto disponible en el sistema (/static/evidencia/OS-20260423-001_diagnostico_REAL_TEST.pdf)

PRESUPUESTO

Descripción	Tipo	Cant.	P. Unit.	Total
ACEITE VALVOLINE API GL-4 SAE 75W85	Repuesto	7	S/ 34.00	S/ 238.00
FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 7803A004	Repuesto	1	S/ 35.00	S/ 35.00
LIMPIEZA DE FRENOS DELANTEROS Y POSTERIORES	Repuesto	1	S/ 100.00	S/ 100.00
AFINAMIENTO ELECTRONICO SCANEO ,OSCILOSCOPIO Y LIMPIEZA DE INYECTORES	Repuesto	1	S/ 500.00	S/ 500.00

APROBACIÓN

Estado	APROBADO
Fecha decisión	2026-04-23 12:36
■ Cotización aprobada por el cliente.	

REPARACIÓN

Sin actividades registradas.

■ [OS-20260423-001_reparacion_9b291b8e.pdf](#) — adjunto disponible en el sistema (/evidencia/OS-20260423-001_reparacion_9b291b8e.pdf)

■ [OS-20260423-001_reparacion_9b291b8e.pdf](#) — adjunto disponible en el sistema (/evidencia/OS-20260423-001_reparacion_9b291b8e.pdf)

CONTROL CALIDAD

✓	Reparación completada correctamente
✓	Repuestos instalados correctamente
✓	Sin fugas (aceite, agua, combustible)
✓	Niveles de fluidos correctos
✓	Motor arranca y funciona bien
✓	Frenos probados y en buen estado

✓	Carrocería sin daños adicionales
✓	Interior limpio y ordenado
✓	Vidrios y espejos sin daños
✓	Llantas y neumáticos en buen estado
✓	Herramientas retiradas del vehículo
✓	Evidencia fotográfica completa
✓	Orden de servicio firmada por técnico
✓	Garantía informada al cliente
✓	Pago confirmado o programado

ENTREGA

Notas al cliente	—
Próximo mantenimiento	—

RESUMEN FINANCIERO

Total	SI 873.00
Cobrado	SI 873.00
Saldo pendiente	SI 0.00

Técnico responsable
MILTON SANDOVAL HORNA

Cliente conforme
ADONI GERMAN JULCAMORO CHUQUILIN

ANEXO 1

Reporte del scanner — fase de **DIAGNOSTICO**

scanner_reporte.pdf

Orden de servicio: **OS-20260423-001**
Documento adjunto al informe final.



ANEXO 2

Reporte del scanner — fase de **DIAGNOSTICO**

reporte_scanner_real.pdf

Orden de servicio: **OS-20260423-001**
Documento adjunto al informe final.



REPORTE SCANNER OBD-II

Vehículo: Toyota Hilux 2022 - Placa TBX-895

Fecha: 2026-04-23 14:32

CÓDIGOS DE FALLA DETECTADOS:

- P0420 - Catalizador eficiencia bajo umbral
- C1234 - Sensor ABS rueda delantera derecha
- P0301 - Cilindro 1: misfire detectado

DETALLES TÉCNICOS

Página 2 del reporte scanner

Datos en vivo:

RPM al ralentí: 850

Temperatura motor: 92°C

Voltaje batería: 12.8V

ANEXO 3

Reporte del scanner — fase de **REPARACION**

OS-20260423-001_reparacion_9b291b8e.pdf

Orden de servicio: **OS-20260423-001**
Documento adjunto al informe final.

