



DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Cliente	TEST_E2E Juan Pérez Simulación
Teléfono	999111222
Vehículo	Toyota Hilux
Placa	TST-668
Año	2022
Kilometraje	50000
Fecha de ingreso	2026-04-24
Estado actual	LISTO PARA ENTREGA

RECEPCIÓN

Motivo de ingreso	TEST_E2E Mantenimiento programado — simulación E2E
Técnico asignado	Sandoval Test
Kilometraje	50000

Inspección al ingreso — 4 ✓ · 1 ■

- ✓ Carrocería
- ✓ Interior
- **Llantas** — Desgaste irregular
- ✓ Luces
- ✓ Combustible

Observaciones de ingreso

TEST_E2E Vehículo recibido en buen estado general; llantas con desgaste.

DIAGNÓSTICO

Sistema afectado	Suspensión
Códigos OBD	C1234, P0420
Pruebas realizadas	Inspección visual + scanner OBD
Severidad	Media - Requiere atención pronta
Tiempo estimado	4 horas

Hallazgos / diagnóstico:

TEST_E2E Amortiguadores delanteros con fuga de aceite. Catalizador con baja eficiencia.

Solución propuesta:

Cambio de amortiguadores delanteros + limpieza del sistema de escape.

PRESUPUESTO

Sin ítems registrados en presupuesto.

APROBACIÓN

Estado PENDIENTE

Fecha decisión —

■ Cotización pendiente de aprobación.

REPARACIÓN

Actividad	Estado	Hora
Desmontar amortiguadores delanteros	✓ Completado	10:00
Instalar amortiguadores nuevos	✓ Completado	11:30
Limpieza del catalizador	✓ Completado	13:00
Prueba en carretera	✓ Completado	14:00

CONTROL CALIDAD

✓	Reparación completada
✓	Repuestos instalados correctamente
✓	Sin fugas
✓	Motor arranca y funciona bien
✓	Frenos probados

ENTREGA

Notas al cliente —

Próximo mantenimiento — Taller Mecánico

RESUMEN FINANCIERO

Total	S/ 0.00
Cobrado	S/ 0.00
Saldo pendiente	S/ 0.00

Técnico responsable
Sandoval Test

Cliente conforme
TEST_E2E Juan Pérez Simulación