



DATOS DEL CLIENTE Y VEHÍCULO

Cliente	CMAC-PIURA S.A.C
Teléfono	969413602
Vehículo	Mitsubishi L200
Placa	P3X-753
Año	2018
Kilometraje	308306
Fecha de ingreso	2026-04-25
Estado actual	APROBACIÓN

RECEPCIÓN

Motivo de ingreso	LIMPIEZA DE INYECTORES Y SITEMA ELECTRICO
Técnico asignado	MILTON SANDOVAL
Kilometraje	308306

Inspección al ingreso — 0 ✓ · 0 ■

- Carrocería
- Interior
- Llantas / Neumáticos
- Luces
- Nivel de combustible
- Documentos
- Accesorios
- Vidrios y parabrisas
- Espejos
- Pintura

■ 6 video(s) de evidencia disponibles en el sistema.

DIAGNÓSTICO

Sistema afectado	Motor inyección
Códigos OBD	—
Pruebas realizadas	Scaneo, osciloscopio y inspección visual
Severidad	Alta - Falla significativa
Tiempo estimado	4 DIAS HABILES

Hallazgos / diagnóstico:

Sistema de EGR E INYECCIÓN DEFICIENTE FUGA DE ACEITE POR EL RETÉN DE CIGUEÑAL POSTERIOR

Solución propuesta:

Desmontar toda el admisión y inyeccion para una profunda limpieza por obstrucción en el sistema EGR

■ [scanner_qr_gateway-prodeu.autel.com.pdf](#) — adjunto disponible en el sistema (/evidencia/OS-20260425-003_diagnostico_qr_d9f9c126.pdf)

■ [scanner_qr_gateway-prodeu.autel.com.pdf](#) — adjunto disponible en el sistema (/evidencia/OS-20260425-003_diagnostico_qr_d9f9c126.pdf)

PRESUPUESTO

Descripción	Tipo	Cant.	P. Unit.	Total
RETEN DE CIGUEÑAL POSTERIOR	Repuesto	1	S/ 80.00	S/ 80.00
ACEITE 15W40	Repuesto	8	S/ 32.00	S/ 256.00
FILTRO DE ACEITE C-3077 SAKURA	Repuesto	1	S/ 55.00	S/ 55.00
DESMONTAJE DE INYECTORES PARA SU MANTENIMIENTO COMPLETO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ADMISION Y VALVULA EGR	Servicio	1	S/ 1,600.00	S/ 1,600.00
DESMONTAJE DE CAJA 4X4 PARA CAMBIAR RETEN DE CIGUEÑAL POSTERIOR	Servicio	1	S/ 700.00	S/ 700.00

APROBACIÓN

Estado PENDIENTE

Fecha decisión —

■ Cotización pendiente de aprobación.

REPARACIÓN

Sin actividades registradas.

CONTROL CALIDAD

Sin checklist de control de calidad registrado.

ENTREGA

Notas al cliente —

Próximo mantenimiento —

RESUMEN FINANCIERO

Total	S/ 2,691.00
Cobrado	S/ 0.00
Saldo pendiente	S/ 2,691.00

Técnico responsable
MILTON SANDOVAL

Cliente conforme
CMAC-PIURA S.A.C

Milton Fabio Sandoval Horna
TITULAR GERENTE
MECÁNICA Y REPUESTOS SANDOVAL E.I.R.L.



ANEXO 1

Reporte del scanner — fase de **DIAGNOSTICO**

scanner_qr_gateway-prodeu.autel.com.pdf

Orden de servicio: **OS-20260425-003**
Documento adjunto al informe final.



2018 Mitsubishi Informe de diagnóstico de vehículo

Información del vehículo

2018/Mitsubishi/TRITON / L200 / STRADA (KJ#,KK#,KL#,KP#)/
VIN: MMBJNKL30JH018470

Lectura del odómetro: 307716km
Matrícula: P3X-753



Escanear para
descargar PDF

Información del cliente

Nombre: CMAC PIURA SAC

Tel.: --

Información del dispositivo

Escáner: MaxiSys MS908S3
Versión: V3.40

Número de serie: V6BGR9C01600
Número de orden de reparación:
V6BGR9C0160020260425100317796

Sistema/s escaneado/s (8)

Sistema	Estado/DTC
MPI/GDI/DIESEL	 1
ABS/ASC/ASTC/WSS	 1
SRS-AIRBAG	 0
Metro	 1
Aire acondicionado	 0
ETACS	 0
KOS/OSS/IMMO/Sin llave - sin KOS	 0
LIN	 0

DTC (3)

MPI/GDI/DIESEL (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
P2413	Sistema EGR	DTC guardado

ABS/ASC/ASTC/WSS (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
C1200	Sensor de velocidad de la rueda delantera derecha	DTC guardado

Metro (1 DTC)

DTC	Descripción	Estado
B1201	Problema informac. combustible	DTC guardado

Número informe

Nombre del cliente: _____

Técnico: _____

Fecha: _____

Nota: Guarde una copia de este informe para sus registros.