ÇOKLU ARAÇ HASAR TESPİT RAPORU

Yapay Zekâ Destekli Otomatik Ekspertiz Sistemi — Toplu Değerlendirme

Belge No	HT-20261019-MULTI	**Düzenleme Tarihi**	19.10.2026 21:56
Rapor Türü	Otomatik Ön Tespit (toplu)	**Kapsam**	4 araç / 13 fotoğraf

GENEL ÖZET

Araç	Marka / Model	Fotoğraf	Hasar	Tespit Edilen Tipler	Topl. Alan (%)
1	Audi RS6 Avant	3	8	Göçük, Kırık, Çizik	8.23
2	Peugeot 108	3	11	Göçük, Kırık, Çizik	9.18
3	Peugeot Partner Tepee	4	6	Göçük, Kırık	5.88
4	Hyundai Tucson	3	7	Göçük, Çizik	21.17

ARAÇ 1 — Audi RS6 Avant

Marka	Audi	**Renk**	Siyah
Model	RS6 Avant	**Fotoğraf Sayısı**	3
		Toplam Hasar	8

Foto	Çekim Açısı	Parça	Hasar Tipi	Alan (%)	Güven (%)	Durum
1	Arka sağ çeyrek	Ön Tampon	Kırık	2.07	87.7	Kesin
1	Arka sağ çeyrek	Kaput	Çizik	0.38	30.8	Şüpheli
2	Ön sağ çeyrek	atanmadı	Çizik	0.51	92.9	Kesin
2	Ön sağ çeyrek	atanmadı	Göçük	3.08	84.0	Kesin
2	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Kırık	0.94	62.1	Olası
2	Ön sağ çeyrek	atanmadı	Kırık	0.33	45.3	Olası
2	Ön sağ çeyrek	atanmadı	Çizik	0.47	33.7	Şüpheli
3	Ön	Arka Tampon	Çizik	0.47	37.8	Şüpheli

Görsel Analiz







Renk kodları: Çizik | Göçük | Kırık

ARAÇ 2 — Peugeot 108

Marka	Peugeot	**Renk**	Gümüş
Model	108	**Fotoğraf Sayısı**	3
		Toplam Hasar	11

Foto	Çekim Açısı	Parça	Hasar Tipi	Alan (%)	Güven (%)	Durum
1	Ön	Sol Ön Far	Kırık	0.40	57.6	Olası
1	Ön	Kaput	Göçük	0.45	55.0	Olası
1	Ön	Ön Tampon	Kırık	1.51	49.7	Olası
1	Ön	Kaput	Göçük	0.17	48.4	Olası
2	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Kırık	1.75	77.8	Kesin
2	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Göçük	1.04	62.9	Olası
2	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Göçük	0.17	54.9	Olası
2	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Göçük	0.17	53.2	Olası
2	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Kırık	3.27	36.7	Şüpheli
3	Arka sağ çeyrek	atanmadı	Çizik	0.07	58.1	Olası
3	Arka sağ çeyrek	Sağ Ön Kapı	Göçük	0.16	36.4	Şüpheli

Görsel Analiz







Renk kodları: Çizik | Göçük | Kırık

ARAÇ 3 — Peugeot Partner Tepee

Marka	Peugeot	**Renk**	Mavi
Model	Partner Tepee	**Fotoğraf Sayısı**	4
		Toplam Hasar	6

Foto	Çekim Açısı	Parça	Hasar Tipi	Alan (%)	Güven (%)	Durum
1	Arka sol çeyrek	—	—	—	—	Bu açıdan hasar tespit edilmedi
2	Ön sol çeyrek	—	—	—	—	Bu açıdan hasar tespit edilmedi
3	Ön sağ çeyrek	Arka Tampon	Kırık	0.45	89.1	Kesin
3	Ön sağ çeyrek	atanmadı	Göçük	1.49	81.6	Kesin
3	Ön sağ çeyrek	Arka Tampon	Göçük	0.35	29.9	Şüpheli
4	Arka sağ çeyrek	atanmadı	Göçük	3.02	84.9	Kesin
4	Arka sağ çeyrek	atanmadı	Kırık	0.18	61.4	Olası
4	Arka sağ çeyrek	Tekerlek	Göçük	0.39	58.6	Olası

Görsel Analiz



Renk kodları: Çizik | Göçük | Kırık

ARAÇ 4 — Hyundai Tucson

Marka	Hyundai	**Renk**	Bej
Model	Tucson	**Fotoğraf Sayısı**	3
		Toplam Hasar	7

Foto	Çekim Açısı	Parça	Hasar Tipi	Alan (%)	Güven (%)	Durum
1	Arka	Kaput	Göçük	1.33	94.5	Kesin
1	Arka	Kaput	Çizik	0.15	57.4	Olası
2	Ön	atanmadı	Çizik	1.15	42.9	Şüpheli
3	Ön sağ çeyrek	Kaput	Göçük	17.50	78.2	Kesin
3	Ön sağ çeyrek	Kaput	Çizik	0.89	43.1	Şüpheli
3	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Çizik	0.05	36.5	Şüpheli
3	Ön sağ çeyrek	Ön Tampon	Çizik	0.10	29.9	Şüpheli

Görsel Analiz







Renk kodları: Çizik | Göçük | Kırık

SİSTEM BİLGİSİ

Parça Tespit Modeli	YOLOv11m-seg (Carparts-Seg)
Hasar Tespit Modeli	YOLOv11l-seg (v6, fp32)
Hasar Modeli mAP@50 (test)	0.7238
Çıkarım Süresi	8.84 ms
Füzyon Örtüşme Eşiği	0.10
Çıkarım Çözünürlüğü	960 px

AÇIKLAMALAR

ÖNEMLİ AÇIKLAMA: Bu rapor yapay zekâ tabanlı görüntü analiz sistemi tarafından otomatik olarak üretilmiştir ve ön değerlendirme niteliğindedir. Nihai hasar tespiti, onarım kapsamı ve tazminat tutarı yetkili eksper incelemesi sonucunda belirlenir. Sistem çıktıları yalnızca eksper iş akışını hızlandırmak amacıyla referans olarak kullanılmalıdır. Görüntü kalitesi, çekim açısı ve ışık koşulları tespit doğruluğunu etkileyebilir.