

Revisión del cierre mecánico

La bomba P44 dejó un charco bajo la carcasa después de veinte minutos de operación. Al abrir el cierre mecánico se observó una grieta radial en la cara cerámica y desgaste irregular, por lo que el líquido atravesaba el sello. La tubería de descarga permaneció seca.