

Inspección del cordón J9

La radiografía del cordón J9 mostró una agrupación de poros en el tercio central. La revisión del proceso detectó flujo de gas protector interrumpido durante ese tramo. Se retiró la porción afectada y el nuevo cordón no mostró poros agrupados en la segunda radiografía.