

Бонков В.О.
Гроссман Д.В.
BELAZ

в работе

Адкрытае акцыянернае таварыства
«БЕЛАЗ» – кіруючая кампанія
холдынгу «БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ»
(ААТ «БЕЛАЗ» –
кіруючая кампанія холдынгу
«БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ»)

вул. 40 год Кастрычніка, 4, 222161, г. Жодзіна
Мінскай вобл., Рэспубліка Беларусь
тэл.: +375177527474, факс: +375177527770
e-mail: office@belaz.minsk.by
www.belaz.by

Открытое акционерное общество
«БЕЛАЗ» – управляющая компания
холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»
(ОАО «БЕЛАЗ» –
управляющая компания холдинга
«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»)

ул. 40 лет Октября, 4, 222161, г. Жодино
Минской обл., Республика Беларусь
тел.: +375177527474, факс: +375177527770
e-mail: office@belaz.minsk.by
www.belaz.by

С.Д. Д.В. М.В. № 430-63/856
на № 10.4/682 от 15.05.2016

О секциях резисторов УВТР

Генеральному директору
АО «Развитие»
Владимирскому М.Л.
info@industrservice.ru

Уважаемый Михаил Леонидович!

ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» (далее ОАО «БЕЛАЗ») выражает Вам свое почтение и благодарит за сотрудничество.

В ответ на Ваше письмо сообщаем, что ОАО «БЕЛАЗ» принято решение об отгрузке в адрес ООО «Полюс Сухой Лог» двух опытных УВТР в замен вышедших из строя и командировании специалистов предприятия для проведения наладки и контроля эксплуатации оборудования.

В целях предотвращения выхода из строя секций тормозных резисторов, специалистами сервисного центра при проведении технического обслуживания (ТО) карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513Т в условиях предприятий АО «УК «ПОЛЮС» будет проводиться превентивный демонтаж и осмотр внешнего состояния секций резисторов.


До принятия решения замена вышедших из строя секций тормозных резисторов будет проводиться из резервов АО «ГПФК».

В надежде на понимание и взаимовыгодное сотрудничество.

Приложение: преимущество опытного УВТР 7531N-2126002 в сравнении с серийным 75139-2126002-17 в электронном виде.

Заместитель генерального директора по
маркетинговой и экспортной политике –
директор маркетинг-центра

А.С. Зуёнок



3. В связи с тем, что старые секции имеют большую длину ленты фехральной из-за чего при перегреве имеются случаи спекания лент между собой были внесены изменения в конструкцию: секция резисторов разделена на 2 части, добавлены дополнительное крепление лент.

