





技术要求

1. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
2. 未注圆角半径为R2。
3. 锐角倒钝。
4. 去毛刺。
5. 其余尺寸详细见三维

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:1
共 张	第 张	

90板