


技术要求

1. 零件须去除氧化皮。
2. 未注圆角半径为R1。
3. 铸件表面上不允许有冷隔、裂纹、缩孔和穿透性缺陷及严重的残缺类缺陷（如欠铸、机械损伤等）。
4. 未注倒角均为1×45°。
5. 去除毛刺飞边。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:1
共　张　第　张		

脚掌