Comunicação Supervisório Detector de nível



Figura 1 - Testes para Desenvolvimento/Programação da comunicação Labview Freescale



Figura 2 - Testes para comunicação Labview Freescale

1. Planejamento do teste de comunicação do freescale;

- ✓ Desenvolvimento da comunicação entre supervisão e Freescale conforme doc anexo *Comunicação.pdf* .
 - Montagem de echo para verificar se comunicação está funcionando (Vinicius)
 - ✓ Teste realizado: A comunicação foi estabelecida.
 - 2. Desenvolver resposta pela placa Freescale aos comandos enviados.
 - ✓ A placa já atende o comando para fazer teste 10
 - ✓ A placa já atende comando para concluir teste 20
 - programar resposta com o comando 20 quando está Sensor
 Optico está em Home.

- Falta programar resposta ao comando para alinhamento 30 ->
 caso flag indique memória com dados tem que retornar essa
 informação.
- Falta programa resposta ao comando para leitura de dados alinhamento 4x e 5x
- o Falta comando 60 Limpa a memória de dados alinhamento
- 3. Cabo USB-Serial para realizar a comunicação
- 4. Desenvolvimento de protótipo da comunicação em Labview. Realizar teste de comunicação conforme Figura 1(Niede e Vinicius).
 - ✓ A comunicação enviando e recebendo strings já está funcionando Programa Basic serial read-write.
 - o Implementar tratamento de time-out.
- 5. Realizar testes de validação e comunicação no laboratório para verificar se dados são consistentes (interface Matlab???):
 - Realizar ensaios de validação com injeção de ar (variar o tempo em minutos três vazões diferentes para cada ensaio; fechamento rápido das válvulas; leitura de pressão e dados do detector de nível feitos repetidamente marcando o tempo. Leitura final das alturas manualmente após um tempo longo->valor verdadeiro!

 alfa=0,6 WC=0,7
 alfa=0,6 WC=0,3
 alfa=0,3 WC=0,7
 alfa=0,3 WC=0,7
 - Realizar teste de alinhamento. Enviar os valores para a interface
 Labview através da comunicação serial.
 - Validar cálculos dos algoritmos de merge.
 - Armazenamento dos resultados.
 - Marcar data para ensaios de validação na oficina.

2. Verificar com a HI o padrão de cabo RS232;

✓ Documento enviado em anexo (link enviado pelo Fabio da HI). O padrão utiliza três fios.

- ✓ Ao final de todos os testes de comunicação será feito cabo longo para conexão entre Caixa Detector de Nível <-> CLP.
- 3. Acertar com o Fábio da HI a atualização do programa do CLP, armário 0200;
 - ✓ Fábio informou que o programa do CLP está sendo feito e precisa ser carregado.
 É necessário ter testes do item 1 terem tido resultado positivo.
 - ✓ Os testes serão realizados conforme Figura 2.
 - o Marcar data para testes com aceite da HI
- 4. Definir o procedimento para o botão "Alinhar";
- 5. Procedimento do método merge para o cálculo das frações;
 - o Definir/Validar Documento Calculos_Holdup_Merge.pdf
- 6. Definir critérios para o acionamento dos alarmes junto com o Eugênio e o Ricardo;
- 7. Testes para validação das medidas de H_L,H_w,U_w do detector de nível junto com o Eugênio e o Adriano.
 - ✓ Montar válvulas de fechamento rápido e injeção de ar para testes.
 - ✓ Aferir distância da tomada de pressão inferior do novo tubo de vidro e espaço de coluna "morta".