
Семь старых основных инструментов качества Доклад

Каору ИсикаваПрофессор Токийского университета


- Химик
- Статистик
- Экономист
- Инженер
- В 1952 г. предложил использовать знаменитую Диаграмму Исикавы (по другим источникам в 1943 г.)





Преимущества


- 1. Визуализация причин
- 2. Систематический анализ
- 3. Участие команды
- 4. Простота использования
- 5. Мультидисциплинарный подход
- 6. Непрерывное улучшение




- 1. Ограниченная глубина анализа
- 2. Субъективность
- 3. Время и участие
- 4. Ограничения при комплексных проблемах
- 5. Необходимость дополнительных инструментов
- 6. Риск упрощения

Гистограмма Преимущества

- 1. Визуализация данных
- 2. Анализ процессов
- 3. Идентификация проблем
- 4. Обоснованные решения
- 5. Наглядность и простота
- 6. Управление фактами



- 1. Зависимость от выборки
- 2. Требование дополнительного анализа
- 3. Ограничения в интерпретации




Вильфредо Парето

Vilfredo Federico Damaso Pareto

- Инженер
- Социолог
- Экономист
- Теория Парето-распределения
- Теория Парето-оптимум

Эффективность по Паре́то — такое состояние системы, при котором ни один показатель системы не может быть улучшен без ухудшения какоголибо другого показателя.



по Парето

F/

Неэффективно по Парето

Производство масла

Распределение Парето в теории вероятностей — двухпараметрическое семейство абсолютно непрерывных распределений, являющихся степенными. Называется по имени Вилфредо Парето. Встречается при исследовании различных явлений, в частности, социальных,




Диаграмма ПаретоПреимущества

- 1. Наглядное представление данных
- 2. Определение ключевых проблем
- 3. Простота использования
- 4. Быстрота расчета и анализ
- 5. Обработка данных "задним числом"
- 6. Эффективность ресурсов




- 1. Ограничения в интерпретации
- 2. Риск упущения менее значимых проблем
- 3. Не всегда точное соотношение 80/20
- 4. Требование качественных данных
- 5. Потенциальная субъективность



Контрольные карты Преимущества

- 1. Наглядное отображение динамики процесса
- 2. Раннее выявление и устранение проблем
- 3. Улучшенное принятие решений
- 4. Снижение вариабельности
- 5. Простота использования и интерпретации
- 6. Применение для различных типов данных
- 7. Повышение производительности и конкурентоспособности



- 1. Требование качественных данных
- 2. Необходимость регулярного обновления
- 3. Потенциальные сложности в интерпретации
- 4. Ограничения в определенных процессах
- 5. Возможность пропуска особых причин

Графический вид контрольной карты





Рисунок 1 — Вид контрольной карты

В основе контрольных карт лежит идея Шухарта о разделении наблюдений на так называемые «рациональные» подгруппы, внутри которых могут возникнуть вариации, обусловленные только случайными причинами, в то время как различия между ними могут быть обусловлены особыми причинами, которые контрольные карты и должны обнаружить.

Диаграмма рассеиванияПреимущества

- 1. Выявление зависимостей
- 2. Наглядное представление
- 3. Корреляционный анализ
- 4. Улучшенный контроль процесса
- 5. Простота построения и интерпретации
- 6. Практическое применение


Зависимость силы тока и тощины металла при сварке



- 1. Требование качественных данных
- 2. Визуальная интерпретация
- 3. Ограничения в случае слабой корреляции
- 4. Необходимость количественной оценки
- 5. Визуальная перегрузка

Диаграмма разброса (корреляции)


(емкость как функция расстояния между проводниками)



Метод стратификации Преимущества


- 1. Выявление основных причин отклонений
- 2. Улучшение анализа данных
- 3. Определение приоритетов
- 4. Повышение эффективности контроля
- 5. Наглядное представление данных
- 6. Часть процесса непрерывного улучшения

Отчеты о браке различных подразделений



- 1. Необходимость предварительного учета факторов
- 2. Сложности в выборе правильных страт
- 3. Требование качественных данных
- 4. Временные и ресурсные затраты
- 5. Риск пропуска важных факторов

Стратификация (расслаивание)



Контрольный листок Преимущества

- 1. Удобное представление информации
- 2. Систематизация данных
- 3. Легкость применения
- 4. Ранжирование показателей
- 5. Возможность использования в различных процессах
- 6. Подготовка данных для дальнейшего анализа

Наименование документа		Контрольный лист по видам		Кол-во
		дефектов		изделий
ООО «Валенок»		Изделие: Валенок 16 Pro		
		Max		
Цех: Контрольно-испытательный		Операция: Разрушающий		100
		контроль		
Участок: Разрушающего контроля		Контролер: А.В Турбина		
Тип испытания	В работу	Вид дефекта	Отход на	Годных
			операции	
ОП.1 Бросок изде-	100	Деформации	5	95
лия (вертикаль-				
ный)				
ОП.2 Бросок изде-	95	Разрыв	5	90
лия (горизонталь-				
ный)				
ОП.3 Прыжки в	90	Трещины	5	85
валенках в тече-				
нии часа				
ОП.4 Бег в вален-	85	Пятна	10	75
ках в течении часа				
Итого:			25	75

- 1. Заранее заданные категории
- 2. Возможные ошибки при сборе данных
- 3. Ограничения в-flexibility
- 4. Влияние процесса измерений
- 5. Требование периодических проверок

W. C	Контрольный листок 3 данных для построения гистограм правляемость процесса производ	мы, характеризу	/ющей
Дата <u>01.03.2013</u> Участок <u>3</u>	З Наименование продукции <u>Вал</u> Цех <u>17</u>	ик Пр 21/02-01	
Интервалы размеров	Количество деталей, попадающих в интервал	Количество k, шт.	Частота <i>т</i> ,
9,975 9,980		0	0,00
9,980 9,985		0	0,00
9,985 9,990	•	1	1,14
9,990 9,995	**	4	4,55
9,995 10,000		0	22,73
10,000 10,005	** ** ** ** ** ** ** ** **	35	39,76
10,005 10,010		21	23,86
10,010 10,015	•••	6	6,82
10,015 10,020		1	1,14
10,020 10,025		0	0,00
	Итого	88	100

Рабочий — А.И. Сидоркин (подпись) (Ф.И.О.)

Хотя бы один из инструментов вы когда либо использовали

Выводы

Данные и информация не одно и тоже

Все инструменты:

- Просты
- Эффективны
- Доступны

Требуют актуальных данных и грамотной интерпретации, могут применятся комплексно.

Они не старые

Спасибо за внимание