M CL C

NH N XÉT C A GIÁO VIỆN H NG D N	L I NÓI U	3
1.1. Gi i thì u s l c v ý t ng – lý do ch n tài: 55 1.2 Khái ni m máy CNC và gi i thì u v máy CNC v m ch in. 55 1.2.1 T ng quan v máy CNC, t v n 5 1.2.2 Khái ni m máy CNC. 6 1.3 T ng quan v máy CNC trong và ngoài n c. 7 1.3.1 Tình hình nghiên c u trong và ngoài n c. 7 1.3.2 Các máy móc và s n ph m t ng t 8 1.3.3 M c ích nghiên c u. 8 1.3.4 Môt tài: Thì t k mô hình máy CNC v m ch in. 8 1.3.5 Phân lo i mô hình máy CNC. 9 1.3.6 Các ctr ng c a máy CNC v m ch in. 10 1.3.7 ng d ng. 10 1.3.8 H ng gi i quy t 10 1.3.9 Nh ng yêu c u chung c a mô hình máy CNC. 10 PHÂN TÍCH XÁC NH MÁY THI T K MÁY 11 2.1 Yêu c u thì t k h th ng. 11 2.1.1 Các nh ngh ac b n v i u khi n s 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2.6 Các thành ph n chính c a máy 16 <	NH N XÉT C A GIÁO VIÊN H NG D N	4
1.2 Khái ni m máy CNC và gi i thi u v máy CNC v m ch in 5 1.2.1 T ng quan v máy CNC, t v n 5 1.2.2 Khái ni m máy CNC 6 1.3 T ng quan v máy CNC trong và ngoài n c 7 1.3.1 Tình hình nghiên c u trong và ngoài n c 7 1.3.2 Các máy móc và s n ph m t ng t 8 1.3.3 M c ích nghiên c u 8 1.3.4 Môt tài: Thi t k mô hình máy CNC v m ch in 8 1.3.5 Phân lo i mô hình máy CNC 9 1.3.6 Các c tr ng c a máy CNC v m ch in 10 1.3.7 ng d ng 10 1.3.8 H ng gi i quy t 10 1.3.9 Nh ng yêu c u chung c a mô hình máy CNC 10 PHÂN TÍCH XÁC NH MÁY THI T K MÁY 11 2.1. Yêu c u thi t k h th ng 11 2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi n s 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2.6 Thì n n ph ng h nhình n 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16<		
1.2.1 T ng quan v máy CNC, tv n 5 1.2.2 Khái ni m máy CNC 6 1.3 T ng quan v máy CNC trong và ngoài n c 7 1.3.1 Tình hình nghiên c u trong và ngoài n c 7 1.3.2 Các máy móc và s n ph m t ng t 8 1.3.3 M c ích nghiên c u 8 1.3.4 Mô t tài: Thi tk mô hình máy CNC v m ch in 8 1.3.5 Phân lo i mô hình máy CNC 9 1.3.6 Các c tr ng c a máy CNC v m ch in 10 1.3.7 ng d ng 10 1.3.8 H ng gi i quy t 10 1.3.9 Nh ng yêu c u chung c a mô hình máy CNC 10 PHÂN TÍCH XÁC NH MÁY THI TK MÁY 11 2.1. Yêu c u thi tk h th ng 11 2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi n s 11 2.1.2 Ph ng quan v k thu t i u khi n s 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2.7 Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4. Ph n ch p hành 16 </td <td></td> <td></td>		
1.2.2 Khái ni m máy CNC 6 1.3 T ng quan v máy CNC trong và ngoài n c 7 1.3.1 Tình hình nghiên c u trong và ngoài n c 7 1.3.2 Các máy móc và s n ph m t ng t 8 1.3.3 M c ích nghiên c u 8 1.3.4 Mô t tài: Thi tk mô hình máy CNC v m ch in 8 1.3.5 Phân lo i mô hình máy CNC 9 1.3.6 Các c tr ng c a máy CNC v m ch in 10 1.3.7 ng d ng 10 1.3.8 H ng gi i quy t 10 1.3.9 Nh ng yêu c u chung c a mô hình máy CNC 10 PHÂN TÍCH XÁC NH MÁY THI TK MÁY 11 2.1 Yêu c u thi tk h th ng 11 2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi n s 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch phành 16 2.4.2 Ph n ch phành 16		
1.3 T ng quan v máy CNC trong và ngoài n c		
1.3.1 Tình hình nghiên c u trong và ngoài n c	1.2.2 Khái ni m máy CNC	6
1.3.2 Các máy móc và s n ph m t ng t 8 1.3.3 M c ích nghiên c u		
1.3.3 M c ích nghiên c u 8 1.3.4 Mô t tài: Thi tk mô hình máy CNC v m ch in 8 1.3.5 Phân lo i mô hình máy CNC 9 1.3.6 Các c tr ng c a máy CNC v m ch in 10 1.3.7 ng d ng 10 1.3.8 H ng gi i quy t 10 1.3.9 Nh ng yêu c u chung c a mô hình máy CNC 10 PHÂN TÍCH XÁC NH MÁY THI TK MÁY 11 2.1 Yêu c u thi tk h th ng 11 2.1 T ng quan v k thu t i u khi n s 11 2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi ns 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.4 Các thành ph n chính c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 2.4.1 Ph n ju khi n 16 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18		
1.3.4 Môt tài: Thi tk mô hình máy CNC v m ch in 8 1.3.5 Phân lo i mô hình máy CNC 9 1.3.6 Các c tr ng c a máy CNC v m ch in 10 1.3.7 ng d ng 10 1.3.8 H ng gi i quy t 10 1.3.9 Nh ng yêu c u chung c a mô hình máy CNC 10 PHÂN TÍCH XÁC NH MÁY THI T K MÁY 11 2.1. Yêu c u thi tk h th ng 11 2.1. T ng quan v k thu t i u khi ns 11 2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi ns 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i mc a máy i u khi ns 13 2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2. Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	1.3.2 Các máy móc và s n ph m t ng t	8
1.3.5 Phân lo i mô hình máy CNC 9 1.3.6 Các ctr ng c a máy CNC v m ch in 10 1.3.7 ng d ng 10 1.3.8 H ng gi i quy t 10 1.3.9 Nh ng yêu c u chung c a mô hình máy CNC 10 PHÂN TÍCH XÁC NH MÁY THI T K MÁY 11 2.1 Yêu c u thi t k h th ng 11 2.1 T ng quan v k thu t i u khi n s 11 2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi n s 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2 Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	1.3.3 M c ích nghiên c u	8
1.3.6 Các c tr ng c a máy CNC v m ch in	1.3.4 Mô t tài: Thi t k mô hình máy CNC v m ch in	8
1.3.7 ng d ng 10 1.3.8 H ng gi i quy t 10 1.3.9 Nh ng yêu c u chung c a mô hình máy CNC 10 PHÂN TÍCH XÁC NH MÁY THI T K MÁY 11 2.1. Yêu c u thi t k h th ng 11 2.1 T ng quan v k thu t i u khi n s 11 2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi n s 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2. Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	1.3.5 Phân lo i mô hình máy CNC	9
1.3.8 H ng gi i quy t 10 1.3.9 Nh ng yêu c u chung c a mô hình máy CNC 10 PHÂN TÍCH XÁC NH MÁY THI T K MÁY 11 2.1. Yêu c u thi t k h th ng 11 2.1 T ng quan v k thu t i u khi n s 11 2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi n s 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2 Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	1.3.6 Các c tr ng c a máy CNC v m ch in	10
1.3.9 Nh ng yêu c u chung c a mô hình máy CNC	1.3.7 ng d ng	10
PHÂN TÍCH XÁC NH MÁY THI T K MÁY 11 2.1. Yêu c u thi t k h th ng 11 2.1 T ng quan v k thu t i u khi n s 11 2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi n s 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2 Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	1.3.8 H ng gi i quy t	10
PHÂN TÍCH XÁC NH MÁY THI T K MÁY 11 2.1. Yêu c u thi t k h th ng 11 2.1 T ng quan v k thu t i u khi n s 11 2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi n s 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2 Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	1.3.9 Nh ng yêu c u chung c a mô hình máy CNC	10
2.1 T ng quan v k thu t i u khi n s 11 2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi n s 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2 Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18		
2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi n s 11 2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2 Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	2.1. Yêu c u thi t k h th ng	11
2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào 13 2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2 Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	2.1 T ng quan v k thu t i u khi n s	11
2.1.3 u nh c i m c a máy i u khi n s 13 2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2 Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	2.1.1 Các nh ngh a c b n v i u khi n s	11
2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n 13 2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2 Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	2.1.2 Ph ng pháp truy n thông tin u vào	13
2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n 13 2.2 Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	2.1.3 unh c i m c a máy i u khi n s	13
2.2 Nhi m v c a máy thi t k 15 2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy 15 2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	2.2.4 Phân lo i theo c u trúc i u khi n	13
2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy	2.2.5 Phân lo i ki u i u khi n	13
2.4 Các thành ph n chính c a máy 16 2.4.1 Ph n i u khi n 16 2.4.2 Ph n ch p hành 16 TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY 18 3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô 18	2.2 Nhi m v c a máy thi t k	15
2.4.1 Ph n i u khi n	2.3 Nguyên lý ho t ng c a máy	15
2.4.2 Ph n ch p hành	2.4 Các thành ph n chính c a máy	16
TÍNH TOÁN THI T K MÔ HÌNH C A MÁY	2.4.1 Ph n i u khi n	16
3.1 Phân tích, ch n ph ng án, kích th c và quy mô c a mô	2.4.2 Ph n ch p hành	16
	TÍNH TOÁN THI TK MÔ HÌNH C A MÁY	18
3.1.1 Phân tích ch n ph ng án		
	3.1.1 Phân tích ch n ph ng án	18

3.1.2.Kích th c và quy mô c a mô hình	18
3.2 Tính toán thi t k các thành ph n c a máy	19
3.2.1 C c u d n h ng	
3.2.2 C c u truy n ng	20
3.2.3 Các lo i ng c s d ng	21
3.2.3. Tính toán ng c cho c c u xoay phôi.	29
3.2.4 M ts linh ki n khác c n s d ng trong ch t o máy cnc v m ch in	30
3.3 B n v t ng th và mô hình th c t	31
THI TK PH N I UKHI N	32
4.1 Yêu c u ho t ng t ng c a máy	32
4.2 Các thành ph n c a h th ng	32
4.3 Phân tích ch n l a ph ng án i u khi n	33
4.4 Thi tk i u khi n và k t n i máy tính	34
4.5 Gi i thi u v ph n i u khi n	34
4.5.1 Gi i thi u v Arduino	34
4.4.4 Module i u khi n CNC Shield V3	40
4.4.5. Driver i u khi n ng c b c A4988	40
4.5 Xác nh, s n i dây	41
4.6 Các ph n m m c n dùng	42
4.6.1 Ph n m m t o file m ch in	42
4.6.2 Ph n m m t o G-code	42
4.6.3 Ch ng trình i u khi n máy CNC (Universal Gcode Sender 1.0.8)	42
4.7 Ch ng trình i u khi n:	43
4.7.1. o n ch ng trình i u khi n giao ti p gi a máy vi tính và máy CNC	43
472 Ch. ng trình i u khi n chuy n. ng bàn yoay nhôi	51

L I NÓI U

Hi n nay, khoa h c công ngh ngày càng phát tri n, vì v y vi c ng d ng các k thu t tiên ti n vào s n xu t nh m t o ra nh ng s n ph m có n ng su t, ch t l ng cao, mà giá thành ch p nh n c ngày càng tr nên c n thi t, c bi t i v i nh ng n c ang phát tri n nh Vi t nam. óng góp vào s phát tri n nhanh chóng c a khoa h c công ngh trong th i gian g n ây, t ng hoá s n xu t có vai trò r t quan tr ng. Nh n th c c i u này, trong chi n l c công nghi p hoá và hi n i hoá n n kinh t , công ngh t ng c u tiên u t phát tri n.

các n c có n n công nghi p phát tri n, t ng hoá các ngành kinh t k thu t trong ó có c - i n t \tilde{a} c th c hi n t nh ng n m tr c \hat{a} y. M t trong nh ng v n quy t nh c a t ng hoá ngành c khí ch t o là k thu t i u khi n s và công ngh trên các máy i u khi n s .

Các máy công c i u khi n s c dùng ph bi n n c phát tri n nh NC và CNC trong nh ng n m g n ây ã c nh p vào Vi t nam và c s d ng r ng rãi t i các vi n nghiên c u và các công ty liên doanh. Máy công c i u khi n s hi n i (máy CNC) là các thi t b i n hình cho s n xu t t ng, c tr ng cho ngành c khí t ng.V y làm ch c công nghệ c n làm ch c các thi t b quan tr ng và i n hình.

Trong án t ng h p C i n T, m c tiêu tr c tiên mà em h ng t i là ch t o c mô hình máy CNC v m ch in PCB ho t ng n nh v i sai s nh, sau ó chúng em h ng t i kh c ph c dao ng, sai s và nâng cao tính t ng c a máy nh kh n ng thay dao t ng, h th ng c p phôi t ng... Tuy nhiên do kinh nghi m còn h n ch và th i gian th c hi n có h n, nên án c a em còn nh ng thi u xót, và m c tiêu n nh dao ng và thi t k modun thay dao t ng và h th ng c p phôi t ng chúng em ch a th hoàn thi n.Chúng em mong nh n c nh ng ý ki n óng góp c a các th y cô hoàn thi n h n tài.

Chúng em xin chân thành c m n! c bi t, c m n th y **Nguy n Th Tranh** ã t n tình h ng d n giúp em hoàn thành án này!

	NH	N X	ÉT C	A GIÁ	O VIÊN	H	NG D	N
	•••••		•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	••••••
	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
				•••••	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
				•••••	•••••	•••••	•••••	••••••
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••	
	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•••••	•••••		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	
•••••	•••••		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••••
•••••	•••••		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	
•••••	•••••		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••••
•••••	•••••		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	
•••••	•••••		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••••
•••••	•••••		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••••
•••••	•••••		•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
•••••	•••••		•••••	•••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
•••••	•••••		•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
•••••	•••••		•••••	•••••	••••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••••
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•••••	
	•••••			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••

à N ng , ngày tháng n m 2018Giáo viên h ng d n

Th y Nguy n Th Tranh

CH NG 1 T NG QUAN V TÀI

1.1. Gi i thi u s l c v ý t ng – lý do ch n tài:

V~i~th~i~i~phát~tri~n~ngày~nay~,~ng~tr~c~th~i~kì~công~nghi~p~hóa~,~hi~n~i~hóa~ang~di~n~ra~kh~p~m~i~n~i~trên~th~gi~i~,~t~châu~l~c~nay~sang~ch~u~l~c~kia~,~t~n~c~kém~phát~tri~n~cho~n~n~c~phát~tri~n~,~hi~n~i~.

 $V~i~s~ph\acute{a}t~tri~n~t~c~\acute{o}~,~thì~m\acute{a}y~m\acute{o}c~ng\grave{a}y~c\grave{a}ng~c~s~d~ng~nhi~u~trong~s~n~xu~t~,~c~bi~t~trong~l~nh~v~c~t~ng~h\acute{o}a~,~ang~di~n~ra~v~i~t~c~m~nh~m~,~c\grave{u}ng~v~i~\acute{o}~l\grave{a}~s~xu~t~hi~n~c~a~c\acute{a}c~m\acute{a}y~CNC~~\~{a}~nhanh~ch\acute{o}ng~thay~i~vi~c~s~n~xu~t~c\^{o}ng~nghi~p.$

V i máy CNC thì các ng cong c th c hi n d dàng nh ng th ng, các c u trúc ph c t p 3 chi u c ng d dàng th c hi n, và m t l ng l n các thao tác do con ng i th c hi n c gi m thi u.

Vi c gia t ng t ng hóa trong quá trình s n xu t v i máy CNC t o nên s phát trì n áng k v chính xác và ch t l ng. K thu t t ng c a CNC gi m thi u các sai sót và giúp ng i thao tác có th i gian cho các công vi c khác. Ngoài ra còn cho phép linh ho t trong thao tác các s n ph m và th i gian c n thi t cho thay i máy móc s n xu t các linh ki n khác.

Trong môi tr ng s n xu t, m t lo t các máy CNC k t h p thành m t t h p, g i là *cell*, có th làm nhi u thao tác trên m t b ph n. Máy CNC ngày nay c i u khi n tr c ti p t các b n v do ph n m m CAM, vì th m t b ph n hay l p ráp có th tr c ti p t thi t k sang s n xu t mà không c n các b n v in c a t ng chi ti t. Có th nói CNC là các phân o n c a các h th ng robot công nghi p, t c là chúng c thi t k th c hi n nhi u thao tác s n xu t (trong t m gi i h n).

Da trên các u i m ca máy CNC cùng vis phát tr n ca ngành công nghi p chưo, chúng em quy tunh nguyên cu thi tku và chưo mô hình máy phay CNC loinh vi các chong cb n ca mươ t máy CNC da trên nhung kin tho ã cho và nghiên cu titrung.

1.2 Khái ni m máy CNC và gi i thi u v máy CNC v m ch in

1.2.1 T ng quan v máy CNC, t v n

T ng hóa quá trình s n xu t là m t trong nh ng yêu c u b c xúc hi n nay i v i các doanh nghi p s n xu t trong và ngoài n c h u h t các l nh v c. i v i l nh v c s n xu t c khí thì ây c ng là m t trong nh ng yêu c u c p thi t nh m ti n n "t ng n ng su t, nâng cao ch t l ng, h giá thành s n ph m".

Nhi u doanh nghi p ã và ang u t i m i công ngh , ng d ng công ngh cao, công ngh tiên ti n trong s n xu t. Tuy nhiên, do h n ch v kh n ng t nghiên

c u công ngh $\,$ m $\,$ i, $\,$ n $\,$ ng $\,$ l $\,$ c $\,$ v $\,$ n $\,$ u $\,$ t $\,$ g $\,$ p có nhi u khó kh $\,$ n... $\,$ d $\,$ n $\,$ n ch $\,$ m $\,$ i $\,$ công $\,$ ngh $\,$.

Hi n nay nhu c u v máy CNC ph c v công nghi p và các ngành s n xu t khác là r t l n, doanh nghi p thi t k máy trong n c ch áp ng m t ph n nh . Ch y u là nh p kh u máy CNC m i t n c ngoài v hay nh p máy c (seconhand) v .

i v i quá trình kh c CNC thì vi c ti p xúc tr c ti p t i ch làm vi c là c c k t n th i gian m t an toàn và nh h ng t i s c kh e: môi tr ng b ô nhi m n ng (b t g , ...) nguy hi m cho m t, da, ph i...Tai n n lao ng nhi u, t n th i gian r t nhi u hoàn thành xong m t s n ph m ...Nên i u khi n gián ti p là bi n pháp hi u qu nh t. Máy s c t trong môi tr ng kín s m b o an toàn lao ng cho công nhân.

Trong tình hình h i nh p v i n n kinh t th gi i cùng v i s c nh tranh g t gao t các nhà s n xu t n c ngoài. i u này òi h i các nhà s n xu t trong n nâng cao n ng l c c nh tranh c a s n ph m h n n a b ng cách c i ti n và u t máy móc, trang thi t b an toàn, b o v s c kh e công nhân ph c v s n xu t. c bi t là trong tình hình lao ng hi n nay, ngu n lao ng có tay ngh trong ngành c khí ang thi u h t tr m tr ng. Chính vì i u này mà hi n nay v n t ra là: phát tri n ngành s n su t c khí trong n c thì vi c trang b các máy móc t ng ph c v m t ph n cho công vi c trong quá trình s n xu t là vô cùng quan tr ng.

Ngoài các lý do nh $\,$ trên thì vi $\,$ c thi $\,$ t $\,$ k $\,$, ch $\,$ t $\,$ o và $\,$ s $\,$ d $\,$ ng thi $\,$ t $\,$ b $\,$ CNC còn là ti $\,$ n $\,$ cho vi $\,$ c phát tri $\,$ n $\,$ l $\,$ nh v $\,$ c $\,$ c $\,$ khí $\,$ t $\,$ ng hóa trong $\,$ s $\,$ n xu $\,$ t. $\,$ H $\,$ ng $\,$ ng phong trào thi $\,$ t $\,$ k $\,$ máy $\,$ CNC ph $\,$ c $\,$ v $\,$ trong $\,$ n $\,$ c $\,$ c $\,$ a $\,$ n $\,$ c ta.

1.2.2 Khái ni m máy CNC

CNC (Computer Numerical Control) xu t hi n vào kho ng u th p niên 1970 i u khi n máy công c thay cho NC, khi máy tính b t c dùng u các h Numerical Control (i u khi n s). CNC c p n vi c i u khi n b ng máy tính các máy móc v i m c ích s n xu t(có tính l p l i) các b ph n kim khí(hay các v t li u khác) ph c t p, b ng cách s d ng các ch ng trình vi t b ng ký hi u chuyên bi t theo tiêu chu n EIA-274-D, thong g i mã G. CNC c phát tri n cu i th p niên u th p niên 1950 trong phòng thí nghi m Servomechanism c a tr ng MIT. Tr c kho ng th i gian này, các ch ng trình NC th ng ph i c mã hoá và x lý trên các b ng c l , h i u khi n các tr c máy chuy n ng. Cách này ã cho thâý nhi u b t ti n, ch ng h n khi s a ch a, hi u ch nh ch ng trình, b ng chóng mòn, khó 1 u tr, truy n t i, dung l ng bé...H i u khi n CNC kh c ph c các nh c i m trên nh kh n ng i u khi n máy b ng cách c hàng lo t ngàn bit thông tin trong b nh, cho phép giao ti p, truy n t i và x lý, i u khi n các quá trình m t cách nhanh chóng, chính xác.



Hình 1.1 Máy CNC dùng trong công nghi p

S xu t hi n c a các máy CNC ã nhanh chóng thay i vi c s n xu t công c th c hi n d dàng nh nghi p. Các ng cong ng th ng, các c u trúc ph c t p 3 chi u c ng d dàng th c hi n, và m t l ng l n các thao tác do con ng i th c c gi m thi u. Vi c gia t ng t ng hóa trong quá trình s n xu t v i máy CNC to nên s phát tri n áng k v chính xác và ch t l ng. K thu t t CNC gi m thi u các sai sót và giúp ng i thao tác có th i gian cho các công vi c khác. Ngoài ra còn cho phép linh ho t trong thao tác các s n ph m và th i gian c n s n xu t các linh ki n khác. Trong môi tr ng s n xu t, thi t cho thay i máy móc v i nhi u lo i máy CNC cra inh m áp ng nhu cu cath tr ng và trong ó có máy kh c g CNC, nh m áp ng v vi c gia công g m t cách hi u qu và chính xác.

1.3 T ng quan v máy CNC trong và ngoài n c

1.3.1 Tình hình nghiên c u trong và ngoài n c

Có th phân lo i các máy CNC nh sau:

- Các máy CNC dùng c t g t kim lo i b ng d ng c c t (theo công ngh truy n th ng): máy v CNC, máy ti n CNC, các trung tâm ti n và v CNC, máy mài CNC.
- Các máy CNC dùng gia công theo công ngh phi truy n th ng: máy xung tia l a i n, máy c t dây tia l a i n, máy c t b ng Plasma, c t b ng Laser, máy t o m u nhanh RP. Các máy CNC dùng gia công bi n d ng b ng áp l c: máy t t ng theo ch ng trình, máy cán, máy ép, máy d p i u khi n s .
- Các máy CNC chuyên d ng ph c v cho các ngành công nghi p s n xu t hàng lo t ho c c bi t: s n xu t ph tùng ô tô, tiêu dùng, s n xu t v khí, hoá ch t c h i,...

- Các máy CNC chuyên d ng ph c v cho các ngành công nghi p s n xu t hàng lo t c bi t: s n xu t ph tùng ô tô, tiêu dùng, s n xu t v khí, hoá ch t c h i,...
- Các l nh v c ng d ng c a máy CNC và các s n ph m do máy CNC t o ra: Máy CNC dùng ch t o ra các máy móc, thi t b và dây chuy n s n xu t ph c v toàn b các ngành kinh t khác nh : công nghi p n ng (óng tàu, khai thác m , i n, d u khí, thi t b v n chuy n nh ô tô, tàu ho ,...), công nghi p nh (d t may, óng giày, th c ph m,...), công nghi p qu c phòng (dây chuy n s n xu t v khí, thu c n ,...)

1.3.2 Các máy móc và s n ph m t ng t

Máy v , máy ti n trong công nghi p

Máy iêu kh c g CNC 3 tr c, 4 tr c, 5 tr c, máy ti n.

Máy kh c laser, máy in 3D.

1.3.3 M c ích nghiên c u

tài "Thi t k, ch t o mô hình máy CNC v m ch in" ng i nghiên c u th hi n v i các m c ích sau:

i m i công ngh, nâng cao n ng su t và ch t l ng s n ph m trong vi c gia công m ch in trong ngành c i n t chúng ta.

Nghiên c u tính toán, thi t k và ch t o theo h ng n gi n hóa các k t c u, thu nh các kích th c c a nh ng máy t o thành m t máy m i có có giá thành h, n gi n, d v n hành, d thao tác và di chuy n t n i làm vi c này làm vi c khác. Lo i máy v m ch in này có k t c u t ng t nh thi t b c t t hành nh ng có th di chuy n bút v n t a b t kì trên board t o thành các ng ng m ch v i kích th c khác nhau.

H th ng i u có giao di n p m t, ho t ng r t n gi n và thu n ti n. B nh x lý n nh có th t o ra các d ng m ch in n gi n. ng th i c ng góp ph n phát tri n ngành công ngh t ng c a n c nhà.

tài: Thi t k mô hình máy CNC v m ch in 1.3.4 Mô t



Hình 1.2 Mô hình máy CNC mini

GVHD: ThS. Nguy n Th Tranh

Tr c ây vi c t o ra m t m ch in ph i tr i qua nhi u b c m i có th có m t m ch in hoàn ch nh, v a t n th i gian, công s c mà hi u qu 1 i th p. Còn nh ng m ch in ph c t p thì hi u qu t clir t th p. V i nh ng òi h i c a công ngh, c nhu c u c a th tr ng, máy CNC v m ch in là b c ti n m i quy t nh ng v n ó.

V i máy CNC v m ch in không ch gi i quy t c nh ng khó kh n ó, mà nó còn là 1 a ch n t i u nh t trong ngành c i n t chúng ta và các ngành khác. bi t là CNC v m ch in luôn t c chính xác cao. Nên c m i ng i bi t nh m t c máy gi i quy t khó kh n trong vi c t o ra nh ng m ch in c v s l c t m quan tr ng ó, nên chúng em ã ra s c tìm hi u và c lnchtl ng. Thy g ng "Thi t k ch t o mô hình máy CNC v m ch in" c nhóm th c hi n ng m t ph n nào ó c a công ngh hi n nay.

u i m c a máy CNC v m ch in:

- V c nh ng m ch in m t cách chính xác.
- Quy ho ch th i gian s n xu t t t h n.
- Tính linh ho t cao h n.
- Ti t ki m chi phí, gi m th i gian gia công m ch in.
- Nâng cao n ng su t.
- So v i các máy công c i u khi n b ng tay, s n ph m t máy CNC không ph thu c vào tay ngh c a ng i i u khi n mà ph thu c vào n i dung ch ng trình a vào máy. Ng i i u khi n ch ch y u là theo dõi ki m tra các ch c n ng ho t ng c a máy
 - Ít ph i d ng máy vì k thu t, do ó chi phí do d ng máy nh
 - Tiêu hao do ki m tra ít, giá thành o ki m gi m.
 - Th i gian hi u ch nh máy nh.

Nh c i m:

- Không th v c nh ng m ch in quá ph c t p
- Giá thành, chi phí b o d ng s a ch a cao; yêu c u trình hi u bi t sâu v n hành và b o qu n máy.

1.3.5 Phân lo i mô hình máy CNC

Các lo i máy CNC c phân lo i theo hai tiêu chí:

Phân lo i theo m c ích:

Máy ti n CNC.

Máy phay CNC.

Máy kh c CNC.

Phân lo i theo s tr c:

Có các lo i máy ti n/phay 3 tr c, 4 tr c, 6 tr c, 8 tr c,...

1.3.6 Các ctr ng c a máy CNC v m ch in

Tính n ng t ng cao: Máy CNC v m ch in có n ng su t cao và gi m c t i a th i gian, do m c t ng c nâng cao v t b c. Tu t ng m c t ng, máy CNC v m ch in có th th c hi n cùng m t lúc nhi u chuy n ng khác nhau, hi u ch nh sai s dao c , t ng ki m tra kích th c chi ti t và qua ó t ng hi u ch nh sai l ch v trí t ng i gi a bút v và board ng, ...

Tính n ng linh ho t cao: Ch ng trình có th thay i d dàng và nhanh chóng, thích ng v i các lo i m ch in khác nhau. Do ó rút ng n c th i gian ph và th i gian chu n b s n xu t, t o i u ki n thu n l i cho vi c t ng hóa s n xu t hàng lo t nh . B t c lúc nào c ng có th s n xu t nhanh chóng nh ng chi ti t ã có ch ng trình. Vì th , không c n ph i s n xu t chi ti t d tr , mà ch gi l y ch ng trình c a chi ti t ó. Máy CNC v m ch in có th t o nh ng chi ti t nh , v a, ph n ng m t cách linh ho t khi nhi m v công ngh thay i và i u quan tr ng nh t là vi c l p trình gia công có th th c hi n ngoài máy, trong các v n phòng có s h tr c a k thu t tin h c thông qua các thi t b vi tính, vi s lý ...

Tính n ng chính xác, m b o ch t l ng cao: Gi m c h h ng do sai sót c a con ng i. ng th i c ng gi m c c ng chú ý c a con ng i khi làm vi c. Có kh n ng v m ch in chính xác hàng lo t. chính xác l p l i, c tr ng cho m c n nh trong su t quá trình v là i m u vi t tuy t i c a máy CNC v m ch in. Máy CNC v m ch in v i h th ng i u khi n khép kín có kh n ng v c nh ng m ch in m t cách chính xác. Nh ng c i m này thu n ti n cho vi c t o ra nh ng m ch in v a chính xác l i m b o tính th m m ,bên c nh ó gi m kh n ng t n th t m c th p nh t.

1.3.7 ng d ng

- cs d ng trong các l nh v c c a nghành c i n t , i n t , t ng hóa,...
- To ra nh ng m ch in p, nhanh chóng, ti n l i.

1.3.8 H ng gi i quy t

- Tham kh o các tài li u trên m ng và các mô hình máy kh c CNC v mô hình máy
- CNC v m ch in.
- S d ng ph n m m Proteus, Aspire, GRBL, Universal Gcode Sender
- Ph ng pháp th c nghi m: L p ráp và thí nghi m các m ch i u khi n ng c b c, ng c Servo, b i u khi n chính, c ng truy n thông giao ti p, gia công toàn b các chi ti t và l p ráp hoàn ch nh mô hình máy CNC v m ch in.
- S d ng b i u khi n i u khi n máy d ch chuy n theo ph ng X Y và Z.
- L p trình ch y th.

1.3.9 Nh ng yêu c u chung c a mô hình máy CNC

- Kích th c và tr ng l ng c a máy không c quá l n.
- Ch n b truy n ng giúp cho máy có th ho t ng linh ho t