

Prise en charge DATEC

Constitution, transmission et traçabilité d'une demande de pièce HP sous garantie.

O OBJECTIF

Constituer une demande DATEC complète pour une pièce HP sous garantie.


P PRÉREQUIS

BI ouvert dans CopyPark ; numéro de série et numéro produit ; accès au site de garantie HP ; accès à HP PartSurfer ; modèle Word DATEC ; accès à Outlook ; photo de la panne lorsqu'elle est visuelle.

R RÉSULTAT

La demande DATEC est transmise avec les justificatifs nécessaires, la pièce est saisie dans CopyPark et le BI peut être clôturé.

1 Relever les informations du BI



ACTION

Dans CopyPark, ouvrir le BI concerné. Relever le numéro du BI, le client, le modèle, le numéro de série, le numéro produit et la description de la panne. Si la panne est visuelle, prendre une photo exploitable et la conserver pour le dossier DATEC.

Exemple illustré : les valeurs visibles correspondent uniquement au BI n° 206596.

RÉSULTAT ATTENDU Les informations techniques et les justificatifs nécessaires sont réunis.

2 Rechercher la garantie HP

Produit unique

ou

Plusieurs produits

Pays/région d'achat

France

Numéro de série

5cg33642p1

En remplissant et en soumettant ce formulaire, vous consentez à l'utilisation de vos données conformément à la déclaration de confidentialité HP. En savoir plus sur la politique de confidentialité HP

Soumettre

Connectez-vous pour ajouter des produits à votre tableau de bord ?

Se connecter

ACTION

Ouvrir la page « Contrôle de la garantie officielle HP ». Sélectionner le pays ou la région d'achat, saisir le numéro de série de la machine, puis sélectionner « Soumettre ».

RÉSULTAT ATTENDU La page contenant les détails de couverture s'affiche.

Prise en charge DATEC

Contrôle de la couverture HP et identification de la pièce.

3

Contrôler la couverture et le produit

ACTION

Vérifier le statut de la couverture, le modèle de la machine, le numéro de série et le numéro produit. Comparer ces informations avec celles du BI et de la machine.

Exemple illustré : le statut de couverture affiché est « Actif ».

RÉSULTAT ATTENDU La machine est identifiée et sa couverture HP est confirmée.

4

Identifier la pièce dans HP PartSurfer

Produit	Référence	Désignation	Désignation	Statut	Statut	Statut
81A21EA	N15920-001	SPS-PAD THERMIQUE	SPS-PAD THERMIQUE	N/A	N	Conforme/Exempté
81A21EA	N19298-001	KIT DE SUPPORT SPS-LCD 14/W14	KIT DE SUPPORT SPS-LCD 14/W14	N/A	N	Non assigné
81A21EA	N22326-001	PANNEAU SPS-RAW 14WUXGA AGUWVA 250 NITS	PANNEAU SPS-RAW 14WUXGA AGUWVA 2	N/A	N	Non assigné
81A21FA	N38627-001	SKO-SODIMM 16GB DDR5 5600 NECC 1,1v	SODIMM 16GB DDR5 5600 1,1v	N/A	N	Conforme/Exempté
81A21EA	N45153-601	SPS-MB UMA i5-1345U VICTOIRE	SPS-MB UMA i5-1345U VICTOIRE	N/A	N	Non assigné
81A21EA	N45442-031	SPS-OVERCOVER AVEC KB BL SR UK	COUVERTURE SUPÉRIEURE AVEC CLAVIER BL SR ROYALME-UNI	N/A	N	Non assigné
81A21EA	N45442-051	SPS-OVERCOVER AVEC KB BL SR FR	COUVERTURE SUPÉRIEURE AVEC CLAVIER BL SR FR	N/A	N	Non assigné
81A21EA	N45442-211	SPS - TOIT AVEC KB BL SR HUNG	COUVERTURE SUPÉRIEURE AVEC CLAVIER BL SR SUSPENDUE	N/A	N	Non assigné
81A21EA	N45442-831	SPS-TOIT AVEC KB BL SR EURO	SPS-TOIT AVEC KB BL SR EURO	N/A	N	Non assigné
81A21EA	N48855-001	SPS-WEBCAM IR	SPS-WEBCAM IR	N/A	N	Non assigné
81A21EA	N50659-001	SPS-CHARNIÈRES 14	CHARNIÈRES 14	N/A	N	Non assigné
81A21EA	N55374-001	KIT CÂBLE SPS LCD	KIT CÂBLE SPS LCD	N/A	N	Non assigné

ACTION

Dans HP PartSurfer, rechercher le numéro produit de la machine. Identifier la pièce correspondant à la panne, puis relever sa référence et sa désignation exactes.

Exemple illustré : numéro produit 81A21EA | référence N45442-051 | désignation SPS-OVERCOVER AVEC KB BL SR FR. Ces valeurs ne s'appliquent qu'au dossier montré.

RÉSULTAT ATTENDU La référence de remplacement nécessaire à la demande DATEC est identifiée.

Prise en charge DATEC

Constitution et transmission du dossier DATEC.

5

Compléter le document Word DATEC

HP Warranty

File:	206596
Date:	10/06/2026
Model:	HP EB840G10 i5-1345U 14 16GB/512 PC (81A21EA)
SN:	5CG33642P1
PN:	81A21EA

Replacement Part:	N45442-051
Designation:	SPS-OVERCOVER AVEC KB BL SR FR

Symptoms:

The right ALT GR & Ctrl keys do not work

Internal cleaning ✓ → No change

Check of installed programs ✓ → No change

Test with 'AquaKeyTest' ✓ → The right ALT GR & Ctrl keys not recognized

Keyboard defective and must be replaced / SPS-OVERCOVER WITH KB BL SR FR

ACTION

Ouvrir le modèle Word DATEC et renseigner : File (numéro du BI), Date, Model, SN, PN, Replacement Part, Designation et Symptoms. Rédiger en anglais les symptômes, les contrôles réalisés et le diagnostic technique.

RÉSULTAT ATTENDU Le document DATEC contient toutes les informations techniques nécessaires.

6

Envoyer la demande à Import spare

BIZ06596 - GBNC - Clavier sous garantie HP  Résumer cet e-mail

Masquer l'historique des courriers

De : Jules PRAT <j.prat@optimum.nc>
Envoyé : mercredi 10 juin 2026 10:43
À : Import spare - Pièces détachées <import.spare@sharp-center.nc>
Objet : BIZ06596 - GBNC - Clavier sous garantie HP

Hola la team

Ci-joint, vous trouverez ma demande de prise en charge sous garantie d'un clavier pour la GBNC

Bien à vous

 **Jules PRAT**
Technicien atelier
T +687 25 00 25 (choix 2)
E j.prat@optimum.nc | www.optimum.nc
Service, Infogérance Informatique
4 route de l'Anse-Vata | Nouméa | 98800, Nouvelle-Calédonie 

Besoin de contacter notre service technique ?
- helpdesk@optimum.nc | 25 00 25 (choix 2) | 07h00 à 17h00 (16h00 le vendredi), hors férié

ACTION

Créer un e-mail à import.spare@sharp-center.nc. L'objet doit identifier le numéro du BI, le client et la pièce ou la nature de la demande. Joindre le document DATEC, les photos de la panne lorsqu'elles sont nécessaires et uniquement les autres fichiers techniques utiles.

RÉSULTAT ATTENDU La demande DATEC est transmise avec les pièces jointes nécessaires.

Prise en charge DATEC

Saisie de la pièce et sortie du stock du technicien dans CopyPark.

7

Ouvrir la saisie des pièces

The screenshot shows the CopyPark software interface. At the top, there's a header with customer details (2502 - GENC, 12 RUE E. HARBULOT PK8, BP 98, 98845 NOUMEA) and technician information (N° série : 5CG33642P1, HP ELITEBOOK 840 G10 I5 16GB512). Below this, there's a section for 'Saisie Pièce / M.O. / Dépl. / Relevé'. A central table is visible with columns for 'Ref.', 'Désignation', 'Qté', 'PU', 'PU TTC', 'Dépôt', 'Contrat', 'Code Aff.', 'CMUP', 'N° SERIE', 'Tech lot', 'Lot', and 'Hors lot'. At the bottom, there's a section for 'Enregistrement main d'œuvre et Déplacement' with fields for 'date', 'Dep Sté', 'Compteur', 'Arrivée', 'Dép.', 'Arrivée', 'Compteur', 'Technicien', 'CONTRAT DEP', 'CONTRAT MO', 'CODE DEP', 'CODE MO', 'CODE AFF', and 'Dep_Pu'.

ACTION

Revenir dans le BI CopyPark. Ouvrir l'onglet « Saisie Pièce / M.O. / Dépl. / Relevé », puis sélectionner le bouton « + » de la zone consacrée aux pièces.

RÉSULTAT ATTENDU La fenêtre d'ajout d'une ligne de pièce s'ouvre.

8

Saisir la pièce et sortir le stock

The screenshot shows the 'Ajout ligne BI n° 206596' window. It has a header with 'N° de ligne pour l'ordre d'apparition dans la liste' set to 1. Below this, there's a 'Recherche' section with radio buttons for 'Par Ref. Article' (selected), 'Par Ref. Fournisseur', and 'Par Code Barre'. Fields for 'Réf.' and 'Dépôt' (DUCOS) are present. The 'Quantité' is set to 1,00 and 'R.U.' is 0,00. There are checkboxes for 'Forcer le prix' and 'Report sur contrat'. A 'Contrat' dropdown is set to 'FACTURABLE'. Below this, there's a 'Stock par dépôt' section with a 'Stock Encre' button and a 'Rafraîchir le stock' button. A table with columns 'N°', 'Dépôt', 'Qté', 'Stock min.', and 'Emplacement' is shown. At the bottom, there are 'Valider (F2)' and 'Annuler' buttons.

ACTION

Dans « Ajout ligne BI », rechercher la référence relevée dans PartSurfer, contrôler l'article, renseigner la quantité, sélectionner la ligne correspondant au stock du technicien, puis contrôler le dépôt et le contrat. Sélectionner « Valider (F2) ».

La capture montre une fenêtre non renseignée : aucune référence ni ligne de stock ne doit être recopiée depuis l'illustration.

RÉSULTAT ATTENDU La pièce est ajoutée au BI et sortie du stock du technicien.

Prise en charge DATEC

Clôture du BI après vérification complète de la traçabilité.

9

Clôturer le BI

immédiate sans transfert gestion ☐ Clôturer le BI ☐ TNT

Couv. ☐ M.O. ☐ Dépl. ☐ Pièces ☐ Cons. ☐ Fourn. ☐ Rés.

Valider ✓ Annuler ✗

ACTION

Vérifier que la demande DATEC a été envoyée, que les justificatifs ont été joints, que la pièce a été saisie et que la sortie du stock du technicien est correcte. Sélectionner « Clôturer le BI », puis valider le BI.

RÉSULTAT ATTENDU Le BI est clôturé après la traçabilité complète de la demande DATEC et de la pièce.

OK

VALIDATION FINALE

Garantie HP contrôlée | Modèle, série et produit vérifiés | Référence PartSurfer relevée
Diagnostic rédigé en anglais | Document DATEC complété | Photos éventuelles jointes
Demande envoyée au service Import spare | Pièce sortie du stock du technicien | BI clôturé