7.2 Объяснения символов обслуживания

(Рис. OI и OI.I Символы обслуживания на станке)

Рыс. 02 и 03 Символы кулачков управления дла перемещения стола)

Символь обслуживания показывают достижимые функций станка при нажатием соответствующего элемента обслуживания.

Символы на кулачках управления показывают движение стола, отпускано при установлении кулачка управления на плиту упора.

Для руководств по обслуживанию на немецком языке объяснения для символов обслуживания и символов для кулачков управления заданы на рисунках.

Для руководств по обслуживанию на иностранных языках заданы в отдельных полях объяснения рисунков OI, OI.I, C2 и O3 номеры в кругах. С помощью этих номеров можно прочитать объяснение символов обслуживания в следующей постиновке.

В рис. ОТ и ОТ. І означают

- I Символ
- 2 Объяснение
- З Рлавный включатель
- 4 Включено
- 5 Выключено
- 6 Перемещение стола в продольном направлении стола налево
- 7 Перемещение стола поперечно к длине стола от стойки
- 8 Перемещение стола вертикально внизу
- 9 Перемещение стола в ускоренном ходе в продольное направление стола направо
- 10 Перемещение стола в ускоренном ходе поперечно к длине стола к стойку
- II Перемещение стола в ускоренном ходе вертикально вверху
- 12 Перемещение стола в подаче
- 13 Перемещение стола в медленном ходе
- I4 Наладка
- **15** Режим
- 16 Зажимать инструмента
- 17 Отпускать инструмента

	18	Фрезер левозаходный
	19	Фрезер правозаходный
2	20	Маятниковое фрезерование сменой направления фреза
2	ZI	При ускоренном ходе покое фреза
2	22	При ускоренном ходе ход фреза
2	23	Рамочное фрезерование Х У
-	24	Рамочное фрезерование Х Z
2	25	Ход в одинаковом направлении
2	26	Отпускание
2	27	Ход в одинаковом направлении и отпускание
2	85	Олаждающая жидкость
2	29	Перемещение стола в ускоренном ходе в продрльное направ- ление стола направо или поперечно к длине стола к стойке или вертикально вверху
:	30	Перемещение стола в подаче в продольное направление направо или поперечно к длине стола к стойке или вертикально вверху
;	31	Перемещение стола в подача или в ускоренном ходе в продоль- ное направление стола налево или поперечно к длине стола от стойки или вертикально внизу
(32	Включать только в состоянии покая
	33	Число оборотов на минуту инструмента
	34	Толчковый переключатель для фрезерного режима
(35	Скорость резания инструмента в м/мин
	36	Скорость ревания инструмента в feet /мин
1	37	Диамтр инструмента в мм
:	38	Диаметр в инструмента в іпсь
	39	Перемещение стола вручную в продольное направление стола перемещение на I штрих шкального кольца даёт у стола путь перемещения от 0,5 мм
	40	Перемещение стола вручную в продольное направление стола, перемещение на I штрих шкального кольца даёт у стола путь перемещения от 0,001 inch.
4	41	Перемещение стола вручную поперечно к длине стола, перемещение на I штрих шкального кольца даёт у стола путь перемещения от 0,05 мм

42 Перемещение стола вручную поперечно к длина стола, перемещение на I штрих шкального кольца даёт у стола путь перемещения от 0,001 inch.

- Перемещение стола вручную вертикально, перемещение на I штрих шкального кольца даёт у стола путь перемещения от 0.05 мм
- Перемещение стола вручную вертикально, перемещение на І штрих шкального кольца даёт у стола путь перемещения от 0,001 кось
- 45 Включатель и Выключатель для привода стола в продольное направление
- 46 Скорость подачи стола в мм/мин
- 47 Скорость подачи стола в inch/мин
- 48 Управление
- 49 Свет
- 50 Фрезер
- 51 Муфта
- 52 Трансформатор
- 53 Натяжное устройство инструмента: зажимать отпускать

(1) Sinnbild	Erklärun g	Sinnbild	Erklärung 2
4	Haupt schalter		Spannen des Werkzeuges
1	Ein 4		Lösen des Werkzeuges
0	Aus 5	*	Fräser Linkslauf
+X	Tischbe wegung in Tischlängs- richtung nach links	×	Fräser Rechtslauf
+ y	Tischbewegung quer zur Tischlänge weg vom Ständer	<i>n</i> →	Pendelfräsen mit Wechsel der Fräserdrehrichtung
+ Z	Tischbewegung senkrecht nach unten	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	bei Eilgang Fräserstillstand
$\bigvee_{-\chi}$	Tischbewegung im Eilgang (g in Tischlängsrichtung nach rechts	W X	bei Eilgang Fräserlauf
_^\ 	Tischbewegung im Eilgang 10 quer zur Tischlänge zum Ständer hin	XY []	Rahmenfräsen XV
	Tischbewegung im Eilgang senkrecht nach oben	xz 🚺	Rahmenfräsen XZ
- <u>-</u> 2	Tischbewegung im Vorschub	\(6leichlauf
www	Tischbewegung im Schleichgang		Absenkung 26
	Einrichten	***	Gleichlauf und Absenkung
Ф	Betrieb 15	H	Kühlmittel 28
	AL	b.01	- 54

7	(2)	7	(
Sinnbild	Erklärung	Sinnbild	Erklärung
^\\ -x y z	Tischbewegung im Eilgang 29 in Tischlängsrichtung nach rechts oder quer zur Tischlänge zum Ständer hin oder senkrecht nach oben	₩ YO,001inch	Tischverstellung von Hand quer zur Tischlänge Verstellung um 1 Teilstrich des Skalenringes ergibt am Tisch Verstellweg von 0.001 inch
₩₩ - <i>XYZ</i>	Tischbewegung im Vorschub 30 in Tischlängsrichtung nach rechts oder quer zur Tischlänge zum Ständer hin oder senkrecht nach oben	■ ↓Z0,05mm	Tischverstellung von Hand senkrecht, Verstellung um 1Teil- strich des Skalenringes ergibt am Tisch Verstellweg von 0,05 mm
+XYZ	Tischbewegung im Vorschub (31) oder imEilgang in Tischlängsrich tung nach links oder quer zur Tischlänge weg vom Ständer oder senkrecht nach unten	■↓Z0,001inch	Tischverstellung von Hand senkrecht, Verstellung um 1Teilstrich des Skalenrings ergibt am Tisch Verstellweg von 0,001 inch
ğ	nur im Stillstand schalten	801	Ein- und Ausschalter für Tischantrieb in Tischlängsrichtun
₩ min	Umdrehungen pro Minute des Werkzeuges	WW mmlmin	Vorschubgeschwindigkeit des Tisches in mm/min
# 0	34) Tipptaster für Fräserantrieb	∜ inch/min	Vorschubgeschwindigkeit des Tisches in Inchl min
m min	Schnittgeschwindigkeit des Werkzeuges in m/min	Ф	Steuerung
feet min	Schnittgeschwindigkeit des Werkzeuges in feet Imin	Δ.	Licht
₩Ømm	Durchmesser des Werk- zeuges in mm		Fräser
Øinch	Durchmesser des Werk- 38 Zeuges in inch		(5 Kupplung
■ ←X0,05mm	Tischverstellung von Hand in Tischlängsrichtung, Verstellung um 1 Teilstrich des Skalenringes ergibt am Tisch Verstellweg von 0,05mm		Transformator
⊟ ← X0,D01indt	Tischverstellung von Hand in Tischlängsrichtung, Verstellung um 1 Teilstrich des Skalenringes ergibt am Tisch Verstellweg von 0.001 inch	₩ •11->	Werkzeugspanner: spannen -läsen
⊟√ YQ,05mm	Tischverstellung von Hand quer (41) zur Tischlänge, Verstellung		
	A I	I ned	- 55

В рис. 02 означает:

- I Символ
- 2 Объяснение
- З Движение стола
- 4 Перемещение стола в продольное направление стола
- 5 поперечно к длине стола
- 6 Вертикально
- 7 Подача вправо
- 8 направо
- 9 к стойке
- IO внизу
- II Подача влево
- I2 налево
- 13 от стойке
- **14** вверху
- 15 ускоренный ход вправо
- 16 ускоренных ход влево
- 17 стоп право
- 18 стоп направо

21

19 Стоп к стойке 20 Стоп внизу 21 Стоп лево 22 Стоп налево 23 Стоп от стойки 24 Стоп вверху 25 Ускоренный обратный ход вправа 26 Стоп налево, ускоренный ход направо Стоп от стойки, ускоренный ход к стойке 27 Стоп вверху, ускоренный ход внизу 28 Ускоренный обратный ход лево 29 Стоп направо, ускоренный ход налево 30 31 Стоп к стойке, ускоренный ход от стойке 32 Стоп внизу, ускоренных ход вверху 33 Замедленный ход право Замедленный ход лєво 34

В рис. ОЗ означают:

Символ

Объчснение

Перемещение стола

II

2

3 Перемещение стола в продольное направление стола 4 поперечно к длине стола 5 6 вертикально рамочное фрезерования Х У 7 8 рамочное фрезерование Х Z 9 рамка І вправо стоп направо, подача к стойке IO II стоп направо, подача внизу 12 стоп к стойке, подача направо I3 стоп внизу, подача направо 14 рамка I лєво стоп налево, подача от стойки 15 16 стоп налево, подача вверху стоп от стойки, подача налево 17 стоп вверху, подача налево 18 19 рамка II вправо стоп направо, ускоренный ход к стойке 20

стоп направо, ускоренный ход внизу

22	Стоп к стойке, ускоренный ход направо
23	стоп внизу, ускоренный ход направо
24	рамка II лево
25	стоп лево, ускоренный ход от стойки
26	стоп налево, ускоренный ход вверху
27	стоп от стойки, ускоренный ход налево
28	стоп вверху, ускоренный ход налево
29	рамка III направо
30	стоп направо, подача от стойки
31	стоп направо, подача вверху
32	стоп к стойке, подача налево
33	стоп внизу, подача налево
34	рамка III лево
35	стоп налево, подача к стойке
36	стоп налево, подача внизу
37	стоп от стойки, подача направо
38	стоп вверху, подача направо
39	рамка ІУ вправо
40	стоп направо, ускоренный ход от стойки
41	стоп направо, увкоренный ход вверху
42	стоп к стойке, ускоренный ход налево
43	стоп внизу, ускоренный ход налево
44	рамка ІУ лево
45	стоп налево, ускоренный ход к стойке
46	стоп налево, ускоренный ход внизу
47	стоп от стойки, ускоренный хид направо
48	стоп вверху, ускоренный ход направо

	. 1	2	Tischbewegung			
:	Sinnbild	Erklärung	im Tisch- (4)	quer zur 5	semkrecht	6
	₩	Vorschub rechts	8 mach rechts	Zum Ständer	mach untem	10)
	→ ₩₩	Vorschub links	nach links	vom Ständer	mach obem	74)
	\ \ ▶	Eilgang rechts	mach rechts	zum Ständer	mach unter	10)
	◆ ◇◇	gilgang links	nach links	vom Ständer	mach obsn	14)
AMK 18-315/400 - 1/2 u 1/2	■0	Halt rechts	Halt mach rechts	Halt zum Ständer	Halt	20)
	0⊭-	Halt limks	Halt mach links	Halt vom Ständer	Halt	24)
		Eilruoklauf rechts	Halt 26 and links Eilgang and rechts	Halt 27 vom Ständer Rilgang zum Ständer	Halt mach obem milgang mach unter	28
		Eilrücklauf 29	Halt ach rechts Eilgang ach links	Halt zum Ständer Eilgang vom Ständer	Halt mach unter Eilgang mach oben	(32)
	₩₩	Sohleichgang rechts	8 Rach rechts	zum Ständer	nach unter	10
4MK 78-575/	→ //////////	Schleichgang links	nach links	vom Ständer	mach obea	74

-56 -

9	2 Erklärung	Tischbewegung				
Simmbild		in Tischlängsricht. 4		quer 5	senk-	
	×	Rahmen- fräsen XY	Rahmen- 8 fräsen XZ	Tischlänge	recht	
1 -	Rahmen I rechts	Halt 10 nach rechts Vorschub zum Ständer	Halt mach rechts Vorschub mach unten	Halt 12 zum Ständer Vorschub mach rechts	Halt 13 mach unter Vorschub mach rechts	
I —	Rahmen I links	Halt 15 nach links Vorschub vom Ständer	Halt 16 mach links Vorschub mach oben	Halt 17 vom Stäader Vorschub aach links	Halt 18 mach obem Vorschub mach links	
II	Rahmen II rechts	Halt and rechts Eilgang zum Ständer	Halt 21 mach rechts Eilgang mach unten	Halt zum Ständer Eilgang nach rechts	E11gang	
A-II	Rahmen II	Halt nach links Eilgang vom Ständer	Halt mach links Eilgang mach oben	Halt vom Ständer Eilgang nach links	Halt mach oben Eilgang mach links	
	Rahmen III rechts	Halt anch rechts Verschub vom Ständer	Halt anch rechts Vorschub anch oben	Halt mm Ständer Vorschub mach links	Halt mach unten Vorschub mach links	
A-11	Rahmen III links	Halt ach links Vorschub zum Ständer	Halt mach links Vorschub mach unten	Halt vom Ständer Vorschub nach rechts	mach obem	
W	Rahmen IV	Halt 40 aach rechts	Halt 41 mach rechts Eilgang	Helt 42 zum Ständer Eilgang	Halt nach sates Eilgang	
N-M	Rahmen IV	Halt 45 mach links Eilgang zum Ständer	Halt 46 mach links Eilgang mach unten	Halt 47 vom Ständer Eilgang nach rechts	Halt 48 mach oben milgang mach recht	

Abb.03