# Procédure d'arrêt — GE-A-01

***Tableau 1.1*** *— Informations générales*

| Élément | Valeur |
|---|---|
| Équipement(s) | GE-A-01 |
| Version | v1.0 (2025-02) |

## Objectif

Arrêter le GE-A-01 en sécurité après fonctionnement en charge.

## Précautions

- Ne jamais arrêter brutalement un groupe en charge, sauf urgence.
- Attention aux surfaces chaudes.


Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

# Déroulement

1. Délester progressivement la charge par paliers de 25 %.
2. Ouvrir le disjoncteur de sortie.
3. Laisser tourner à vide pendant 5 minutes pour refroidir le moteur.
4. Appuyer sur STOP et attendre l'arrêt complet.
5. Placer le sélecteur sur ARRÊT et noter les heures de fonctionnement.
6. Contrôler visuellement l'absence de fuite.

## Contrôles finaux

- Moteur à l'arrêt, aucun voyant actif.

**Références :** manuel_ge_a p.6 ; proc_demarrage_ge_a.


Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle