Historique des interventions — UPS-A-01

Registre des interventions de Onduleur en ligne UPS-A (20 kVA). Les codes d'alarme renvoient au document de codes d'alarme de l'équipement.

Tableau 1.1 *— Interventions*

Réf.	Date	Code	Constat	Action menée	Source	Statut
INT-UA-0001	2026-01-30	UA-301	Passage sur batterie lors d'une coupure réseau de 4 min	Aucune action (fonctionnement normal)	manuel_ups_a p.6	clos
INT-UA-0002	2026-04-14	UA-305	Défaut de ventilateur n°2	Remplacement du ventilateur n°2, nettoyage des filtres	proc_nettoyage_ventilation_ups p.2	clos
INT-UA-0003	2026-06-25	UA-304	Température du dissipateur à 72 °C	Filtres encrassés remplacés	proc_nettoyage_ventilation_ups p.2	clos
INT-UA-0004	2026-09-10	UA-306	Bypass actif après transfert manuel pour maintenance	Retour en mode normal après intervention	proc_bypass_ups_a p.2	ticket TK-UA-0003 ouvert

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Tickets ouverts et observations

Tableau 2.1 *— Tickets ouverts*

Ticket	Équipement	Statut	Origine
TK-UA-0003	UPS-A-01	ouvert	INT-UA-0004

Équipement UPS-A-01 : 4 interventions consignées entre 2026-01-30 et 2026-09-10. Les données sont fictives.

Observation : consulter ces informations via le service de maintenance (MCP) ; les tickets ci-dessus sont des données de démonstration.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle