Historique des interventions — UPS-B-02

Registre des interventions de Onduleur en ligne UPS-B (10 kVA). Les codes d'alarme renvoient au document de codes d'alarme de l'équipement.

Tableau 1.1 *— Interventions*

Réf.	Date	Code	Constat	Action menée	Source	Statut
INT-UB-0001	2026-02-18	UB-401	Coupure réseau de 2 min	Aucune action (fonctionnement normal)	manuel_ups_b p.6	clos
INT-UB-0002	2026-05-05	UB-404	Température du dissipateur à 66 °C	Nettoyage des grilles de ventilation	proc_nettoyage_ventilation_ups p.2	clos
INT-UB-0003	2026-08-12	UB-405	Test automatique de batterie en échec	Remplacement programmé des 20 blocs	proc_remplacement_batterie_ups_b p.2	ticket TK-UB-0005 ouvert
INT-UB-0004	2026-10-02	UB-402	Batterie faible lors d'une coupure de 6 min	Contrôle des batteries, remplacement confirmé	proc_remplacement_batterie_ups_b p.2	ticket TK-UB-0005 ouvert

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Tickets ouverts et observations

Tableau 2.1 *— Tickets ouverts*

Ticket	Équipement	Statut	Origine
TK-UB-0005	UPS-B-02	ouvert	INT-UB-0003
TK-UB-0005	UPS-B-02	ouvert	INT-UB-0004

Équipement UPS-B-02 : 4 interventions consignées entre 2026-02-18 et 2026-10-02. Les données sont fictives.

Observation : consulter ces informations via le service de maintenance (MCP) ; les tickets ci-dessus sont des données de démonstration.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle