NOTE DE SERVICE NS-2026-03 — Politique de remplacement des batteries

Tableau 1.1 *— En-tête*

Champ	Valeur
Date	2026-02-10
Destinataires	Responsables maintenance
Équipements	UPS-A-01 ; UPS-B-02

Les batteries des onduleurs sont remplacées au plus tard après 4 ans de service, ou dès qu'un test de décharge échoue.

Le budget de remplacement est validé par les responsables. Les techniciens signalent l'alarme UB-405 ou un test en échec par un ticket.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle

Planification

Tableau 2.1 *— Calendrier prévisionnel*

Équipement	Mise en service	Remplacement prévu
UPS-A-01	2023	2027
UPS-B-02	2024	2026 (anticipé, alarme UB-405)

Cette note est réservée aux responsables.

Document synthétique fictif — projet pédagogique MaintiDoc (EMSI 2026) — aucune valeur technique réelle