


|                |         |                 |            |          |       |
|----------------|---------|-----------------|------------|----------|-------|
| 流程编号：MSE001    | 建立人：王红烨 | 建立日期：2026.09.12 | 职能部门：生产-注塑 | 相关部门确认签字 |       |
| 流程名称：注塑-开批派工流程 | 修订人：王红烨 | 修订日期：2026.09.12 | 流程负责人：     | 审核人：     | 审核日期： |


流程定义：MES 接收 APS 开批信息拆批；依据 APS 派工底稿派工。若物料不齐套，MES 不可以执行派工，指定账号可以解锁强制派工。派工后叫模，将 APS 排产模具信息通知 WMS 出库；接口：叫料叫模接口，用「任务类型—OrderType」字段做区分，是叫料还是叫模。



标准图例



流程定义：1. 上工校验：① 校验人员排班信息，非排班时间不允许上工；② 校验人员技能信息，非指定规定技能不允许上工（钉钉设定人员技能等级，PLM 工序上设定技能等级）。2. 开始生产前，设备点检。3. 开始生产前，设备上模。4. 注塑工艺下参，标准工艺下参至注塑机。



流程编号: MSE003

建立人: 王红烨

建立日期: 2026.09.12

职能部门: 生产-注塑

相关部门确认签字

流程名称: 注塑-生产报工流程

修订人: 王红烨


修订日期: 2026.09.12

流程负责人:

审核人:

审核日期:

流程定义: 1. 进站报工: ① 判断是否打印袋标 (按品号判断, 要打印的进站执行打印, 打印数量与是否打印数据来源 PLM); ② 进站后生成第一张检验单, 检验单数量为产品装载数 (装载数来源 PLM)。2. 注塑工艺参数上参: 采集注塑机工艺参数, 选择最优参数上传至 PLM。3. 出站自动报工: 报工数量 = 合模次数 × 健康穴数, 若报工数量达到产品装载数则执行自动报工; 产品装载数通过统一接口来源 PLM; 报工后将报工信息传给 WMS。



标准图例



流程编号：MSE004

建立人：王红烨

建立日期：2026.09.12

职能部门：生产-注塑

相关部门确认签字

流程名称：注塑-手动报工流程

修订人：王红烨


修订日期：2026.09.12

流程负责人：


审核人：

审核日期：

流程定义：一楼绕线区（三楼前置工序）：手动报工，报工时需要将检验单号（唯一码）容器编号发给 WMS。



## 标准图例



相关部门确认签字

审核日期:

介紹



流程定义：质检发起的检验不合格品通知单处理流程。



流程编号：MSE007

建立人：王红烨

建立日期：2026.09.12

职能部门：生产-注塑

相关部门确认签字

流程名称：注塑-在库返工流程

修订人：王红烨


修订日期：2026.09.12

流程负责人：

审核人：

审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要返工，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到返工区，需要在 ERP 开立返工工单。



标准图例



流程编号: MSE008

建立人: 王红烨

建立日期: 2026.09.12

职能部门: 生产-注塑

相关部门确认签字

流程名称: 注塑-报废流程

修订人: 王红烨


修订日期: 2026.09.12

流程负责人:

审核人:

审核日期:


流程定义: 检验单判定不合格, 需要报废, 质检结果给 WMS 后, WMS 将产品拉到报废仓。需要在 ERP 开工新工单。



标准图例



流程定义：1. MES 接收 APS 开批信息拆批；依据 APS 派工底稿派工。2. 若物料不齐套，MES 不可以执行派工，指定账号可以解锁强制派工。3. 派工后叫料，将 APS 排产工单及数量所需的用料信息通知 WMS 备料送料；接口：叫料叫模接口，用「任务类型—OrderType」字段做区分，是叫料还是叫模。



流程编号：MSE010

建立人：王红烨

建立日期：2026.09.12

职能部门：生产-成品组装

相关部门确认签字

流程名称：组装-各工序对应设备上料

修订人：王红烨


修订日期：2026.09.12

流程负责人：

审核人：


审核日期：

流程定义：1. 界面展示每个物料对应库存以及是否齐套（WMS 库存查询接口），上料数量不得大于线边仓齐套数量。2. 上料扫码调 WMS 库存查询接口，将托盘码给 WMS，返回物料批次信息与物料编号。3. 校验托盘中是否存在所需物料，若有将所需数量上料，若无则报错。4. 若一个托盘有多个物料批次，则将多个物料批次同时与生产批和作业站绑定（出站报消耗需将绑定的物料批次回传 WMS）。



标准图例








# 美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

|                |         |                 |              |          |       |
|----------------|---------|-----------------|--------------|----------|-------|
| 流程编号：MSE012    | 建立人：王红烨 | 建立日期：2026.09.12 | 职能部门：生产-成品组装 | 相关部门确认签字 |       |
| 流程名称：组装-生产报工流程 | 修订人：王红烨 | 修订日期：2026.09.12 | 流程负责人：       | 审核人：     | 审核日期： |

流程定义：1. 进站报工：① 进站后生成所有外箱唯一码并自动打印；② 进站之后生成第一张检验单。2. 出站报工：① WMS 相机或 PDA 扫码后将唯一码返回 MES，MES 执行自动出站，出站后将报工信息和物料消耗信息抛转 WMS；② 出站数量达到检验单数量后生成第二张检验单，依次类推。



流程编号: MSE013

建立人: 王红烨

建立日期: 2026.09.12

职能部门: 生产-成品组装

相关部门确认签字

流程名称: 组装-工序自检及异常单处置流程

修订人: 王红烨


修订日期: 2026.09.12

流程负责人:

审核人:

审核日期:

流程定义: 1. 打开工序自检作业, 选择不良原因、输入数量, 发现一个不良报一个不良, 完成后统一提交。2. 生产异常单由检验人员进行处理。



标准图例



流程编号：MSE014

建立人：王红烨

建立日期：2026.09.12

职能部门：生产-成品组装

相关部门确认签字

流程名称：组装-手动报工流程

修订人：王红烨

修订日期：2026.09.12

流程负责人：

审核人：

审核日期：

流程定义：子作业平台：1. 选择生产批。2. 在作业站进行上工。3. 手动输入实际产量，执行报工。



标准图例



相关部门确认签字

审核日期:

|  |     |     |     |        |
|--|-----|-----|-----|--------|
|  | MES | QMS | WMS | 关键作业说明 |
|--|-----|-----|-----|--------|



结果回写 WMS  
 检验单判定后, MES 将检验单号及对应检验结果给到 WMS;  
 WMS 将检验单号  
 与容器进行绑定并更新检验结果。判定不合格的, WMS 将不  
 合格品送至  
 不良品仓。  
 ※ 在生产线上判退的可直接线上操作返工。

开始/结束   作业   表单   手动操作   判定   转接流程

E10   MES   WMS   QMS   PLM   APS   钉钉   AGV   线下

流程定义：质检发起的检验不合格品通知单处理流程。



流程编号：MSE017

建立人：王红烨

建立日期：2026.09.12

职能部门：生产-成品组装

相关部门确认签字

流程名称：组装-在库返工流程1

修订人：王红烨


修订日期：2026.09.12

流程负责人：

审核人：

审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要返工，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到返工区，需要在 ERP 开立返工工单。



标准图例



流程编号: MSE018

建立人: 王红烨

建立日期: 2026.09.12

职能部门: 生产-成品组装

相关部门确认签字

流程名称: 组装-报废流程1

修订人: 王红烨


修订日期: 2026.09.12

流程负责人:

审核人:


审核日期:

流程定义: 检验单判定不合格, 需要报废, 质检结果给 WMS 后, WMS 将产品拉到报废仓。需要在 ERP 开工新工单。



标准图例





流程编号：MSE020

建立人：王红烨

建立日期：2026.09.12

职能部门：生产-半成品组装

相关部门确认签字

流程名称：半成品组装-各工序对应设备上料

修订人：王红烨


修订日期：2026.09.12

流程负责人：

审核人：


审核日期：

流程定义：1. 界面展示每个物料对应库存以及是否齐套（WMS 库存查询接口），上料数量不得大于线边仓齐套数量。2. 上料扫码调 WMS 库存查询接口，将托盘码给 WMS，返回物料批次信息与物料编号。3. 校验托盘中是否存在所需物料，若有将所需数量上料，若无则报错。4. 若一个托盘有多个物料批次，则将多个物料批次同时与生产批和作业站绑定（出站报消耗需将绑定的物料批次回传 WMS）。



标准图例





流程编号：MSE022

建立人：王红烨

建立日期：2026.09.12

职能部门：生产-半成品组装

相关部门确认签字

流程名称：半成品组装-生产报工流程

修订人：王红烨


修订日期：2026.09.12

流程负责人：

审核人：

审核日期：

流程定义：1. 进站报工：进站之后生成第一张检验单。2. 出站报工：① 依装载数手动出站，有多道工序需要依次出站；② 出站数量达到检验单数量后生成第二张检验单，依次类推；③ 出站后将报工信息和物料消耗信息传给 WMS。（自动出站需集成电机组装数采，个案还没做）



标准图例



相关部门确认签字

审核日期:

|  |     |     |     |        |
|--|-----|-----|-----|--------|
|  | MES | QMS | WMS | 关键作业说明 |
|--|-----|-----|-----|--------|



开始/结束 作业 表单 手动操作 判定 转接流程

E10 MES WMS QMS PLM APS 钉钉 AGV 线下

相关部门确认签字

审核日期:

| 阶段   | 主要任务      | 预期成果      |
|------|-----------|-----------|
| 第一阶段 | 初步调研与需求分析 | 明确项目目标与范围 |
| 第二阶段 | 详细设计与开发   | 完成系统开发与测试 |
| 第三阶段 | 部署与运维     | 系统上线运行    |



流程编号：MSE025

建立人：王红烨

建立日期：2026.09.12

职能部门：生产-半成品组装

相关部门确认签字

流程名称：半成品-在库返工流程

修订人：王红烨


修订日期：2026.09.12

流程负责人：

审核人：

审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要返工，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到返工区，需要在 ERP 开立返工工单。



标准图例



流程编号: MSE026

建立人: 王红烨

建立日期: 2026.09.12

职能部门: 生产-半成品组装

相关部门确认签字

流程名称: 半成品-报废流程

修订人: 王红烨


修订日期: 2026.09.12

流程负责人:

审核人:

审核日期:

流程定义: 检验单判定不合格, 需要报废, 质检结果给 WMS 后, WMS 将产品拉到报废仓。需要在 ERP 开工新工单。



标准图例

