



美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司 · 成品组装 SOP 流程清单


流程编号	流程名称
MSE054	组装-开批派工流程
MSE055	组装-上料流程
MSE056	组装-产前准备流程
MSE057	组装-生产报工流程
MSE059	组装-手动报工流程
MSE062	组装-在库返工流程1
MSE063	组装-报废流程1

共 7 个流程



Mayshel美诗儿		美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司				
流程编号：MSE055		建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-上料流程		修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：
流程定义：1. 界面展示每个物料对应库存以及是否齐套（WMS 库存查询接口），上料数量不得大于线边仓齐套数量。2. 上料扫码调 WMS 库存查询接口，将托盘码给 WMS，返回物料批次信息与物料编号。3. 校验托盘中是否存在所需物料，若有将所需数量上料，若无则报错。4. 若一个托盘有多个物料批次，则将多个物料批次同时与生产批和作业站绑定（出站报消耗需将绑定的物料批次回传 WMS）。						
MES		WMS		关键作业说明		
开始 MES上料 界面展示物料库存及是否齐套 系统自动 MES扫码 上料扫码 托盘码给 WMS 作业员 判定 托盘中是否存在所需物料? MES上料 按所需数量上料 (不得大于线边仓齐套数量) 作业员 MES异常 报错: 托盘无所需物料 系统自动 MES绑定 多个物料批次与生产批 + 作业站绑定 系统自动 MES报工 出站报消耗 回传绑定批次给 WMS 系统自动 结束		WMS查询 WMS 库存查询接口 返回物料批次、编号 系统自动		① 库存与齐套展示 界面展示每个物料对应的库存以及是否齐套（调 WMS 库存查询接口）； 上料数量不得大于线边仓齐套数量。 ② 扫码校验 上料扫码调用 WMS 库存查询接口，将托盘码给 WMS，返回物料批次信息与物料编号；校验托盘中是否存在所需物料，若有则将所需数量上料，若无则报错。 ③ 批次绑定与消耗回传 若一个托盘有多个物料批次，则将多个物料批次同时与生产批和作业站绑定； 出站报消耗时需要将绑定的物料批次回传 WMS。 ※ 模拟问题：显示仓库库存，但是否齐套字段判断有误； 上料数量可以大于仓库数量，需修改。		
标准图例 开始/结束 作业 表单 E10 MES WMS PLM APS 手动操作 判定 转接流程 AGV 钉钉 QMS 线下						






Mayshel美诗儿		美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司			
流程编号：MSE059	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-手动报工流程	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：
流程定义：子作业平台：1. 选择生产批。2. 在作业站进行上工。3. 手动输入实际产量，执行报工。					
MES			关键作业说明		
开始 MES 报工 子作业平台 选择生产批 作业员 MES 上工 在作业站进行上工 作业员 MES 报工 手动输入实际产量 作业员 MES 报工 执行报工 作业员 结束			① 进入子作业平台 在【子作业平台】选择生产批，并在作业站完成上工；未上工不允许进站报工。 ② 手动报工 手动输入实际产量后执行报工，完成本工序报工记录。		
			标准图例 开始/结束 作业 表单 E10 MES WMS PLM APS 手动操作 判定 转接流程 AGV 钉钉 QMS 线下		

流程编号：MSE062	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-在库返工流程1	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要返工，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到返工区，需要在 ERP 开立返工工单。





美诗儿（浙江）环境智能电器有限公司

流程编号：MSE063	建立人：王红烨	建立日期：2026.09.12	职能部门：生产-成品组装	相关部门确认签字	
流程名称：组装-报废流程1	修订人：王红烨	修订日期：2026.09.12	流程负责人：	审核人：	审核日期：

流程定义：检验单判定不合格，需要报废，质检结果给 WMS 后，WMS 将产品拉到报废仓。需要在 ERP 开工新工单。

