共振器の種類を安定性で分けると、安定共振器と不安定共振器の大きく二つに分けら れる。ここでの"安定性"は、stability を直訳したものでレーザーの出力が安定か不安定 かという意味ではない。安定共振器とは、共振器内部の回折によるビームの広がりの 効果が有限の共振器であり、安定共振器の内部のビーム径はどこでも有限であるため 回折損失を小さくできる。一方不安定共振器は、共振器内部の回折によるビームの広 がりの効果が無限になる共振器で、内部では、回折によりビーム径が極めて大きくな り発散する。なので、不安定共振器は回折損失が大きい。不安定共振器をレーザー発 振させるには利得を高める必要があるが、利得を高めて発振させてしまえば回折によ りビーム径を拡大させやすい。利得媒質や光学素子の表面や内部で光の強度、集光強 度が高くなりすぎると損傷してしまう。なので、一般にレーザーの出力を増大させる にはビーム面積の拡大が必要である。だからビーム径を拡大させやすい不安定共振器 は特に高出力レーザーによく使われている。レーザーの出力の安定度には複雑な要素 が絡まっていて、それぞれの共振器には安定条件が存在する。その安定条件の範囲内 では共振器内部のビーム径は有限の値になるので回折損失が小さくなる。よって安定 共振器といえる。逆に、条件の範囲外では共振器内部でビーム径が大きくなり発散す る場所ができるので不安定共振器と言える。特に、平行平面共振器は、安定条件がち ょうど安定領域と不安定領域の境目の共振器なので、ビーム径が発散してしまい、回 折損失が極めて大きくなる。