









- 1. Заводские швы выполнять сваркой в среде углекислого газа и аргона по ГОСТ 10157-79 в соответствии с таблицей Г.1 СП 16.13330.2011. 2. Высота катета шва принимается по наименьшей толщине свариваемого металла.
- 3. Перед нанесением защитных покрытий поверхности должны быть обезжирены и
- очищены от загрязнений и окислов до степени 2 по ГОСТ 9.402-80. 4. Поверхности стальных конструкций колонн в заводских условиях окрасить на высоту до 2 метров антикоррозийной композицией Цинотан методом холодного цинкования,
- выше 2 метров огрунтовать 2 слоями грунтовки ГФ-021 ГОСТ 25129-82 (серого цвета). 5. Производство и приемка работ по защите от коррозии металлических изделий должна производиться в соттветствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.

							Изготовить					
							Марка Кол-во, Масса, кг			K2		
							3/I-Ma	шт.	мар	ТКИ	всех	
							Сф-4	2				
,												
		/lucm	N⁰dok.	Подпись	Дата							
нач.отдела					$\vdash\vdash\vdash$		32,6 x 129,6 m		СПИИИЯ	Лист	Листов	
ИП контроль					$\vdash$	Коровник №4 .				320		
ач. группы												
pobe					M	Γποίκα φα	кверка Сф-4					
leno avva					0/ /00 /1	επευπά φα	iocpha ci	γ '				

Формат: А2