

第 6 章 练习题答案

1. 单项选择

- 1-1 答案: ①
- 1-2 答案: ①
- 1-3 答案: ①
- 1-4 答案: ③
- 1-5 答案: ④
- 1-6 答案: ③
- 1-7 答案: ①
- 1-8 答案: ④
- 1-9 答案: ③
- 1-10 答案: ③

2. 多项选择

- 2-1 答案: ① ② ③
- 2-2 答案: ① ② ④
- 2-3 答案: ① ③ ④
- 2-4 答案: ① ② ③ ④
- 2-5 答案: ① ② ③
- 2-6 答案: ① ② ④
- 2-7 答案: ③ ④
- 2-8 答案: ① ② ④
- 2-9 答案: ③ ④
- 2-10 答案: ① ② ③

3. 判断题

- 3-1 答案: T
- 3-2 答案: T
- 3-3 答案: F
- 3-4 答案: F
- 3-5 答案: T
- 3-6 答案: F
- 3-7 答案: F
- 3-8 答案: T
- 3-9 答案: T
- 3-10 答案: T









4. 分析计算题

- 4-1 完全互换法: 0.3; 大数互换法: 0.173
- 4-2 2.4%

4-3 完全互换法: $A_1 = 41^{+0.06}_0$, $A_2 = A_4 = 17^0_{-0.01}$, $A_3 = 7^{-0.05}_{-0.07}$
 大数互换法: $A_1 = 41^{+0.08}_0$, $A_2 = A_4 = 17^0_{-0.03}$, $A_3 = 7^{-0.015}_{-0.045}$

4-8

自动装配零件结构工艺性示例

不当结构	适当结构	简要说明
		零件只有一个凸台, 输送中零件间相对位置不稳定, 易发生歪斜, 可以改为两个凸台。
		零件尖头之间易产生径向作用力, 使零件歪斜, 可以改尖头为平头。
		零件由不对称改为对称, 有利于自动供料。
		以小直径的光轴和两个卡环代替螺母作为固定台阶轴的紧固件, 便于装配作业。