



Realimentação de estado Introdução Conceitos básicos Controlabilidade Alocação de pólos Observabilidade Controle de Sistemas Mecânicos





Estimativa do estado: Observador O "estimador" de estados foi chamado de observador por Luenberger, o primeiro a apresentar o conceito. Por esse motivo também é chamado de observador de Luenberger. A idéia é estimar o vetor de estado a partir do conhecimento da entrada (u) e da saída (y) da planta. Para isso utiliza-se o modelo conhecido da planta. O conceito de observabilidade estabelece a condição para que exista solução para o problema.
















Controle de Sistemas Mecânicos




























Princípio da separação


- O princípio da separação afirma que pode-se projetar separadamente a realimentação como se o vetor de estado estivesse de fato disponível para medição e em seguida projetar o observador. Os pólos resultantes de malha fechada de ambos os módulos serão independentes uns dos outros.
- Note que a ordem do sistema agora será dobrada, porque foi incluída a dinâmica do observador, da mesma ordem da planta.
- Por isso esse tipo de observador é chamado de ordem completa. Pode-se projetar observadores de ordem reduzida, aproveitando as medições de saída como parte do vetor de estado.


Controle de Sistemas Mecânicos





Modelo de Malha fechada • Pode-se rescrever o modelo de estado da planta em função de \boxed{r} e $\boxed{\hat{x}}$ $\boxed{\dot{x} = Ax + Bu}$ y = Cx + Du $\boxed{\dot{x} = Ax - BK\hat{x} + Br}$ y = Cx + DuControle de Sistemas Mecânicos




















Exercício 24.2: Análise do projeto

• Função de transferência da planta
• Função de transferência do controlador
• Função de transferência de malha aberta (HG)
• Lugar das raízes da malha aberta (HG)
• Margens da malha aberta (HG)
• Função de transferência de malha fechada
• Pólos e zeros da planta
• Pólos e zeros do controlador
• Pólos e zeros de malha aberta
• Pólos e zeros de malha fechada
• Análise de desempenho

Controle de Sistemas Mecânicos

Exercício 24.3: Proposto

Para a planta cujo modelo de estado está abaixo, determine o vetor de ganhos para que o sistema de malha fechada possua um PSS não maior que 10% e um tempo de estabilização a 2% de 4 segundos.

$$\begin{vmatrix} A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix} & B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D = 0$$

Controle de Sistemas Mecânicos

Usar o seguinte código

• Programa em MATLAB (parcial)

x=[-10:0.1:-zeta*wn];y=(sqrt(1-zeta^2)/zeta)*x;
xc=[-10:0.1:-zeta*wn];yc=sqrt(wn^2-xc.^2);
plot(x,y,':',x,-y,':',xc,yc,':',xc,-yc,':')

Observar que é necessário definir os valores do fator de amortecimento e da freqüência natural.

Controle de Sistemas Mecânicos