



Dados do Cliente:

**Embarcador:** RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS Transportador: RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS

Gerente Responsável: Glauco Ribeiro

Dados Seguradora: Seguradora: AXA SEGUROS

Acionamento: Não

**Contato:** 

**Protocolo:** 

Tecnologia Rastreamento:

Nome: ONIXSAT EQ.35 ONIXSMART

5.00

Isca: N

**Isca Pocisionando** Não

**Terminal:** 410448

Dados do Veiculo:

Placa: RUE1I75

Marca: M.BENZ / AXOR 2041

Modelo: AXOR 2041

Cor: AZUL

Motorista	Cpf	Vinculo
WILSON APARECIDO FERREIRA DE OLIVEIRA	089330248-16	AGREGADO

# Dados da viagem:

Dt Inicio SM	Vinculo	Valor	Local Origem	Local Destino	Produt
12/12/2023 08:44	AGREGADO	80481.00	SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEI,57,VILA VENDITTI,7031010,GUARULHOS,SP	SOLDADO ANTONIO MARTINS OLIVEI,57,VILA VENDITTI,7031010,GUARULHOS,SP	Diverso

### **Dados do Sinistro:**

Dt/hr comunicado	Comunicante			Dt/hora sinistro		Tipo Sinistro
12/12/2023 19:19	Wilson Aparecido Ferreira de Oliveira			12/12/2023 18:50		Acidente
Local do sinistro		Km/Número	Latitu	de	Long	itude
Rod. Anchieta - Vila Verme	lha, São Paulo/SP	521	-23.60	621194140738	-46.5	9914075582135

### **Acionamentos:**

Acionamento	Data	Nome	Contato	Local	Descrição Acionamento

#### **Alertas Gerados:**

Perda de Bateria: Não	Botão de Pânico: Não	Desengate de Carreta: Não		
Perda de Terminal:	Porta Baú Traseira: Não	Senha de Pânico: Não		
Não	Porta Baú Lateral: Não	Porta Motorista: Não		
Perda de Sinal: Não	Arrombamento de baú: Não	Porta Passageiro: Não		
Desvio de rota: Não	Violação de Painel: Não	Violação de Grade: Não		
Ignição Desligada:	viotação de Palliet. Não	violação de Grade. Não		

## Descrição:

Não

Nossa central realizava o rastreamento do auto carga de placa supracitada quando às 19:19h via aplicativo WhatsApp o condutor manteve contato com a nossa central informando que a carreta do veículo havia pegado fogo na Rod. Anchieta, próximo a Vila Vermelha em São Paulo. Reportamos a informação ao Dep. da Camilo dos Santos através do telefone (32) 8415-8174 onde fomos informados que já havia uma equipe de pronta resposta fornecida por eles no local realizando preservação. Realizamos o contato com o condutor através do telefone (11) 97627-1026 onde Sr. Wilson nos informa que trafegava na Rod. Anchieta, momento em que uma motocicleta ao tentar utilizar o corredor devido congestionamento colidiu no retrovisor de um veículo terceiro o fazendo perder a direção da moto e colidir e cair embaixo da carreta do nosso auto carga. Sr. Wilson nos informa que ao desengatar o veículo notou que iniciava-se um incêndio no local da colisão que logo se propagou. Também fomos informados que o motoqueiro qual a identidade é desconhecida teve ferimentos nos membros inferiores, e foi socorrido pela equipe da concessionária da via (Ecovias). Obtivemos também a informação de que o incêndio foi contido. Às 00:34h da madrugada do dia 13/12 fomos informados pelo Departamento de segurança da transportadora através do telefone (32) 8415-8174 que a perícia havia chegado ao local para as devidas tratativas. Às 03:00h também da madrugada do dia 13/12 fomos informados pelo departamento que o auto carga havia sido liberado e que havia chegada na filial transportadora no estado de São Paulo.