

## INFORME TÉCNICO

Loja, 17 de octubre 2019

Sr. Ing.

Cesar Bermeo

## DIRECTOR DE TECNOLOGÍA GAD MUNICIPAL DE LOJA

Ciudad. -

Es muy grato dirigirme a usted con la finalidad de informarle los resultados de la inspección realizada a los equipos de acceso del parqueadero municipal, en la cual se verificaron los siguientes elementos:

- Acceso 10 de Agosto
  - 1. Control de acceso con brazo mecánico y lector de tarjetas magnéticas.
  - 2. Panel de control con lector de tarjetas, sensor inductivo e impresora térmica.
  - 3. CPU de control con impresora térmica y lector de código de barras.
  - 4. Cableado de equipos.
- Acceso Rocafuerte
  - 1. Control de acceso con brazo mecánico y lector de tarjetas magnéticas.
  - 2. CPU de control con impresora térmica y lector de código de barras.
  - 3. Cableado de equipos.

## • ANTECEDENTES.

Los equipos antes mencionados presentan los siguientes problemas:

- 1. El brazo mecánico en ocasiones deja de funcionar. Los operarios deben controlar el acceso de los clientes de forma manual.
- 2. Las tarjetas de control funcionan de manera intermitente, lo que impide la apertura del brazo mecánico o el registro de los usuarios.
- 3. El lector de código de barras presenta desgaste en su lente. En ocasiones no identifica el código generado.
- 4. El cableado se encuentra suelto, con el movimiento de los objetos se apagan o desconectan los equipos.
- 5. Se observa cables sueltos y tarjetas modificadas.
- 6. Existe un retardo en la comunicación entre los módulos de lectura y los CPU de control. Lo que ocasiona perdida de datos y la no impresión de tickets.



## • RECOMENDACIONES

- 1. Se debe realizar mantenimiento mecánico a los brazos de acceso a los parqueaderos.
- 2. Se recomienda reemplazar las tarjetas defectuosas por un sistema nuevo.
- 3. Las impresoras térmicas y los lectores de código de barras han cumplido su vida útil. Se recomienda reemplazarlos por equipos nuevos.
- 4. Se debe realizar un cableado nuevo, tanto en la comunicación de los equipos, como en los cables de poder.
- 5. Se recomienda el cambio de los CPUs de control puesto que sus procesadores son muy básicos y ocasionan retardos constantes en la comunicación.

**Atentamente** 

ME MEGA

RUC: 1104095185001 Loja - Ecuador

Ing. Ximena Ortega Jaramillo GERENTE GENERAL