

PLANO DE CONTINUIDADE

1. Incidentes considerados neste plano:

Interrupção devido à falha no fornecimento de energia elétrica pela concessionária, em conjunto com falha no gerador.

2. Serviços potencialmente afetados e principais impactos:

Todos os serviços internos

Interrupção no fornecimento de serviços de acesso à internet.

3. Metas de disponibilidade quando este plano é acionado ¹:

30 minutos

4. Requisitos de recuperação:

Registrar na URA, redes sociais e no Site da Interjato a informação.

5. Recursos necessários:

a) Disponíveis na empresa

- Gerador principal de energia (35 kVA)
- Gerador secundário de energia (6 kVA)
- No-Breaks (Data Center – 2 x 10kVA/Suporte e Rede interna – 5 kVA)

b) A serem adquiridos/solicitados durante a resolução, conforme necessário

- Assistência Técnica Gerador

6. Principais contatos:

Nome/organização

Telefone(s)

Thenio Gustavo

84 99974 0603

COSERN

116 SMS Falta de energia 28116

Próspera Geradores (Sr. Carlos Viana)

84 98779 8999

Erich Rodrigues

84 99981 4323

Darllan Marinho

84 99688 8323

7. Partes interessadas que precisam ser comunicadas devido ao incidente:


- Clientes
- Colaboradores

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Manual dos geradores

¹ Deve incluir a Interrupção máxima aceitável (tempo para que os impactos adversos que possam surgir como resultado de não fornecer um serviço, ou realizar uma atividade, tornem-se inaceitáveis) e parâmetros do Acordo de Nível de Serviços com o cliente

Fluxo



Detalhamento das ações

1. AÇÕES INICIAIS

O gerador deverá entrar em operação automaticamente, no caso de falta de energia pela concessionária.

a) Caso isso não ocorra após um período de 60 segundos, acionar o gestor do NOC (*)

b) Caso o Gerador funcione automaticamente, entrar em contato com a COSERN (**) para obter informações sobre a previsão de retorno e monitorar o funcionamento e nível de combustível até a normalização pela concessionária.

2. ATUAÇÃO INTERNA

Após notificada, o gestor do NOC deverá verificar se o gerador apresenta algum problema que possa ser resolvido internamente e providenciar sua resolução (ex.: problemas com filtros, falha na atuação automática etc.), informando ao Suporte Técnico qual o prazo estimado para retorno.

3. ACIONAR MANUTENÇÃO EXTERNA

Se a falha no gerador não puder ser resolvida internamente, o gestor do NOC deverá interligar o gerador secundário e entrar em contato com a assistência técnica do equipamento, obtendo informações sobre a expectativa de prazo de atendimento. Monitorar o funcionamento e nível de combustível do gerador secundário até a normalização do gerador principal ou retorno da concessionária

4. INFORMAR AOS CLIENTES

O Suporte Técnico de acordo com as informações recebidas da COSERN e do gestor do NOC deverá avisar aos clientes (URA, redes sociais e no Site da Interjato), mantendo o aviso até a normalização

5. TRATAMENTO DE NÃO-CONFORMIDADE


Caso o gerador principal tenha falhado, abrir solicitação de tratamento de não-conformidade, de acordo com o **PG-06**

(**) O No-break segura a carga durante 40 minutos



(*) Caso a falha de fornecimento dure mais de 2 horas, a previsão de retorno deverá ser atualizada a cada hora.

Anexo 1 – Aviso sobre incidente massivo no site da EVOS.



Anexo 2 – Aviso sobre incidente massivo na URA

[Mensagem na URA sobre incidente massivo](#)