KOSHA GUIDE

C - 31 - 2017

용접방화포 등 불꽃, 불티 등 비산방지조치를 실시하고 작업이 끝나면 방망의 손상여부를 점검하여야 한다.

- (3) 추락방호망 위에 있는 잔해(파편)물들은 수시로 점검하고 제거하여야 한다.
- (4) 추락방호망의 장기간 설치로 마모가 현저하거나 낙하물에 의한 충격 등으로 찢어지거나 파손된 방망은 즉시 교체하여야 한다.

7.4 표시 확인

추락방호망을 설치하기 전에 다음의 표시 사항을 확인하여야 한다.

- (1) 제조자명 또는 그 약호
- (2) 제조 연월
- (3) 안전인증번호