人体初始坐标与基站坐标记录表

名称	坐标 x	坐标 y	坐标 z
人体初始坐标	2.56	0.08	0.8
A0	0	0	0
A1	3.02	0	0
A2	3.02	2.57	0
A3	0	2.57	0
A4	0	0	1.55
A5	~~0~~ 3.02	0	1.64
A6	3.02	2.57	1.64
A7	0.04	2.57	1.64

3.02-0.16 = 2.86
-0.18=2.8

模型坐标记录表

模型位置	坐标 x	坐标 y	坐标 z
墙壁电源			
焊枪电源			
油箱 底边右角	2.86	0.26	0
灭火器 底部中心	2.84	0.69	0
焊把钳	3.02	1.15	1.74
接地夹	3.02	1.53	1.74
2 铁刷	0.24	0.46	0
近 1 锤子	0.24	0.17	0
近 3 面罩	~~0.22~~ 0.24	0.83	0
扫把			
焊接台	1.45	0.24	高0.13

报警距离：_____

报警点坐标记录表

0.16 0.26
.15 2.1

报警点（各物品初始位置）	坐标 x	坐标 y	坐标 z
墙壁电源	3.02-0.58=2.44	2.57	0.97
焊机电源	1.45	~~1.4~~ 2.1	0.39
电压电流旋钮	1.56	~~1.56~~ 1.5	0.37
油箱顶部	2.86	0.26+0.16= 0.42	0.25
灭火器把手	2.84	0.69	0.5
焊把钳下端	3.02	0.45	1.56
接地夹下端	3.02	~~0~~1.53	1.61
待焊钢板（刚刷）	~~0.21~~ 0.81	0.46	0
锤子	0.24	0.17	0
面罩把手	0.24	0.83	0
扫把上端			
焊接时手腕位置			

CS 扫描全能王