



REPORTE DE PROBLEMAS DE CALIDAD AL PROVEEDOR
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

SC

SS

CODIGO: RC-SI25

VERSION 0

REGISTRO INTERNO

RPC007

FECHA

29/02/2024

PROVEEDOR INVOLUCRADO


FLORINSUMOS S.A.S

TIPO DE REQUERIMIENTO

<input checked="" type="checkbox"/> Reclamo	PRODUCTO	LINER (BOLSA INTERIOR DE LOS EMPAQUES)
<input checked="" type="checkbox"/> Petición		
<input type="checkbox"/> Queja	FACTURA VENTA	
<input type="checkbox"/> Sugerencia	CANTIDAD	6000

REPORTE DE LA SITUACIÓN NO CONFORME

SOPORTE FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN

El día 27 de febrero de 2024 se recibió el liner transparente con remisión 8036; de acuerdo a lo anterior sucede que al momento de usar esta material se evidenciaron faltantes de 108 unidades, teniendo en cuenta que las pacas vienen por 24 rollos * 50 unidades.

Adjuntamos material fotográfico, remisión y empaque referenciado.

REQUERIMIENTO

*Reposición de liner faltante en el próximo despacho, , en este caso serían ciento ocho (108) unidades.

*Para próximos pedidos garantizar que los productos despachados vengan con las cantidades exactas.

JONATHAN CORTES
Analista de Calidad

ESPACIO EXCLUSIVO PARA USO DE CALFERQUIM S.A.S