

2026 공사부 슬로건

계획은 스마트하게!

업무는 AI처럼!

안전은 완벽하게!

전 파 사 항


- **2026년 8월 21일 현장소장 회의 및 교육** -
- 장 소 : 본사 5층
- 시 작 : 직영소장 12시 30분 (차량 및 공도구 점검) ~
관리소장 13시 ~
- 시 간 : 13:00 ~ 14:30 - 감리교육
14:30 ~ 14:50 - 휴식
14:50 ~ 16:00 - 공무 교육 및 어플 교육
16:00 ~ 현장소장 질의 응답

- 사전 질의 내용 -

- 안전관리 시 가장 어려운 부분
- 공사관리 중 가장 필요한 부분
- 내부도어 발주 방법 제안
- 어플에 추가 했으면 하는 내용
- A/S처리 진행 상황 담당자 피드백 필요
- 공무, 기성관련 요청사항

- 인덕션 전기용량 (군위 하곡리) -

- 목 적 : 인덕션 중 배기같이 되는 인덕션 전기 사용량은 7.6kw로
인입전기(30만원), 한전불입금(20만원정도), 전기기본료(2 ~ 2.5만) 상승이 됨
- 재발방지 : 담당자 해당 제품 선정 시 부수적으로 따라오는 비용을 고지해야함



요즘 전기 사용제품이 많이 늘어
나고 있는 상황이라 건축주
가구 별도 공사로 진행한다고해도
전기용량은 알아보고
이에 맞게 대응해야합니다.


저녁 시간대 동시 사용 예시 총합

예를 들어 저녁 준비(인덕션 2kW) + 건조기(2.5kW) + 조명(0.2kW) + 냉장고(0.2kW) + TV(0.15kW)를 동시에 켜면 대략 **5~5.5kW** 정도가 됩니다.

- 다용도실, 보일러실 도어락 -

- 목 적 : 계약서상 다용도실, 보일러실 번호키도어락 10만원 이하 제품 가능
+ 도어락커버, 도어클로저 포함

다용도실 외부+보일러실 외부 철재도어<번호키 1개소<10만원>+커버시공, 도어클로저 포함, 미설치시 금액차감 없음>




- 1층 석재데크 후레싱 마감 -

- 목 적 : 후레싱과 석재데크 간섭 최소화를 통한 후레싱 부식 방지
- 방 법 : 석재데크 스타트 포인트를 데크와 벽체 만나는 부분 가장 안쪽에서 시작
시작점과 가장 멀어진쪽에서 후레싱 하부는 이격해서 유지



- 1층 석재데크 후레싱 마감 -

- 목 적 : 후레싱과 석재데크 간섭 최소화를 통화 후레싱 부식 방지
- 방 법 : 석재데크 스타트 포인트를 데크와 벽체 만나는 부분 가장 안쪽에서 시작
시작점과 가장 멀어진쪽에서 후레싱 하부는 이격해서 유지



- 건축주 입금시기 고지 -

- 목 적 : 수금의 원활히 되기 위함
- 방 법 : 착수금(영업담당자), 중도금(현장소장), 잔금(영업담당자, 현장소장) 밴드에 입금시기 최소 **일주일전** 고지



현장소장 남종현

2026년 7월 15일 오후 8:32

7명이 읽었습니다.

건축주님 안녕하세요.

이번 주 내장공사 완료 예정으로, 계약서상 중도금 2차 지급 시기에 해당되어 미리 안내드립니다.

공사가 차질 없이 진행될 수 있도록 중도금 2차 금액 준비 부탁드립니다.

차주 입금 가능하신 일정에 맞춰 진행해 주시면 되며, 입금 후 연락 주시면 확인 후 안내드리겠습니다. 항상 믿고 맡겨주셔서 감사드리며, 끝까지 꼼꼼하고 안전하게 시공하겠습니다. 감사합니다.

중도금2차 비용 : 74,271,600 원

예금주 : (주)더존하우징

입금은행 : 기업은행

계좌번호 : 519-014977-04-011

※ 추가내역 정산 필수 확인

4. 가정부동산의 시기 및 방법

지	지	지	지	지	지	지	지	지	지
지	지	지	지	지	지	지	지	지	지
지	지	지	지	지	지	지	지	지	지
지	지	지	지	지	지	지	지	지	지
지	지	지	지	지	지	지	지	지	지
지	지	지	지	지	지	지	지	지	지
지	지	지	지	지	지	지	지	지	지
지	지	지	지	지	지	지	지	지	지
지	지	지	지	지	지	지	지	지	지
지	지	지	지	지	지	지	지	지	지

5. 계좌번호 : 기업은행 519-014977-04-011 (주)더존하우징

2026년 7월 15일

김지현

811220-2111111

현장소장 남종현 (주)더존하우징 1452

810-2011-4471

(주)더존하우징

9호로 - 8호 - 8호로 15

영기동 - 8호로 - 8호로 15

영기동 - 8호로 - 8호로 15

영기동 - 8호로 - 8호로 15

영기동 - 8호로 - 8호로 15

영기동 - 8호로 - 8호로 15

- 2층 데크 점검구 -

- 목 적 : 2층 세라믹데크 점검구 제작 본사 지급
- 방 법 : 세라믹데크공사 시 데크 점검구 사용
합성목은 종전 대로 구멍 타공 해 점검 할 수 있게 만들것



이슈사항

- 지구단위계획 오류 (군산 미장동) -

- 원 인 : 1. 지구단위 계획상 지붕이 방향이 정해져 있는데 인,허가 시 계획과 반대로 지붕이 설계 되어 있었는데 허가가 완료됨
2. 인근 주민의 민원으로 잘못된 부분 확인
- 처 리 : 측면에 지붕 추가 시공해 처리 예정
- 금 액 : 400만원



- 시스템도어 외등 간섭 -

- 원 인 : 시스템 도어 오픈 시 외등과 간섭 발생
- 처 리 : 시스템 도어에 도어체크 설치해 해결
- 재발방지 : 시스템 도어 선택 시 도어체크 자동 선택 필요
- 금 액 : 50만원



- 화장실 배수구 위치 -

- 원 인 : 제작 세면대 하부 배수구 위치해 청소하기 어려움
- 처 리 : 진행중
- 재발방지 : 도면은 변경되겠지만 그 동안 배포된 도면은 확인해서 위치 변경 필요



- 도어발주오류 (경북도청 12-3) -

- 원 인 : 화장실 도어 발주 시 마감방법 및 치수 고려하지 못해 발생
- 처 리 : 도어 재발주 진행
- 재발방지 : 도어발주 시 현장 마감 고려한 발주 필요
- 금 액 : 30만원

- 토목공사 관련 클레임 (수원 이목동) -

- 원 인 : 회사에서 업체를 소개시켜 줬다는 이유로 토목공사 금액에 불만을 회사에 이야기 하심
- 처 리 : 감리담당자 토목업체와 협의해 금액 정리 후 해결
- 금 액 : 210만원 -> 120만원으로 네고


- 도배 자재 기입 오류 (수원 이목동) -

- 원 인 : 도배 품번 변경이 있었으나 도면에 바뀌지 않아 발생
- 처 리 : 전체 재시공 비용보다 건축주의 필요한 부분 추가공사로 협의
- 금 액 : 300만원

공용부 (1층 & 계단실 & 2층)		1층 침실	
벽지	천정지	Base 벽지	천정지
			
[LX 베스띠] 프레스코 회벽_캠 아이보리 82576-08 표기오류	[LX 베스띠] 천정지_펄슈가 H8190-01	[LX 베스띠] 프레스코 회벽_캠 아이보리 82576-08 표기오류	[LX 베스띠] 천정지_펄슈가 H8190-01

- 목골조 시공 오류(창녕 마산리) -

- 원 인 : 도면에 FJ-1 2X10 더블시공이나 싱글로 시공, 헤더 길이 부족
- 처 리 : 장선 보강 및 헤더 길이 연장
- 금 액 : 업체 패널티, 현장소장 경위서
- 재방방지 : 1. 시공 후 현장 검측 필요
2. 바닥에 장선 더블 표시 없었음



< FLOOR JOIST SCHEDULE >

NO	SIZE & SPACING	NO	SIZE & SPACING
FJ-1	2 - 38 x 235 @ 406	FJ-2	38 x 235 @ 406
FJ-3	38 x 184 @ 406	FJ-4	2 - 38 x 140 @ 406
Sheathing : 18.3 O.S.B		Nailing : BOX NAIL Bd - 150/300	




건축공사부



- 배치 확인 (홍천 팔봉리) -

- 원 인 : 건축주가 사전 시공해놓은 석축이 부지내부로 들어와 있음
말뚝 및 배치 정확히 체크하지 않고 공사했으면 아주 큰 문제 발생
- 처 리 : 기초 공사 후 건축주 석축 이동 시공 예정



안전교육

- 9월 집중 안전관리 -

2026. 09 SAFETY BRIEFING

9월 건설현장 안전교육 핵심 브리핑

태풍·집중호우와 추석 연휴가 겹치는 9월, 작업장 긴장이 풀리기 쉬운 시기입니다.
오늘의 핵심 위험요인과 필수 수칙을 반드시 확인하고 작업에 임하세요.

태풍·강풍 대비

추락사고 예방

추석 연휴 전 점검

환절기 집중력 저하

01 이달의 3대 위험요인



태풍·강풍으로 인한
낙하·비재 사고
가설물·자재 결속 상태 점검



고소작업 중
추락 사고
여전히 사고사망 1위 유형



우천 후 습기로 인한
누전·감전 사고
가설 전기설비 절연 확인

- 9월 집중 안전관리 -

01 안전대·안전난간 필수 체결

2m 이상 고소작업 시 안전대 착용과 개구부·단부 안전난간 설치를 작업 전 반드시 확인합니다.

02 태풍 예보 시 옥외작업 중지

순간풍속 10m/s 이상 시 크레인 등 양중작업을 중지하고, 가설재·자재 결속 상태를 재점검합니다.

03 가설 전기설비 절연 점검

비 온 뒤 습기 찬 배전반·전선은 감전 위험이 높으므로 사용 전 누전차단기 작동 여부를 확인합니다.

04 추석 연휴 전후 집중 점검

연휴 전 장비·자재 방치 여부, 연휴 후 재가동 전 이상 유무를 작업 전 안전점검표로 확인합니다.

05 일교차·피로 관리

아침저녁 기온차로 집중력이 떨어지는 시기입니다. 작업 전 TBM(위험성 예지훈련)으로 컨디션을 점검합니다.

- 높은 말비계 사용 -

- 목 적 : **경량사다리 사용금지**와 동시에 높은 말비계 사용 시 낮은 말비계 사용해 올라갈 수 있도록 해 안전사고 방지

