13강.명령어 병렬 처리 기법

명령어 파이프라인

명령어 파이프라인은 CPU가 명령어를 더 빠르게 처리하기 위해 여러 단계를 겹처서 실행하는 기법입니다.


전공서마다 단계 구분이 다르지만, 크게 두 가지 방식으로 나눌 수 있습니다.

- 단순화 : 인출 → 실행
- 세분화: 명령어 인출 → 명령어 해석 → 명령어 실행 → 명령어 접근 → 결과 저장 해당 강의에서는 다음과 같이 파이프라인을 정의합니다.
 - 1. 명령어 인출 (Instruction Fetch)
 - 메모리에서 명령어를 가져오는 단계입니다.
 - 프로그램 카운터(PC)에 지정된 주소를 이용해 명령어를 읽어옵니다.
 - 2. 명령어 해석 (Instruction Decode)
 - 가져온 명령어를 해석하고, 필요한 피연산자(레지스터, 메모리)를 확인합니다.
- 3. 명령어 실행 (Execute Instruction)
 - ALU 또는 실행 장치에서 실제 연산을 수행합니다.
- 4. 결과 저장 (Write Back)
 - 연산 결과를 레지스터나 메모리에 기록하는 단계입니다.


명령어 파이프라인의 효과

파이프라인을 사용하면, 같은 단계가 겹치지만 않는다면 여러 명령어가 동시에 실행 됩니다. 다음 그림과 같이, 명령어1 이 실행되는 동안 명령어2 는 해석되고, 명령어3 은 인출될 수 있습니다.

13강.명령어 병렬 처리 기법 13강.명령어 병렬 제외 13강.명령어 병렬 처리 기법 13강.명령어 병렬 처리 기법 13강.명령어 병렬 제외 13강.명령어 병렬 제외 13강.명령어 병렬 제외 13강.명령어 병렬 제외 13강.명령어 13강.



만약 파이프라인이 없다면, 하나의 명령어가 완전히 끝난 후에야 다음 명령어가 시작되므로 시간이 오래걸리고 병목 현상이 발생합니다.



파이프라인 위험

파이프라인이 항상 이상적으로 동작하는 것은 아닙니다. 동시에 처리할 수 없는 상황을 파이 프라인 위험이라고 합니다. 종류에 따라 크게 세 가지로 나눌 수 있습니다.

데이터위험 (Data Hazzard)

명령어 간 데이터 의존성에 의해 야기됩니다.

I1: R1 ← R2 + R3


I2: R4 ← R1 + R5 // I1이 끝나야 I2 실행 가능

위 예시에서는 II 이 RI 을 갱신하기 전에 I2 가 RI을 읽으려고 하면 문제가 발생합니다.

제어 위험

분기(Branch), 점프(Jump) 같은 제어 흐름 변경으로 발생합니다.

13강.명령어 병렬 처리 기법 2



IF (조건) JUMP L1

분기 여부가 확정되기 전까지 다음 명령어를 가져올 수 없습니다.

구조적 위험

서로 다른 명령어가 동시에 같은 하드웨어 자원을 사용하려 할 때 발생합니다.

예시로 메모리 접근을 동시에 요구하거나, ALU가 한 번에 하나 밖에 못쓰일 때로 들 수 있습니다.

슈퍼스칼라(Superscalar)

CPU에 여러 개의 파이프라인을 두어 동시에 여러 명령어를 병렬 처리하는 구조입니다.

이론적으로는 파이프라인 개수에 비례하여 성능이 향상될 수 있습니다. 하지만 실제로는 파이프라인 위험 증가로 인해 비례하게 성능이 좋아지진 않습니다.

비순차적 명령어 처리 (Out-of-Order Execution)

현대 CPU 성능 향상에 크게 기여한 기술입니다. 순차적 실행 원칙을 깨고, 서로 의존성이 없는 명령어는 순서를 바꿔서 먼저 실행하는 방식입니다.

간단한 예시로는 합법적인 새치기라고 생각할 수 있습니다.

13강.명령어 병렬 처리 기법 3



예시 1. 순차적 처리

I1: R1 ← R2 + R3

I2: R4 ← R1 + R5

I3: R6 ← R7 + R8

• 순서대로 실행하면, 12 는 11 이 끝날 때까지 기다려야 합니다.

예시 2. 비순차적 처리

I1: R1 ← R2 + R3

I3: R6 ← R7 + R8 // I1과 독립적이므로 먼저 실행 가능

I2: R4 ← R1 + R5

- 13 은 11 과 의존성이 없으므로 12 보다 먼저 실행됩니다.
- 전체 실행 시간이 단축되는 효과를 얻습니다.

13강.명령어 병렬 처리 기법 4