
关于 18 年 8 月之后的新驱动在部分 64 位 WIN7 系统下无法安装的说明

2018-11

部分64位Windows7系统无法安装最新驱动(2018年8月之后),查看设备管理器有黄色感叹号:



这个问题是该Windows7系统未更新或缺乏安全补丁造成的。

目前,微软已全面停用不安全的SHA-1哈希算法的代码签名证书,在18年8月后的驱动数字签名中,全部加入了SHA-2(即SHA256)算法,导致部分未更新而不认SHA-2的WIN7系统无法使用新驱动。 微软官方说明见*《Microsoft 安全公告 3033929》*:

https://support.microsoft.com/zh-cn/help/3033929/microsoft-security-advisory-availability-of-sha-2-code-signing-support

所以,**无法安装新驱动的 64 位 WIN7 系统,下载并安装安全补丁即可**:*用于基于 x64 的系统的*

Windows 7 安全更新程序 (KB3033929): https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=46148

由于该安全补丁针对 SP1(Service Pack 1)以上 Windows7 系统,如果您的系统为 Win7,则需要先升级为 Win7 SP1。 *Windows 7 和 Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (KB976932) :*

https://www.microsoft.com/zh-cn/download/details.aspx?id=5842 //下载列表中选择 windows6.1-KB976932-X64.exe

安装好系统安全补丁的 64 位 Win7 系统即可直接安装 18 年 8 月后的新驱动了。