



Gacie na suficie

LAMPA OZDOBNA Z FOSZTU
CZEREŚNIA

CZAS REALIZACJI: 3/4 DNI

Poziom trudności: 2/5



Autor: wolanin.w@gmail.com

POTRZEBNE NARZĘDZIA:

- szlifierka kontowa z regulacją obrotów
- nasadka z rzepem
- wiertarka z udarem
- zestaw wiertel drzewo, beton
- szlifierka oscylacyjna
- zszywacz (taker)
- pistolet do kleju w tubie

MATERIAŁY:

- deska foszt (w moim przypadku czereśnia)
- oświetlenie LED 5m
- oświetlenie sznurkowe
- papier ścierny
- lakierobeica bezbarwna
- pręt gwintowany stal nierdzewna M10
- śruba z uchem, podkładki nakrętki
- kotwa chemiczna
- pędzel, taśma izolacyjna, kabel kostka elektryczna

ETAPY PRAC:

1. ZAKUP DRZEWA

dobrze żeby drzewo było dobrze wyschnięte oraz nie żywiczne

2. PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI DO PRACY

polecam drzewo przygotować na zewnątrz natomiast malowanie w suchym ciepłym pomieszczeniu

3. SZLIFOWANIE

ja użyłem szlifierki kontowej i nasadki na rzepy

4. LAKIEROWANIE

najlepiej użyć lakier bezbarwny oddać naturę drzewa

5. WIERCENIE OTWORÓW

wiercenia polecam przemyśleć

6. MONTAŻ OŚWIETLENIA

do montażu LED-ów najlepiej użyć takera, uważać żeby nie przeciąć kabla wszystko połączyć.

7. PRZYGOTOWANIE DO PODWIESZENIA

tu potrzebna jest sąsiedzka pomoc do oznaczania otworów, wiercenia i osadzania na kotwach. uwaga kotwa chemiczna bardzo szybko zastyga

8. MONTAŻ LAMPY, WKRĘCENIE ŚRÓBEK

polecam wywiercić trochę większe otwory żeby łatwo osadzić lampę i nie było zbyt dużych naprężeń na drutach

9. PODŁĄCZENIE ELEKTRYKI

Pamiętajmy że prąd może zabić