УКАЗАТЕЛИ ПРЕДЕЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

АО «ПО Физтех» начало производство указателей предельного давления для манометров. Указатели предельного давления - новый альтернативный способ демонстрации диапазона допустимого давления.

Согласно «Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (ПБ-03-576-03, пп.5.3.4.) «...на шкале манометра владельцем сосуда должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в сосуде. Взамен красной черты разрешается прикреплять к корпусу манометра металлическую пластину, окрашенную в красный цвет и плотно прилегающую к стеклу манометра...».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возможность установки на приборы указатель предельного давления (скоба):

- приборы d.100, кроме электроконтактных манометров
- приборы d.160, кроме электроконтактных манометров SGRP:
- приборы d.100 c байонетной обечайкой, кроме электроконтактных манометров
- приборы d.160 c байонетной обечайкой, кроме электроконтактных манометров

Максимальная температура измеряемой среды, °С до +150 °С

Присоединение к прибору указатель предельного давления (скоба):

- пластик на корпус, без фиксации
- нержавеющая сталь на корпус, крепление винтом SGRP:
- внутреннее, на стекло

Регулировка указатель предельного давления (скоба):

- вручную
- SGRP:
- ключом, поставляемым в комплекте

КОНСТРУКЦИЯ SGRP

SGRP включает в себя:

- безопасное стекло (safety glass)
- регулируемая красная стрелка, указывающая максимально допустимое давление
- специальный ключ для регулирования положения красной стрелки, исключающий возможность несогласованного доступа

Использование SGRP повышает возможность контроля показаний приборов, делает их максимально приспособленными для эксплуатации в тяжелых условиях и тем самым позволяет повысить безопасность.

