

2025 年度 試験問題

せいぞうぶん や とくてい ぎ のう ごうひょう か し けん 製造分野特定技能Ⅰ号 評価試験

がっかしけん じつぎしけん (学科試験・実技試験)

き かい きんぞく か こうくぶん 機械金属加工区分

し けん じ かん ぶん
1. 試験時間 80分

もんだいすう もん がっかしけん もん じつぎしけん もん
2. 問題数 40問 (学科試験30問、実技試験10問)

ごうかくきじゆん がっかしけん せいかい もんちゅう もんいじょう せいかい
3. 合格基準 学科試験 65%の正解 (30問中20問以上の正解)

じつぎしけん せいかい もんちゅう もんいじょう せいかい
実技試験 60%の正解 (10問中6問以上の正解)

じっさい し けん ほうしき
※ 実際の試験は、コンピューター・ベースド・テスト (C B T) 方式 (注) で

じっし
実施されます。

(注) テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、ブース

で、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答します。

も ん だ い も ん だ い た だ ば あ い ま ち が ば あ い え ら
問題1 から問題30 について、正しい場合は A を、間違っている場合は B を選びなさい。

も ん だ い あ ぶ ら か さ い は っ せ い ば あ い み ず し ょ う か
問題1 油 火災が発生した場合は、水で消火するとよい。


も ん だ い に ほ ん さ ん ぎ ょ う き か く さ だ し た ず き ご う て ん じ ょ う ち ゅ う い
問題2 日本産 業規格（J I S）に定められた下の図記号は「天 井 に 注 意」
のマークである。



も ん だ い ひ ん し つ か ん り か い し ゃ ぜ ん た い す す
問題3 品質管理は、会社全体で進めるのがよい。

もんだい
問題4

した ず どすうぶんぶず
下の図は、度数分布図（ヒストグラム）である。



もんだい
問題5

4 Sとは、「整理 (SEIRI)」、「整頓 (SEITON)」、「清掃 (SEISO)」、「清潔 (SEIKETSU)」の頭文字をとった安全衛生活動のことである。

もんだい
問題6

pH 7の水溶液は、酸性である。

もんだい
問題7

水は、水素と酸素の化合物である。

もんだい
問題8

労働者は、労働災害を防止するために、安全衛生の決まりを守らなければならないと法令で定められている。

もんだい
問題9 にほんさんぎようきかく 日本産 業規格（J I S）に定められた下の図記号は、「禁煙」のマー
クである。



もんだい
問題10 つ そくていき にほんさんぎようきかく ひんしつ み J I S マークが付いた測定器は、日本産 業規格の品質を満たしてい
る。

もんだい
問題11 でん き どうりよくげん ちよくせつつか きかいるい ひつよう 電気を動力源として直接使う機械類には、アースは必要ない。

もんだい
問題12 さぎようまえ あんぜん あんしん さぎよう おこな かなら どう さ かくにん せつ びてんけん ひつよう 作業前には、安全・安心な作業を行 うため、必ず動作確認と設備点検
が必要である。

もんだい
問題13 こうおん か さぎよう ねっちゅうしょう よぼう さぎようちゅう じゅうぶん すいぶん てきど えんぶん ほきゅう 高温下での作業では、熱 中 症を予防するため、作業中も十分な
水分と、適度な塩分を補給する。

もんだい
問題14 ばんさぎよう かいてん はもの て ま こ てぶくろ ちゃくよう ボール盤作業では、回転する刃物に手を巻き込まれるので、手袋を
着用してはならない。

もんだい
問題15 さぎようひようじゅん さぎようじょうけん さぎようほうほう かんりほうほう しょうせつび しょう ざいりょう ちゅういじこうとう かん きじゅん さだ 作業標 準とは、作業条 件や作業方法、管理方法、使用設備、使用
材 料、注意事項等に関する基 準を定めたものをいう。

もんだい 問題16 ふりょうひん こ はっせい ばあい ぬきとりけんさ
不良品が1個でも発生してはいけない場合であっても、抜取検査を
おこな
行えばよい。

もんだい 問題17 さんぶず たが かんけい おも しゅるい たてじく
散布図とは、お互いに関係があると思われる2種類のデータを縦軸
(y)と横軸(x)にとりデータを打点した図である。2種類のデー
タ間にどの程度の関係があるかを目で見やすくした図である。

もんだい 問題18 せいぞうひん ひんしつ たも せいさんせつび てきせつ いじかんり
製造品の品質を保つために、生産設備を適切に維持管理することは、
じゅうよう
とても重要である。

もんだい 問題19 せっさくかこう はさき おお か おく りょう おな
切削加工において、刃先ノーズRの大きさを変えても、送り量が同じ
なら仕上げ面粗さは変わらない。

もんだい 問題20 とそう かさ ぬ したぬ かわ まえ ぬ
塗装を重ねて塗るときは、下塗りが乾く前に塗るとよい。

もんだい 問題21 あな かこう おこな つか かこうせいど
ドリルで穴あけ加工を行うとき、ガイドブシュを使うと加工精度が
あんてい
安定する。

もんだい 問題22 ざいりょう だんせいけいすう あたい おお ざいりょう へんけい て
材料の弾性係数の値が大きいほど、その材料はひずみ(変形)が出
やすい。

もんだい 問題23 いっぱんこうぞうようあつえんこうざい しゅるい あらわ ひっぱりつよ
一般構造用圧延鋼材の種類を表すSS400の400は、引張強さ
あらわ
を表している。

もんだい
問題24 測定値の正確さを確認する「校正」には、決められた期間はない。

もんだい
問題25 検査方法の一つに全数検査がある。


もんだい
問題26 ノギスで、内径を測定することはできない。

もんだい
問題27 測定誤差は、作業者の測定スキルアップで小さくできる。

もんだい
問題28 一般的な副尺読取式のノギスの最小読取値は、0.05mmである。

もんだい
問題29 機械製図で寸法数字の前に付くCは、面取り角度45°を表す記号である。

もんだい
問題30 図Aに示す溶接記号の実形として、図Bは正しい。



つぎ
次のページから実技試験となります。

もんだい もんだい かいとう
問題31 から問題40 について、解答しなさい。

もんだい ようせつ ひばな と さぎょう おこな ただ ふくそう せんたくし
問題31 溶接などの火花が飛ぶ作業を行 うときの正しい服装を、選択肢 A ～
なか ひと えら
D の中から一つ選びなさい。

せんたくし
選択肢

- A. ナイロン製の作業服を着る。
せい さ ぎょうふく き
- B. ポリエチレン製の作業服を着る。
せい さ ぎょうふく き
- C. 木綿製の作業服を着る。
も めんせい さ ぎょうふく き
- D. 油 がついたままや濡れた作業服を着る。
あぶら ぬ さ ぎょうふく き

もんだい
 問題32 PL（製造物責任）法対応として貼る警告ラベルで、『感電注意、感電に
 け が おそ あ しめ せんたくし なか ひと
 よる怪我の恐れ有り』を示しているものを、選択肢A～Dの中から一
 えら
 つ選びなさい。

せんたくし
 選択肢

A.	
B.	
C.	
D.	

もんだい ひんしつかんり もと しゅるい けいすうち こべつ かぞ こと で き
問題33 品質管理に基づくデータの種類には、計数値（個別に数える事が出来
すうち けいりょうち そくてい え すうち けいりょうち せんたくし
る数値）と計量値（測定して得られる数値）がある。計量値を選択肢
なか ひと えら
A～Dの中から一つ選びなさい。

せんたくし
選択肢

- ざいりょう と こすう
A. 材料取りの個数
- せいぞうひん で き あ すんぽう
B. 製造品の出来上がり寸法
- か こう き だいすう
C. 加工機の台数
- ふてきごうひん かず
D. 不適合品の数

もんだい しゅつかひん ようきゅうじ こう み かくにん ほうほう つぎ
問題34 出荷品が要求事項を満たしているか確認する方法は、次のうちどれ
せんたくし なか ひと えら
か。選択肢A～Dの中から一つ選びなさい。

せんたくし
選択肢


- ざいりょう うけい けんさ
A. 材料の受入れ検査
- こうていかんけんさ
B. 工程間検査
- さいしゅうけんさ
C. 最終検査
- さぎょうしゃ じしゅけんさ
D. 作業者による自主検査

もんだい 35 ^{にち} 1日に ^{かい} 1回の ^{ていきけんさ} 定期検査を ^{わす} 忘れた ^{ばあい} 場合の ^{たいしょほうほう} 対処方法として ^{ただ} 正しいものを
せんたくし
選択肢 A～Dの中から一つ選びなさい。

せんたくし
選択肢

- A. ^{ぜんじつ} 前日の ^{きにゅう} データを記入した。
- B. ^{きにゅう} データを記入しないままとした。
- C. ^{せんしゅう} 先週 ^{きにゅう} のデータを記入した。
- D. ^{じょうし} すぐに ^{ほうこく} 上司に報告した。

もんだい 36 ^{か ず} 下図の ^{よ と} マイクロメータから ^{そくていち} 読み取れる ^{ただ} 測定値として正しいものを
せんたくし
選択肢 A～Dの中から一つ選びなさい。



せんたくし
選択肢

- A. 16.43
- B. 16.93
- C. 15.43
- D. 15.93

もんだい しゃしん しめ すんぼう ただ せんたくし
問題37 写真のデプスゲージが示す寸法として正しいものを、選択肢A～Dの
なか ひと えら
中から一つ選びなさい。




せんたくし
選択肢




- A. 11.55 mm
- B. 10.45 mm
- C. 10.55 mm
- D. 11.45 mm

問題38 ^{もんだい}てこ式ダイヤルゲージの正しい使い方はどれか。^{しき}選択肢A～Dの中か^{ただ}ら^{つか}一つ^{かた}選^{せんたくし}び^{なか}なさい。

^{せんたくし}
選択肢



問題39 次の幾何公差の記号について、①～④の図記号名の組み合わせで正しいものはどれか。選択肢A～Dの中から一つ選びなさい。

きごう 記号 ①	きごう 記号 ②	きごう 記号 ③	きごう 記号 ④
			

せんたくし
選択肢

	きごう 記号①	きごう 記号②	きごう 記号③	きごう 記号④
A.	ちよっかくど 直 角度	へいめんど 平面度	たいしょうど 対称度	へいこうど 平行度
B.	ちよっかくど 直 角度	へいこうど 平行度	しんえんど 真円度	へいめんど 平面度
C.	どうじくど 同軸度	へいめんど 平面度	しんえんど 真円度	へいこうど 平行度
D.	どうじくど 同軸度	へいこうど 平行度	たいしょうど 対称度	へいめんど 平面度

問題40 ^{もんだい} コンピュータを使^{つか}った設^{せっけい}計^{なん}のことを何^{せんたくし}というか。選^{なか}択肢A～Dの中か
ら一^{ひと}つ選^{えら}びなさい。

せんたくし
選択肢

- A. CAD
B. CAM
C. CAE
D. CAS

いじょう しけん お
以上で、試験は終わりです。

せいとう
【正答】

問題 1	B
問題 2	A
問題 3	A
問題 4	B
問題 5	A
問題 6	B
問題 7	A
問題 8	A
問題 9	B
問題 10	A
問題 11	B
問題 12	A
問題 13	A
問題 14	A
問題 15	A

問題 16	B
問題 17	A
問題 18	A
問題 19	B
問題 20	B
問題 21	A
問題 22	B
問題 23	A
問題 24	B
問題 25	A
問題 26	B
問題 27	A
問題 28	A
問題 29	A
問題 30	B

問題 31	C
問題 32	A
問題 33	B
問題 34	C
問題 35	D
問題 36	A
問題 37	D
問題 38	D
問題 39	B
問題 40	A