



Opmerkingen m.b.t. foto


- ☐ Duiker
☐ Onderdoorgang
☐ Keermuur
☐ Stalen brug / viaduct
☐ Betonnen brug / viaduct
☐ Spoortunnel Best
☐ Bromwissel
☐ Smeerinstallatie
☒ Opstorting op kunstwerk
☐ anders:

Contactgebied:

- ☐ Eindhoven (24) ☐ s'-Hertogenbosch (21)
☒ Breda (20) ☐ Boxtel (23)

Geo-code:

- ☐ 046 ht-hdl ☐ 125 btl-tb
☐ 047 ht-rvs ☐ 213 btl-vgh
☐ 051 ht-vga ☐ 515 vga
☐ 053 vga-btl ☐ 544 bd
☐ 054 btl-ehv ☐ 551 tb
☐ 055 ehv-hm ☐ 614 s'-Hertogenbosch
☐ 057 ehv-wt ☐ 617 btl
☐ 121 bd-zwl ☐ 618 ehv
☐ 122 bd-rsd ☐ 839 tb (i)
☒ 123 bd-tb ☐ 902 tb (ned-train)
☐ 124 vga-tb ☐ 923 tb (gdr)



Geconstateerde storing / afwijking

Datum:

1-jun-07

De opstorting van de bovenleiding fundatie vertoont scheurvorming.
(ook afbrokkeling beton)

Nadere gegevens object:

Werkorder bekend: ☒ JA ☐ NEE nr. 584146
Naam object (bijv. wsl nr.): ☐ JA ☐ NEE Spoorviaduct Statenlaan // TB
Op welke kilometer: km 19.850
Voor herstel Spanningsloos nodig: ☐ JA ☒ NEE
Voor herstel BD nodig: ☐ JA ☒ NEE

Afwijking geconstateerd door:

- ☒ Jan Benschop ☐ Johan Nobel
☐ Roy Richters ☐ anders

Opmerkingen:

Er wordt door de werkvoorbereider contact opgenomen met een betonfirma die de oorzaak kan achterhalen.
Hierna zal een reparatie uitgevoerd moeten worden.
(hier is geen haast bij).

Opmerking