

# 實驗九 UART、LCD、ADC

# 1. 實驗目的

- 瞭解 UART 的使用
- 瞭解 LCD 的使用
- 瞭解 ADC 的使用

#### 2. 實驗原理

請參考上課講義。

# 3. 實驗步驟

# 3.1. Send to LCD (50%)

電腦端透過 UART 傳送字串給 stm32, stm32 接收到字串後顯示在 LCD 上,並且透過 UART 回傳該字串加上"showed"

- 舉例:在電腦輸入"Hey",LCD 需顯示"Hey",並且電腦顯示回傳字串為"Hey showed"(以上舉例皆不包括雙引號)
- 測資只會有大小寫英文,長度不會超過8個英文字

# 3.2. 光敏電阻讀值 (50%)

請利用板子上提供的 ADC (Analog-to-Digital Converter) 利用 Interrupt 的方式將光敏電阻的值以 12-bit 的解析度讀出,並且每按一次按鈕 (PC13) 時輸出給 UART。

- 開啟 ADC 並且初始化其設定
- 每次按下按鈕利用 UART 傳輸光敏電阻值出去

```
main.c

void configureADC()
{
    // TODO
}

void startADC()
{
    // TODO
}
```