



玲权在
察看现场



钟玉堂 东侧水毁
现状，印尼陈德发
(后炎公之孙) 摄于
2016年9月。



钟玉堂 东侧水毁现状，印尼陈德发 (后炎公之孙) 摄于2016年9月。



钟玉堂 东侧水毁
现状，印尼陈德发
(后炎公之孙) 摄于
2016年9月。




钟玉堂 东侧水毁
现状，印尼陈德发 (后
炎公之孙) 摄于2016年
9月。

2、修复过程



土木工师傅加固刚被洪水冲毁的钟玉堂

铸钢筋混凝土地梁



翻修大厅屋顶



修复扶玲