

AC630N_bt_data_transfer_ sdk_release_v0.9.2 本人了

版权所有 2022 杰理科技有限公司未经许可, 禁止转载



目录

目录	2
AC630N_bt_data_transfer_sdk_release_v0.9.2	3
1. 替代工具	3
2. 替代 AC635N 的 loader、ota、uboot 文件	3
3. 替换 AC635N 的 update.a 和 cpu.a 文件	4
4. 修改 AC635N 下载目录下的 isd_config.ini 文件	4
5. 修改 AC635N 下载目录下的 testbox_update.c 文件	5
6. 修改 AC635N 下载目录下的 update_loader_download.h 文件	6
7. 修改 AC635N 下载目录下的 power_interface.h 文件	6
8. 替代 AC636N 的 loader、ota、uboot 文件	7
9. 替换 AC636N 的 update.a 和 cpu.a 文件	7
10. 修改 AC636N 下载目录下的 isd_config.ini 文件	8
11. 修改 AC636N 下载目录下的 testbox_update.c 文件	
12. 修改 AC636N 下载目录下的 update_loader_download.h 文件	
13. 修改 AC636N 下载目录下的 power_interface.h 文件	9
JIEL LECHNOLOG	



AC630N_bt_data_transfer_sdk_release_v0. 9.2

补丁描述:

日期: 2022-05-24

补丁说明:该补丁分别更新了 AC635N 和 AC636N 的升级库、CPU 库、工具、

OTA 文件,解决了升级问题。

1. 替代工具

名称	~	修改日期	类型	大小
AC635N		2022-5-24 10:27	文件夹	
AC636N		2022-5-24 10:27	文件夹	
📧 fw_add.exe		2022-5-21 14:17	应用程序	1,785 KB
i sd_download.exe		2022-5-21 14:17	应用程序	2,098 KB
ufw maker.exe		2022-5-21 14:17	应用程序	1,210 KB

将目录下 fw_add.exe、isd_download.exe 和 ufw_maker.exe 工具放到对于的下载目录下。(对应的目录路径: sdk/cpu/br23/tools/)。

2. 替代 AC635N 的 loader、ota、uboot 文件

S 称	∨ 修改日期	类型	大小
文件修改	2022-5-24 9:35	文件夹	
📑 сри.а	2022-5-23 20:51	360压缩	1,035 KB
update.a	2022-5-21 14:18	360压缩	237 KB
br23loader.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	24 KB
ota_all.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	248 KE
ota_all_debug.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	356 KB
ota_nor.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	17 KB
ota_nor_debug.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	27 KE
uboot.boot	2022-5-21 14:17	BOOT 文件	8 KE
uboot_no_ota.boot	2022-5-21 14:17	BOOT 文件	5 KB
uboot.boot_debug	2022-5-21 14:17	BOOT_DEBUG	13 KB
uboot_no_ota.boot_debug	2022-5-21 14:17	BOOT_DEBUG	9 KB
br23loader.uart	2022-5-21 14:17	UART 文件	11 KB

将目录下 loader、ota 和 uboot 文件放到对于的下载目录下。



(对应的目录路径: sdk/cpu/br23/tools/)。

替换 AC635N 的 update.a 和 cpu.a 文件

名称	修改日期	类型	大小
文件修改	2022-5-24 9:35	文件夹	
₫ сри.а	2022-5-23 20:51	360压缩	1,035 KB
🖶 update.a	2022-5-21 14:18	360压缩	237 KB
⊠ br23loader.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	24 KB
ota_all.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	248 KB
ota_all_debug.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	356 KB
ota_nor.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	17 KB
ota_nor_debug.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	27 KB
uboot.boot	2022-5-21 14:17	BOOT 文件	8 KB
uboot_no_ota.boot	2022-5-21 14:17	BOOT 文件	5 KB
uboot.boot_debug	2022-5-21 14:17	BOOT_DEBUG	13 KB
uboot_no_ota.boot_debug	2022-5-21 14:17	BOOT_DEBUG	9 KB
br23loader.uart	2022-5-21 14:17	UART 文件	11 KB
		# / \	

```
....т£对应的库。
JunyInclude_lib/liba/br23/)。

4. 修改 AC635N 下载目录下的 isd_config.ini 文件
                                                                                                                                                                                                                                            #UBOOT配置项,请勿随意调整顺序 #

[SYS_CFG_PARAM]

#data_width[6 1 2 3 4] 3的时候uboot自劝识别2或者4线

#Clk [6-255]

#mode:
          [EXTRA_CFG_PARAM]
NEW_FLASH_FS=YES; // 単备份
FORCE_VM_ALIGN=YES; // 強制VM对齐
CHIP_NAME=AC635N;//芯片型号
ENTRY=0x1E06120;//程序入口地址
PID=AC635N_TRANS;//长度16byte,示例: 芯片封装_应用方向_方案名称
VID=0.01;
                                                                                                                                                                                                                                            #0SC=Dtosc,
#0SC=Dtosc,
#0SC FRE0=12MHz; #[24MHz 12MHz]
#VSS CLK-24MHz; #[48MHz 24MHz]
#UTTX-PA85;//uboot==0tx
#UTTR-PA980000;//uboot==0tx
#UTTR-P891;#□升级[P800 P805 PA05]
RESET=P801_00 0; //portol_长按时间_有效电平(长按时间有00、01、(位为秒,当长按时间为00时,则关闭长按复位功能。)
UPOATE_JUMP=0; //是否支持升级过程中维持10电平,用于一些使用10
           #DOWNLOAD MODEL=SERIAL;//usb
DOWNLOAD MODEL=ush;//
SERIAL_DEVICE_NAME=JlVirtualJtagSerial;
SERIAL_BARD RATE=1000000;
SERIAL_CMD_OPT=6;
SERIAL_CMD_ARTE=100; [n*10000]
SERIAL_CMD_RATE=100; [n*10000]
SERIAL_CMD_RES=0;
SERIAL_INIT_BAND RATE=9600;
LOADER_BAND_RATE=1000000;
LOADER_ASK_BAND_RATE=1000000;
SERIAL_SMD_KEY=YES;
           VLVD=4;//VDDI0_LVD挡位, 0: 1.9V 1: 2.0V 2: 2.1V 3: 2.2V 4: V 7: 2.6V
```



```
isd_config.ini
VM_LEN=8K;
VM_OPT=1;
[BURNER_CONFIG]
SIZE=32;
[TOOL_CONFIG]
1T02_MIN_VER=2.26.5;
112 1T08_MIN_VER=3.1.10;
```

可参考文件修改目录下有对应的 isd_config.ini 文件。

5. 修改 AC635N 下载目录下的 testbox_update.c 文件

可参考文件修改目录下有对应的 testbox_update.c 文件。



6. 修改 AC635N 下载目录下的 update_loader_download.h 文件

```
| Buffers | Coder | C
```

可参考文件修改目录下有对应的 update_loader_download.h 文件。

7. 修改 AC635N 下载目录下的 power_interface.h 文件

```
power interface.h

//-klax hardware wakeup port

##define MXX MKEUPPORT | 8

14 ##define PXX MKEUPPORT | 8

14 ##define PXX MKEUP PORT | 8

15 const struct wakeup port | 9 const struct charge, wakeup *forper; | 10 const struct charge wakeup *forper; | 10 const struct town wakeup *forper; | 10 const struct struct wateup *forper; | 10 const struct struct wateup *forper; | 10 const struct struct wateup *forper; | 10 const stru
```

可参考文件修改目录下有对应的 power_interface.h 文件。



8. 替代 AC636N 的 loader、ota、uboot 文件

名称	修改日期	类型	大小
文件修改	2022-5-23 21:03	文件夹	
= сри.а	2022-5-23 14:23	360压缩	1,003 KB
📑 update.a	2022-5-21 15:43	360压缩	237 KB
⊠ br25loader.bin	2022-5-21 14:32	BIN 文件	29 KB
ota.bin	2022-5-21 14:32	BIN 文件	195 KB
ota_debug.bin	2022-5-21 14:33	BIN 文件	268 KB
uboot.boot	2022-5-21 14:32	BOOT 文件	4 KB
uboot_no_ota.boot	2022-5-21 14:32	BOOT 文件	4 KB
uboot.boot_debug	2022-5-21 14:32	BOOT_DEBUG	6 KB
uboot_no_ota.boot_debug	2022-5-21 14:32	BOOT_DEBUG	5 KB
br25loader.uart	2022-5-21 14:32	UART 文件	12 KB

将目录下 loader、ota 和 uboot 文件放到对于的下载目录下。 (对应的目录路径: sdk/cpu/br25/tools/)。

9. 替换 AC636N 的 update.a 和 cpu.a 文件



将目录下 cpu.a 和 update.a 文件替换工程对应的库。 (对应的目录路径: sdk/include_lib/liba/br25/)。



10. 修改 AC636N 下载目录下的 isd_config.ini 文件

可参考文件修改目录下有对应的 isd_config.ini 文件。

11. 修改 AC636N 下载目录下的 testbox_update.c 文件

可参考文件修改目录下有对应的 testbox_update.c 文件。(已经进行过 AC635N 的 testbox_update.c 文件修改可忽略这一步)



12. 修改 AC636N 下载目录下的 update_loader_download.h 文件

可参考文件修改目录下有对应的 update_loader_download.h 文件。(已经进行过 AC635N 的 update_loader_download.h 文件修改可忽略这一步)

13. 修改 AC636N 下载目录下的 power_interface.h 文件

可参考文件修改目录下有对应的 power_interface.h 文件。(已经进行过 AC635N 的 power_interface.h 文件修改可忽略这一步)



