

## AC630N\_bt\_data\_transfer\_ sdk\_release\_v1.0.0 补了

版权所有 2022 杰理科技有限公司未经许可,禁止转载



#### 目录

目录	2
AC630N_bt_data_transfer_sdk_release_v1.0.0	3
1. 替代工具	3
2. 替代 AC635N 的 loader、ota、uboot 文件	3
3. 替换 AC635N 的 update.a 和 cpu.a 文件	4
4. 修改 AC635N 下载目录下的 isd_config.ini 文件	4
5. 修改 AC635N 下载目录下的 testbox_update.c 文件	5
6. 修改 AC635N 下载目录下的 update_loader_download.h 文件	6
7. 替代 AC636N 的 loader、ota、uboot 文件	6
8. 替换 AC636N 的 update.a 和 cpu.a 文件	7
9. 修改 AC636N 下载目录下的 isd_config.ini 文件	7
10. 修改 AC636N 下载目录下的 testbox_update.c 文件	8
11 修改 AC636N 下裁日录下的 update loader download h 文件	Q

JIELITE CHNOLOGY



# AC630N\_bt\_data\_transfer\_sdk\_release\_v1. 0.0

#### 补丁描述:

日期: 2022-05-24

补丁说明:该补丁分别更新了 AC635N 和 AC636N 的升级库、CPU 库、工具、

OTA 文件,解决了升级问题。

#### 1. 替代工具

		V21_		
名称	~ 修改	日期	类型	大小
AC635N	2022	2-5-24 10:27	文件夹	
AC636N	2022	2-5-24 10:27	文件夹	
📧 fw_add.exe	2022	2-5-21 14:17	应用程序	1,785 KB
isd_download.exe	2022	2-5-21 14:17	应用程序	2,098 KB
ufw maker.exe	2022	2-5-21 14:17	应用程序	1,210 KB

将目录下 fw\_add.exe、isd\_download.exe 和 ufw\_maker.exe 工具放到对于的下载目录下。(对应的目录路径: sdk/cpu/br23/tools/)。

#### 2. 替代 AC635N 的 loader、ota、uboot 文件

名称	・ 修改日期	类型	大小
文件修改	2022-5-24 9:35	文件夹	
📑 cpu.a	2022-5-23 20:51	360压缩	1,035 KB
update.a	2022-5-21 14:18	360压缩	237 KB
⊠ br23loader.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	24 KB
ota_all.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	248 KE
ota_all_debug.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	356 KB
ota_nor.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	17 KB
ota_nor_debug.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	27 KE
uboot.boot	2022-5-21 14:17	BOOT 文件	8 KE
uboot_no_ota.boot	2022-5-21 14:17	BOOT 文件	5 KB
uboot.boot_debug	2022-5-21 14:17	BOOT_DEBUG	13 KB
uboot_no_ota.boot_debug	2022-5-21 14:17	BOOT_DEBUG	9 KB
br23loader.uart	2022-5-21 14:17	UART 文件	11 KB

将目录下 loader、ota 和 uboot 文件放到对于的下载目录下。 (对应的目录路径: sdk/cpu/br23/tools/)。



#### 3. 替换 AC635N 的 update.a 和 cpu.a 文件

名称	修改日期	类型	大小
文件修改	2022-5-24 9:35	文件夹	
📑 сри.а	2022-5-23 20:51	360压缩	1,035 KB
📑 update.a	2022-5-21 14:18	360压缩	237 KB
⊠ br23loader.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	24 KB
ota_all.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	248 KB
ota_all_debug.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	356 KB
ota_nor.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	17 KB
ota_nor_debug.bin	2022-5-21 14:17	BIN 文件	27 KB
uboot.boot	2022-5-21 14:17	BOOT 文件	8 KB
uboot_no_ota.boot	2022-5-21 14:17	BOOT 文件	5 KB
uboot.boot_debug	2022-5-21 14:17	BOOT_DEBUG	13 KB
uboot_no_ota.boot_debug	2022-5-21 14:17	BOOT_DEBUG	9 KB
br23loader.uart	2022-5-21 14:17	UART 文件	11 KB

将目录下 cpu.a 和 update.a 文件替换工程对应的库。 (对应的目录路径: sdk/include\_lib/liba/br23/)。

### 4. 修改 AC635N 下载目录下的 isd\_config.ini 文件

```
| Section | Sec
```



```
1 isd_config.ini
    VM_LEN=8K;
    VM_OPT=1;
    [BURNER_CONFIG]
    SIZE=32;
    [TOOL_CONFIG]
    1T02_MIN_VER=2.26.5;
    1T08_MIN_VER=3.1.10;
```

可参考文件修改目录下有对应的 isd config.ini 文件。

#### 5. 修改 AC635N 下载目录下的 testbox\_update.c 文件

```
| Nestbox update.co|
| static void testbox bt_classic_update_state_cbk(int type, u32 state, void *priv)
| continued to the private of the pr
```

可参考文件修改目录下有对应的 testbox\_update.c 文件。



#### 6. 修改 AC635N 下载目录下的 update\_loader\_download.h 文件

可参考文件修改目录下有对应的 update\_loader\_download.h 文件。

#### 7. 替代 AC636N 的 loader、ota、uboot 文件

名称	修改日期	<b>美型</b>	大小
文件修改	2022-5-23 21:03	文件夹	
📑 cpu.a	2022-5-23 14;23	360压缩	1,003 KB
📑 update.a	2022-5-21 15:43	360压缩	237 KB
⊠ br25loader.bin	2022-5-21 14:32	BIN 文件	29 KB
☑ ota.bin	2022-5-21 14:32	BIN 文件	195 KB
ota_debug.bin	2022-5-21 14:33	BIN 文件	268 KB
uboot.boot	2022-5-21 14:32	BOOT 文件	4 KB
uboot_no_ota.boot	2022-5-21 14:32	BOOT 文件	4 KE
uboot.boot_debug	2022-5-21 14:32	BOOT_DEBUG	6 KB
uboot_no_ota.boot_debug	2022-5-21 14:32	BOOT_DEBUG	5 KB
br25loader.uart	2022-5-21 14:32	UART 文件	12 KB

将目录下 loader、ota 和 uboot 文件放到对于的下载目录下。

(对应的目录路径: sdk/cpu/br25/tools/)。



#### 8. 替换 AC636N 的 update.a 和 cpu.a 文件

名称	修改日期	类型	大小
文件修改	2022-5-23 21:03	文件夹	
📑 cpu.a	2022-5-23 14:23	360压缩	1,003 KB
📑 update.a	2022-5-21 15:43	360压缩	237 KB
🔀 br25loader.bin	2022-5-21 14:32	BIN 文件	29 KB
☑ ota.bin	2022-5-21 14:32	BIN 文件	195 KB
ota_debug.bin	2022-5-21 14:33	BIN 文件	268 KB
uboot.boot	2022-5-21 14:32	BOOT 文件	4 KB
uboot_no_ota.boot	2022-5-21 14:32	BOOT 文件	4 KB
uboot.boot_debug	2022-5-21 14:32	BOOT_DEBUG	6 KB
uboot_no_ota.boot_debug	2022-5-21 14:32	BOOT_DEBUG	5 KB
br25loader.uart	2022-5-21 14:32	UART 文件	12 KB

将目录下 cpu.a 和 update.a 文件替换工程对应的库。 (对应的目录路径: sdk/include\_lib/liba/br25/)。

#### 9. 修改 AC636N 下载目录下的 isd\_config.ini 文件

可参考文件修改目录下有对应的 isd\_config.ini 文件。



#### 10. 修改 AC636N 下载目录下的 testbox\_update.c 文件

```
| Section update | Content | Content
```

可参考文件修改目录下有对应的 testbox\_update.c 文件。(已经进行过 AC635N 的 testbox\_update.c 文件修改可忽略这一步)

#### 11. 修改 AC636N 下载目录下的 update\_loader\_download.h 文件

```
Buffers | Buffe
```

可参考文件修改目录下有对应的 update\_loader\_download.h 文件。(已经进行过 AC635N 的 update\_loader\_download.h 文件修改可忽略这一步)