多功能记录仪

- : 记录温湿度,物品停留时间,能够存入 EPEROM,从 EEPROM 取出,及同 PC 通信使用的模块: EEPROM, PCF8591 (通道 1, 3), 18B20, DS1302,串口通信,
- 1: 数码管
- (1) 实时显示时间【08-08-30】要求分隔符随秒针闪动,每秒闪动一次
- (2) 显示温度, 湿度【25C--28H】
- (3) 显示最后一次物品停留时间【-灭灭 00012】
- (4) 要求用按键 s4 控制
- 2: 模式
- : 记录仪有两种模式

模式一: 自动传输模式(上电默认)

此模式下自动记录环境温度,湿度,时间,物品是否停留,并以{时间}{温湿度}{物品是否停留}格式以 1200b/s 发送给 PC 显示;如 $\{08-08-30\}\{25c-38\%h\}\{--0--\}$ 

模式二: 自动记录模式

此模式下自动记录环境温度,湿度,时间,物品停留时间,并把这些数据存入 EEPROM,格式不限,然后把这些数据从 EEROM 中取出,并以{时间}{温湿度}{物品停留时间}格式以 1200b/s 发送给 PC 显示;如{08-08-30}{25c--38%h}{--12s}

要求用按键 S5 切换

3: LED

模式一LED1亮

模式二 LED2 亮

有物品接近 LED3 每秒闪烁一次

4: 通信协议

当记录仪工作在两种模式下时:只有当用户发送字符"AAASSS"给单片机时,单片机才把数据传送给 PC 显示